

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio : Centro
Calle y núm. : Allende no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 11
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010001
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : "Aduana Nacional"
Uso original : Aduana
Uso actual : Oficinas de la Asociación de Fruticultores

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 R
 B



Fachada principal



ALLENDE
 0 1 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Federal


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. En 1862, el presidente Don Benito Juárez, ordena que se sigan cobrando las alcabalas, impuesto establecido en la Colonia; probablemente en esta fecha se construyó el edificio para cobrar dicho impuesto. Uno de los primeros recaudadores de impuestos de que se tiene noticia es José Mata. Posteriormente es vendido a Jorge Soto y Carlos Aùn, y éstos a su vez, a Jesús Moreno Villanueva, el cual, lo vende a la Asociación de Fruticultores de Valle de Allende con su representante Gil Montes Cordero. Anteriormente eran oficinas de Tránsito.
 3. En la cantera del acceso principal se encuentra una inscripción que dice: "ADUANA NACIONAL". En la parte superior tiene un escudo en cantera de un águila del imperio del siglo pasado.

7.OBSERVACIONES

Construcción que se desarrolla en torno a un patio central. Conserva algunas de las fachadas originales. Una de las puertas, con marco de cantera, está en mal estado; hay desprendimiento de material provocado por la humedad. Una de las ventanas tiene un marco de cantera en forma de arco rebajado; otra ventana, de forma similar, tiene marco de ladrillo. El rodapié es de ladrillo.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : M. Monterrosa Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio : Centro
Calle y núm. : Constitución s/n
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 15
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010002
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Templo de Nuestra Señora del Rosario
Uso original : Templo
Uso actual : Templo

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y cantera labrada
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos : Vigas de madera y tableta
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas de madera, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R
 R



Fachada principal



Croquis de planta



ESCALA GRAFICA

4.- ASPECTOS LEGALES


Régimen de propiedad : Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Se comienza a construir el 2 de mayo de 1788 y se termina en 1792. Se reedifica en 1870; se realiza una reparación en 1904 y una segunda restauración en 1977. Fue construida por los franciscanos.
1. Datos bibliográficos indican que fue construida en 1713. El Pbro. José Cordero Ugarte la reedificó en 1870, en 1876 se empezó el altar y en 1888 se terminó. En 1904 fueron construidos los altares laterales. Bajo el mandato del gobernador Manuel Bernardo Aguirre, se realizó una restauración en 1977. La casa parroquial y el salón de San Agustín fueron eliminados.
3. Presenta una inscripción que indica que se comenzó a construir el 2 de Mayo de 1788.

7.OBSERVACIONES


La planta es en forma de cruz latina y una cúpula remata el crucero. Dos columnas de cantera con almohadillado y fustes estriados con guardamalletas enmarcan el acceso principal. A los lados de la nave hay cuatro capillas. La fachada presenta una torre y el campanario está trabajado en cantera. En el interior, vigas de madera y arcos de medio punto sostienen la cubierta. El retablo principal, tallado en cantera rosa, es totalmente barroco, pues cuenta con elementos neogóticos.



Detalle de interior o de fachada

7.BIENES MUEBLES

Pintura de caballete, esculturas, menaje, objetos litúrgicos y pilas bautismales.



Croquis de localización

Realizó : M. Monterrosa

Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 2
Otra localización : Esquina Callejón A.

Región : 01
Manzana : 06
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010003

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Casa Urquidi
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.40 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, morillo y terrado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. La propiedad ha tenido varios dueños: Josefa Molinar y Martín Muñoz (1717), venden a Diego Ladrón de Guevara, y Antonio Ferrer (1731), al Sr. Nicolás Enríquez (1733), Pedro Domingo de Jugo (1742), Bárbara Jugo y Agustín Urquidi (1762), en 1796 a María Magdalena Urquidi, luego a Diego Borica (gobernador de California). Quintín Ochoa y finalmente a Urbano Holguín y herederos. Allí nació el primer gobernador del estado, José Ignacio Urquidi. Tuvo uso de botica y tienda de telas finas.


7.OBSERVACIONES

El inmueble presenta un patio central con arcadas en piedra y columnas de fuste cilíndrico de cantera. Los vanos de puertas y ventanas están enmarcados por pilastras con tallado y una cornisa en la parte superior. La herrería de las puertas y ventanas es original. Hay una cruz de cantera en el acceso principal y la puerta de dicho acceso es de madera labrada. Sólo se tiene registrada parte de la casa; falta en el plano la mitad del inmueble.

Croquis de planta



Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : M. Monterrosa

Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Abasolo no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 01
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010004
Folio SICNMHI: 0



Fachada principal

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación


Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



0 1 3 5m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Dueño actual: Raúl Meza

7.OBSERVACIONES

La portada tiene dos alturas, la cubierta de lámina es soportada por vigas de madera. Los vanos de las puertas están enmarcados por pilastras con base y capitel moldurados por cornisas. Las puertas son originales, de madera con postigos. La ventana con marco de ladrillo. Muestra humedad en la parte inferior del muro.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Aldama no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010005
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



ESCALA GRAFICA
 0 1 3 5 m.

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. En una fotografía de 1926 aparece como parte de las casas de la esquina con el no. 12, que era propiedad de José Mata. Parte de la finca original fue demolida para realizar esta nueva construcción en 1950. El dueño actual: Silvia Villanueva Torres. Dueño anterior: Tiburcio Villanueva.

7.OBSERVACIONES

El rodapié del inmueble es de piedra laja. Los marcos de puertas y ventanas son de ladrillo, en forma de arco rebajado y con una moldura en la parte superior del arco. La herrería y la cancelería no es la original. La cubierta fue reemplazada por lámina soportada por vigas de madera.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Aldama no. 12
Otra localización : Esquina Guerrero

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010006
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación, comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta, terrado, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

- 1. En una fotografía en 1926 esta casa era un solo inmueble marcado con el No. 10.
- 1. El dueño anterior: José Mata, hereda a sus hijos José Esteban y Soledad. Dueño Actual: Luis Mata Corral.

7.OBSERVACIONES

El acceso principal al inmueble se encuentra sobre la esquina ochavada. Esta puerta está enmarcada por pilastras con base y capitel que sostienen una cornisa moldurada; el cerramiento es en forma de arco rebajado. Una cruz de cantera sobre el pretil remata este acceso. En el inmueble predomina el macizo sobre el vano. La puerta y ventana laterales no tienen ningún tipo de marco. Las puertas son de madera con postigos. Gárgolas originales en cantera sobresalen de las fachadas. Una cornisa remata la fachada en todo el perímetro.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Aldama no. 13
Otra localización : También no. 15, esquina Guerrero

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010007
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. El inmueble marcado con el no. 13 era terreno baldío, parte de la casa de la esquina la ganó Jesús Villegas a Manuel Caro en un juego de póquer. Su hermano, Felipe Villegas, construyó esta casa. La casa no. 15 del zaguán a la esquina era de Manuel Caro, Lucita Villegas Soto y actualmente de Elvita Ramírez Villegas de Figueroa. Esta finca marcada con el No. 15 tuvo diversos usos: molino, centro de salud y actualmente bodegas para almacenar nuez.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Los marcos de las ventanas y la puerta son de ladrillo con cerramiento de arco rebajado con moldura. La herrería de las ventanas es original. Cuenta con otro vano de mayor proporción enmarcado en cantera con doble dintel y cornisa moldurada. Esta puerta es de madera con postigos y se encuentra en mal estado.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Aldama no. 19
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 22
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010008

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Dueños anteriores. Agustín Torres, Francisca Torres y su esposo Tiburcio Villanueva. Temporalmente, se utiliza para almacenar nuez para su venta.

7.OBSERVACIONES

Los vanos de las ventanas tienen marcos sencillos en ladrillo. Las puertas presentan cornisa superior de ladrillo. El rodapié es de concreto, lo cual puede provocar humedad en los muros. En la parte superior del muro existen pequeñas rejillas para ventilación. Una ceja de ladrillo remata la fachada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Allende no. 1
Otra localización : Esquina Calle 2 de Abril

Región : 01
Manzana : 02
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010009
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos : Vigas y tableta
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Dueños anteriores: Manuel Máñez Ponce. Dueño actual: Manuel Orozco. La esquina de la planta baja se usó como tienda; y el nivel superior, en ocasiones, se utiliza como hotel. Un costado de la planta baja, por la calle Allende, fue restaurante.

7.OBSERVACIONES

Construcción de dos niveles; en el segundo nivel las ventanas cuentan con balcones, cuya base es de cantera con molduras; la herrería es original. Los marcos de estos vanos son de cantera con arco rebajado, rematado por una cornisa moldurada del mismo material. Las ventanas son de madera con postigos. Una de las fachadas tiene un rodapié de ladrillo. Los vanos que no están enmarcados en cantera no conservan la cancelería y herrería originales. El inmueble ha conservado su tipología original –según lo evidencian fotos de principios del siglo XIX- y no ha sido modificada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Allende no. 4
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 11
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010010
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación y bodega

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS



Fachada : Aplanado
Muros : Adobe y ladrillo
Ancho de muros : 0.80 mts.
Entrepisos : Concreto
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana y dos aguas
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Siendo casa de don Guadalupe Galván, llegó don Porfirio Díaz (1872) durante una de sus campañas donde trataron de asesinarlo; pero don Manuel Mendoza le dio aviso y fue sacado dentro de un costal, por una puerta posterior. Dueños posteriores: Bernardo Figueroa y Florencia Galván. Salvador Figueroa Galván y María Flores; Salvador Figueroa y Salvador Morales, y por último, Ofelia y Dolores Figueroa Morales. En una sección del inmueble se construyó el cine Allende y el mismo pasó a ser una bodega de pastura.

7.OBSERVACIONES

La finca tiene dos usos, una parte fue modificada para uso comercial. La ampliación está hecha con ladrillo y se utiliza como bodega. Tiene un rodapié de piedra y la cubierta es de lámina acanalada. Originalmente contaba con tres accesos enmarcados en cantera, con arco rebajado con un remate moldurado, los cuales se conservan. Dos de estos vanos fueron transformados en ventanas; la puerta es de madera con postigos. Presenta unas ventanas de menor proporción, sin marco ni herrería.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Arteaga no. 3
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 51
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010011
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Dueña anterior: Brígida, que se la hereda a Jesusita, Esther y Margarita Martínez, ellas venden a Raúl Bailón.
1. El inmueble fue sede del molino de nixtamal que, en época de trigo, fue utilizado para molienda de harina y, en época de membrillo, para molienda de cajeta.

7.OBSERVACIONES

El rodapié de la finca es de piedra, las ventanas y puerta no presentan marcos. La cubierta original fue reemplazada por lámina acanalada. El inmueble tiene una arquitectura sencilla, sin detalles ni ornamentos.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Arteaga s/n.
Otra localización : Esquina Guerrero

Región : 01
Manzana : 51
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010012
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.68 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



01 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. La Sra. Guadalupe Nava fue la primera propietaria; luego pasó a Esteban Corral y Ferminita Soto, éstos heredan a sus hijos y ellos venden a Jesús Soto García. Esa casa tenía unas bodegas muy grandes donde se almacenaba toda la producción de San Miguel; también tenían establos para vacas de ordeña. Era una de las mejores casas adornadas en época de Navidad, y en ella se exhibía uno de los nacimientos más hermosos, muy apreciado por la comunidad.

7.OBSERVACIONES

Los vanos de puertas y ventanas están enmarcados en ladrillo, con arco rebajado y moldura. La cancelería de las ventanas es moderna y algunas puertas son de madera. Tiene un rodapié de piedra que protege la base del muro. La cubierta es a base de vigas de madera que sobresalen de la fachada, sobre las cuales fue colocada lámina. La finca en general, se encuentra en buen estado.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Calle 5 de Mayo no. 18
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 25
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010013
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.50 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 R
 R



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Los dueños anteriores: José Delgado y Enriqueta Caro, después Guadalupe Caro y Víctor Valle (compositor de un bolero dedicado al Valle).

7.OBSERVACIONES

De arquitectura sencilla, en este inmueble predomina el macizo sobre el vano. Las puertas están enmarcadas en cantera rematadas por una cornisa moldurada. Una de las puertas, que probablemente era un portón, fue modificada con ladrillo en la parte superior para reducir la altura. Un rodapié de piedra protege el muro de adobe. lo que ayuda para la protección del adobe. Tiene unas gárgolas de cantera originales, pero además tiene unos tubos de lámina galvanizada para el desagüe pluvial. Una cornisa de cantera remata la construcción.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Constitución no. 2
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 03
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010014
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.80 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



2 DE ABRIL



ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. En la casa se encuentra sepultada la anterior propietaria, Sra. Simona Montes, quién se la heredó a su hijo Sr. Candelario Aranda Montes y a su esposa Sra. Francisca Campos Soto. Posteriormente, se vende a Enrique Bordier Delgado, quien subdivide la casa y hace en la esquina una gasolinera de la compañía El Aguila. Fue vendida a Carlos AÚn quién la transforma en hotel y cine; posteriormente fue vendido a Jorge Soto Loya.
 3. En el exterior del inmueble hay una placa que dice lo siguiente: "En esta casa se hospedo el Sr. Lic. Benito Juárez Benemérito de las Américas al regreso de Paso del Norte el 16 de diciembre de 1866".

7.OBSERVACIONES

Los vanos de la fachada lateral presentan marcos de ladrillo en forma de arco rebajado; los de la fachada localizada en la calle Constitución fueron modificados y no están enmarcados. La herrería y cancelería no son originales. Una canaleta de lámina fue instalada para el desagüe pluvial. Predomina el macizo sobre el vano.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Constitución no. 4
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 03
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010015
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Teatro, cine, auditorio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos : Vigas
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 R
 R
 R



Fachada principal



0 1 2 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Municipal


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. El cine se construyó en una sección de la casa de Caros Aùn y Compañía, en 1928. Pasó a manos de Jorge Soto Loya y éste lo hereda a su segunda esposa Rita Armendáriz Alvarado, lo vende sin escrituras a Gilo Quiñónez, éste a Salvador Figueroa y éste a su vez a la Presidencia Municipal; quien exige papeles, resultando Irán Soto Campos el verdadero propietario, y los firma para la transacción correspondiente. Actualmente la finca pertenece al Municipio de Allende.

7.OBSERVACIONES

La finca está en proceso de restauración, actualmente no presenta en sus vanos ningún tipo de marcos. El inmueble ha sufrido varias modificaciones. Muestra rodapié de ladrillo y humedad en los muros.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Constitución no. 6
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 03
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010016
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Corrales ó huertos
Uso actual : Bodegas

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.80 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Inclínada a dos aguas
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Fue construido por la compañía Aún, y actualmente pertenece a Gil Montes e Hijos.

7.OBSERVACIONES

El inmueble ha sufrido muchas modificaciones. De lo que pudiera ser la construcción original, sólo queda una puerta con marco de ladrillo y cerramiento en forma de arco rebajado. Tiene un portón metálico que abarca casi la mitad de la fachada y que da acceso a la bodega, uso que se le da actualmente. La cubierta laminada es de dos aguas.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Constitución s/n.
Otra localización : Entre Ray Montoya y Calle 2 de Abril

Región : 01
Manzana : 14
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010017
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Los Portales
Uso original : Fábrica
Uso actual : Comercios

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Tiene 18 locales comerciales, todos de distintos propietarios. Ha tenido usos tales como fábrica, casa-habitación y locales comerciales.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Antiguamente un mercado, este inmueble continúa con un giro comercial. Conserva parte de los portales y la arquería es de cantera; las columnas tienen fuste liso y basa con un tallado. Los marcos de las puertas son de cantera con cerramiento de arco de medio punto. En la parte superior, detalles de herrería decoran el arco. Las ménsulas de cantería están sostenidas por unas manos en relieve. Las puertas son de madera con postigos. Cornisa de cantera en algunas secciones de la fachada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Constitución s/n.
Otra localización : Esquina Mina

Región : 01
Manzana : 04
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010018

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Misión Franciscana
Uso actual : Comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.59 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Inclínada a dos aguas
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. En 1570 se autoriza formar el convento y se empieza a edificar la Iglesia de Ntro. Padre San Francisco. Se construyen los cuartos para los padres. En el resto se hace el panteón para los indios. Con el tiempo se transforma en ayuda de parroquia; se van los franciscanos y se empieza a destruir. En 1850, con las Leyes de Reforma pasó a ser propiedad de la nación. En 1936 se instala la compañía Aún, legalmente para hacer los primeros refrigeradores del estado, para almacenar manzana y fruta local como pera, perón, chabacano y durazno; también se parte nuez. Posteriormente se autoriza que sirva como resguardo para los archivos y usos sociales del pueblo. Primera embotelladora de refrescos Elite el Valle.

7.OBSERVACIONES

La portada está rematada con un imafrente mixtilíneo en su parte central. Los vanos están enmarcados en ladrillo con arcos rebajados, conservando la cancelería original. Cuenta con pilastras en ambas esquinas de la portada que terminan en punta. Se observa una rejilla de ventilación en la cumbre y está decorada con un marco. La cubierta es de lámina a dos aguas.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Coronado no. 2
Otra localización : Esquina Cuauhtémoc

Región : 01
Manzana : 20
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010019
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Bota La Herradura
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Comercio, cantina

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Estado de Conservación

Fachada :
Muros :
Ancho de muros : mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta :
Forma cubierta :
Niveles : 1
Otros elementos :

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Primera propietaria: Cirina Ronquillo Soto, pasa a Enrique Vázquez y después a sus herederos.

7.OBSERVACIONES

Conserva marcos de cantera originales en fachada. La cubierta de terrado original fue reemplazada por lámina. No presenta elementos decorativos.




Fachada principal



Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Coronado no. 4
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 20
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010020
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: [XVI] [XVII] [XVIII] [XIX] [XX]

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, blanco
Muros :
Ancho de muros : mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Lámina sobre vigas de madera
Forma cubierta : Inclinada a dos aguas
Niveles : 1
Otros elementos :


Estado de Conservación

R

R



Fachada principal



Croquis de planta


4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

7.OBSERVACIONES

Originalmente era un solo inmueble. Presenta marcos en cantera; el expendio fue pintado de color blanco. El techo original fue reemplazado por lámina sobre vigas de madera.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Corregidora no. 1
Otra localización : Esquina Cuauhtémoc nos. 10, 12 y 14

Región : 01
Manzana : 15
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010021
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado, ladrillo, cantera y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos : Vigas
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Primer Dueño: Felipe García, posteriormente, Gilberto y Concha García; dueño actual: Quirino García Máynez.

7.OBSERVACIONES

Inmueble en esquina con patio central. Los vanos de las ventanas tienen marco de ladrillo con arco rebajado. Las puertas están enmarcadas por pilastras y cerramiento de arco rebajado, rematado por una cornisa moldurada. Algunas de las puertas son de madera con postigos y otras son metálicas. La fachada lateral tiene un rodapié de piedra. Las cubiertas de lámina tienen pendientes en dirección a cada calle.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 1
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010022

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 2.10 mts.
Entrepisos : Vigas, tabletas
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. El propietario anterior fue el Sr. Eduardo Rojas Soto, la actual Virginia Armendáriz de Rojas. Se dice que se descubrió un sótano de donde sacaron cáliz y objetos de la iglesia, así como un collar de mula lleno de monedas de oro. El acceso al segundo piso es por una bella escalera de cantera. Fue cantina.

7.OBSERVACIONES

En la fachada del inmueble predomina el macizo sobre el vano. Los vanos no presentan marcos. En la planta alta, los vanos son puertas de madera con postigos que tienen un pequeño balcón con herrería muy sencilla. Los vanos de la planta baja son dos ventanas y una puerta que tienen herrería mas actual y sin detalles de relevancia. El rodapié es de piedra lo que hace que los muros de adobe se protejan mas. Algo común en esta calle es que muchos de los inmuebles presentan el mismo tipo de rodapié y en otros casos de ladrillo.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 2
Otra localización : También nos. 4, 6, 8

Región : 01
Manzana : 15
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010023
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Los Portales de la Panadería
Uso original :
Uso actual : Comercio, panadería

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.75 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, tableta y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



01 3 5 10 m.
 ESCALA GRÁFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Incripciones)

1. No se sabe a quien perteneció originalmente, actualmente es de la familia Ávalos. Tres generaciones de panaderos han elaborado pan allí al estilo antiguo, con leña. Anteriormente tuvo uso de peluquería.

7.OBSERVACIONES

En la portada hay una arquería con arcos de medio punto enmarcados en cantera y columnas de fuste liso con su base y capitel. Detrás de esta arcada se observan los vanos de las puertas, cuyos marcos son de cantera en forma de arco rebajado rematados por una cornisa moldurada. Las puertas tienen postigos de madera. En el pretil hay una cornisa de cantera a lo largo de la portada. Se conservan las gárgolas originales en cantera y se colocaron tubos galvanizados para el desagüe. En las esquinas, unas pilastras de cantera enmarcan la fachada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 5
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010024
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propiedad de Ricardo Baca y Carmen Villanueva.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Los vanos rectangulares presentan marco con pilastras, un dintel denticulado y, como remate, una cornisa moldurada. Dos de las tres puertas son de madera en malas condiciones y la tercera es de hierro. No presenta rodapié, por lo que se observa daño en la base del muro de adobe, sobre todo en las juntas con los marcos de cantera. Las vigas de madera sobresalen de la fachada sosteniendo una cubierta de lámina.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 7
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010025
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Billares

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propiedad de Rita Soto de Baca; luego de Ricardo Baca, y actualmente de Joaquín Acosta. Allí estuvo la primera botica del Valle; y también fue usado como quirófano y consultorio del Dr. Ochoa.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

En la fachada del inmueble los vanos presentan marcos de cantera con cerramiento en forma de arco rebajado y cornisa en la parte superior. El aplanado del muro presenta deterioro, ya que en una sección se distingue una diferencia en el aplanado. El rodapié es de piedra y en algunas secciones se ha retirado. Este tipo de rodapié se repite en muchos de los inmuebles de la calle. Algunas de las gárgolas de cantera son originales.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 9
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010026
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Mercería

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R



Fachada principal



CUAUHTEMOC

0 1 3 5m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario anterior Miguel Moreno, la actual, Soledad Holguín de Ávalos.

7.OBSERVACIONES

La portada conserva el marco del vano de acceso en cantera, con cerramiento de arco rebajado y cornisa en la parte superior. El vano de la ventana tiene marco de ladrillo y la herrería no es original. El rodapié es de ladrillo, lo que brinda protección al muro de adobe.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 13
Otra localización : Esq. Aldama

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010027

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Casa Mayneña
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación, comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado, piedra y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Inscipciones)
 1. Propietario anterior Pedro Máynez; actual, Margarita Máynez de Usueta.

7.OBSERVACIONES

La portada del inmueble fue modificada; se observa del lado izquierdo una diferencia de altura debido a la eliminación del pretil. Los vanos están enmarcados por pilastras, dintel y cornisas en cantera. Hay un vano de mayor proporción, enmarcado por una pilastra a cada lado, cuya base y capitel tienen detalles vegetales. Su cerramiento es un arco rebajado que en el centro cuenta con un medallón; sobre éste, un dintel con doble listel labrado y, como remate, una cornisa con molduras. La puerta de este vano es de madera con postigos que se abaten hacia el interior y probablemente sea original. El rodapié es de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 19
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010028
Folio SICNMHI: 0



2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Tiendas de la feria
Uso actual : Casa-habitación


Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios anteriores: Pedro Máynez, después Soledad Máynez Ponce; posteriormente, Esperanza Máynez Orgo. Tuvo uso de carnicería hacia 1948.

7.OBSERVACIONES

En la fachada del inmueble los vanos están enmarcados en cantera, con dintel y cornisa del mismo material. Hay un vano de mayor proporción, con marco de cantera y una cornisa en la parte superior, en sí, sólo queda el marco porque el vano ha sido tapiado. El rodapié es de piedra, lo que ayuda a que el muro de adobe se conserve en buen estado, característica común en los inmuebles de esta calle.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 21
Otra localización : También no. 23

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010029
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Tienda de la feria
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



CUAUHTEMOC



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Inscriciones)

1. Propietarios anteriores, Pedro Máynez, Jesús José Máynez Ponce; posteriormente, Guillermo Máynez y su esposa Margarita Carrasco.

7.OBSERVACIONES

Este inmueble fue dividido en dos fincas. En la del lado izquierdo, pintada en color amarillo, los vanos están enmarcados en cantera con dintel y cornisa moldurada; uno de ellos fue transformado en ventana. En la finca del lado derecho, pintada en color rosa, los vanos no presentan ningún tipo de marco. Las dos construcciones tienen un mismo rodapié de piedra, por lo que el muro de adobe se conserva en mejor estado.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 39
Otra localización : Esquina Ocampo

Región : 01
Manzana : 30
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010030
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, piedra y ladrillo
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios: anterior, Juan Cereceres Yáñez, y más tarde, Soledad Morelos de Cereceres, así como varios herederos de don Juan.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

La portada presenta vanos enmarcados en ladrillo con cerramiento en forma de arco rebajado y una cornisa en la parte superior. La herrería y cancelería que protegen estos vanos no son originales. El rodapié es de piedra y tiene como base, una banqueta a desnivel de concreto. Este rodapié protege al muro de adobe; aquí el único inconveniente es que esta banqueta tiene contacto directo con el adobe, por lo que, con el tiempo, éste puede sufrir daños por humedad. El plano se encuentra registrado en Obras Públicas.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 40
Otra localización : Con Coronado

Región : 01
Manzana : 29
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010031

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Hotel, casa, carnicería, escuela y tienda

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos : Vigas de madera, tableta, terrado y mezcla
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 R
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios anteriores: Ángel Gallardo; Oscar Gómez Gallardo; actualmente, Juan Chávez.

7.OBSERVACIONES

Inmueble de dos niveles. Los vanos están enmarcados en cantera y cornisa en la parte superior del marco. Los vanos de la planta alta tienen un balcón, cuya base y ménsulas que lo soportan son de cantera. La herrería no es original. El aplanado presenta algunos desprendimientos en la parte superior del inmueble. El plano se encuentra en Obras Públicas, con esta dirección.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Cuauhtémoc no. 41
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 49
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010032

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa, carpintería y papelería

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R

B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios anteriores: Albino Escobar y Juan Cereceres. Posteriormente, el inmueble fue seccionado y tuvo varios propietarios. Aquí llegó el Lic. Gómez Morín a fundar el partido del PAN en Valle de Allende. Debido a que Juan Cereceres era carnicero del general Francisco Villa, su hija Josefina Cereceres, traía a vacacionar a los hijos de Villa, Hipólito, Antonio y Miguel.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

En la portada del inmueble se observa un solo vano, con marco y dintel en cantera. Las puertas son de madera y están en malas condiciones. Los demás vanos dan hacia el interior de la finca. El rodapié es de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Chihuahua no. 7
Otra localización : Esquina Coronado

Región : 01
Manzana : 29
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010033
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado de cal
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos : Vigas de madera
Forma entrepisos :
Cubierta : Lámina sobre vigas de madera
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Incripciones)

1. Propietarios: Bruno Soto Lino y Natividad Pereda, Luz Pereda, Guadalupe Delgado y sus herederos. En la época de la Revolución, las fuerzas armadas que ocupaban la plaza situaban a sus centinelas en sus azoteas porque desde allí se veían todos los lomeríos que circundan el pueblo y podía ver cuando se acercaba el enemigo. Es molino de nixtamal, de cajeta y taller.

7. OBSERVACIONES

Originalmente, la portada contaba con cinco arcos de medio punto con columnas de fuste rectangular de cantera y capitel moldurado. Dos de los arcos se modificaron tapiando la parte inferior de los vanos, construyéndose una ventana en uno de ellos y, en el otro, una puerta; en la parte superior se colocaron ventanas; en el arranque de los arcos fue edificado un pequeño volado de concreto.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Callejón de Doña Maclovía s/n.
Otra localización : Esquina Mina

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010034
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Agua Nun
Uso original : Salón de baile, casa-habitación
Uso actual : Centro recreativo

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, adobe
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta :
Forma cubierta :
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
R

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietario anterior, Emiliano Montes, quien rentaba trajes a los caballeros para que entraran a bailar en su salón, entre 1920 y 1930.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Presenta desprendimiento de muro en ciertas secciones debido a que ya no cuenta con aplanados y las inclemencias del tiempo lo han ido desgastando. La fachada del acceso principal está en muy buenas condiciones, con aplanado y pintura, pero el resto del inmueble está por desplomarse.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Calle 2 de Abril no. 2
Otra localización : También nos. 6, 10, s/n., entre Morelos y Constitución

Región : 01
Manzana : 14
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010035

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Comercio
Uso actual : Comercio, tienda de artesanías

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios: Alicia García, Ramiro Esquivel (organista de la iglesia), Julia Godina, Yolanda Flores Baylón y Roberto Corral Soto.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Probablemente esta numeración era un solo inmueble, ya que conserva los mismos marcos de cantera en sus vanos, aunque muestra diferencia de alturas en las distintas propiedades, las cuales tienen uso de comercio y casas habitación. Los vanos están enmarcados en cantera con dintel y cerramiento de arco de medio punto, moldurado con un montante de herrería en forma de abanico: Una cornisa remata el arco.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Calle 2 de Abril no. 7
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 11
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010036
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Escuela Oficial para Niñas No. 191
Uso original : Escuela
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 7m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Primer dueño Agustín Gallardo Amparán; posteriormente, Gaspar Corral Torres.

7.OBSERVACIONES

Los vanos tienen marcos de ladrillo en forma de arco rebajado; el rodapié es del mismo material. Cuenta con una caja de ladrillo como remate a todo lo largo de la portada. No presenta elementos decorativos en cantera, como la mayoría de las casas de esta calle.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Calle 2 de Abril no. 9
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 11
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010037
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietaria actual, Modesta Corral Soto. Fue un hotel propiedad de Concepción Legarreta.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Los vanos de acceso están enmarcados por pilastras de cantera, dintel y rematados por una cornisa moldurada del mismo material. Se observa que el vano de la ventana es una intervención contemporánea y no tiene marco. El rodapié es de ladrillo. Muestra humedad en los muros, debajo del desagüe pluvial que sustituyó a las gárgolas originales. En general, se encuentra en buenas condiciones.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Galeana s/n.
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 09
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010038
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Templo de Nuestra Señora de Guadalupe
Uso original : Templo
Uso actual : Templo

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Enjarre de cal y arena
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, tableta y terrado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Fue construido para ser panteón; luego pasó a ser propiedad de la nación.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

La portada está rematada por una espadaña sencilla con dos campanas. El vano del acceso principal, un arco de medio punto, está enmarcado por pilastras de cantera, dintel alto y cornisa moldurada. La puerta entablada es de madera. Tiene un salón de usos múltiples entrando a mano izquierda. En una esquina del atrio, se conserva el horno donde se fundió la campana mayor del templo de la Virgen del Rosario.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Galeana s/n.
Otra localización : Entre Guadalupe Soto y Av. Talamantes

Región : 01
Manzana : 24
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010039
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Casa Mateña
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Adobe sin aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta :
Forma cubierta :
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 R



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
 ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: Pedro de Alvarado. Posteriormente, José Mata, Isabel Vázquez y herederos de la familia Vázquez. Anteriormente albergó la Escuela Federal.

7.OBSERVACIONES

Predomina el macizo sobre el vano. No presenta aplanado, por lo que el adobe está en muy malas condiciones. Conserva las gárgolas de cantera originales, pero ya no cuenta con cubierta. Hay mucho material de escombros en el interior. En el pretil se observa una intervención reciente debido a sus materiales.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 6
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010040
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina y terrado
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propiedad de Lilia Holguín Yáñez.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

No presenta elementos decorativos en fachada. Dinteles de madera en puerta y ventanas. La puerta del acceso principal es la original, de madera entablerada de dos hojas. Las gárgolas originales fueron sustituidas por tubos de PVC. Predomina el macizo sobre el vano.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 8
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010041
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Inscipciones)

1. Propietario anterior, Felipe Ávalos; después pasó a manos de la familia Ávalos Zaragoza.

7.OBSERVACIONES

Conserva las gárgolas en cantera originales. Los marcos son de mezcla y el rodapié de piedra. Tiene aplicaciones de concreto, lo que puede causar serios daños estructurales y de humedades al inmueble.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010042
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario: Juan Domínguez.

7.OBSERVACIONES

No presenta elementos decorativos en fachada, sólo un marco de ladrillo en forma de arco rebajado en una de las puertas de acceso. El pretil es de ladrillo. Se observa humedad en la parte superior de los muros, que puede ser causada por la mala instalación de los desagües pluviales.



Fachada principal



ESCALA GRAFICA
 0 1 3 5 10m.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 12
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010043
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación, y venta de artesanías

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe, ladrillo
Ancho de muros : 0.50 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



GUERRERO



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario anterior, Chata Quevedo; actual, Joaquín Acosta Quevedo.

7.OBSERVACIONES

No presenta marcos de cantera o ladrillo como los inmuebles colindantes. Se observan intervenciones recientes que no respetaron la tipología original de la casa, habiéndose colocado piedra en la portada. Los dinteles de las ventanas son de madera y están protegidas por herrería.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 14
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010044
Folio SICNMHI: 0



Fachada principal

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

Estado de Conservación

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos : Vigas de madera
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 2
Otros elementos :

4.- ASPECTOS LEGALES


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: Anterior, Francisco Domínguez; hoy la familia Domínguez Cortez. Albergó las oficinas de teléfonos del estado, siendo la señora Trini la responsable de los teléfonos. Al recinto también se le dio uso de peinador.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 20
Otra localización : Esquina Ocampo

Región : 01
Manzana : 31
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010045

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 10 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1.Propietarios anteriores, Otilia Mendoza y Manuel Mendoza; actual, Gabriel Carreño.

7.OBSERVACIONES

Presenta una fachada muy sencilla, sin elementos decorativos como cornisas, marcos, rodapié, etc. Sobresalen de la fachada vigas de madera que sostienen la cubierta de lámina acanalada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 25
Otra localización : Esquina Ocampo

Región : 01
Manzana : 22
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010046

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación, comercio
Uso actual : Casa-habitación, comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Primeros dueños: Francisco Gallardo y Amanda, su esposa; la heredan a sus hijos.

7.OBSERVACIONES

Los accesos de ambas fachadas están enmarcados en cantera labrada. Los dos presentan humedad en la parte inferior del marco. El rodapié es de piedra. Al parecer, la casa fue dividida en dos o tres propiedades.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Guerrero no. 26
Otra localización : Esquina Matamoros

Región : 01
Manzana : 50
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010047
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe con ladrillo
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietarios: anterior, Guadalupe de la O; actual, Dr. Epigmenio Luévano de la O.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

La finca presenta rodapié de mampostería. Arquitectura sencilla de la época, no presenta marcos originales ni detalles arquitectónicos, como pretilos y cornisas. La cubierta original fue sustituida por lámina.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Jiménez no. 22
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 56
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010048
Folio SICNMHI: 0



Fachada principal

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Ladrillo
Ancho de muros : 0.20 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

7.OBSERVACIONES

Arquitectura muy sencilla. No presenta detalles arquitectónicos, como marcos o cornisas. El rodapié está referido con pintura; no cambia el material con respecto al muro. La cubierta original fue sustituida por lámina.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 1
Otra localización : Esquina Cuauhtémoc

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010049
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:

Nombre del edificio :

Uso original : Casino

Uso actual : Comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado **Estado de Conservación** B
Muros : Adobe B
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, terrado y lámina B
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Tuvo varios usos, entre ellos, billar y salón de baile. Los propietarios han sido Eduardo Rojas Soto, Eduardo Rojas Ramírez y Felipe Rojas Armendáriz.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Marcos de cantera en todos sus vanos, con cerramiento de arco rebajado rematado por una cornisa. Anteriormente tenía postigos de madera, pero se adecuó a su uso comercial y se colocaron puertas-ventanas de vidrio. El inmueble está en perfecto estado de conservación; no muestra humedades ni intervenciones inadecuadas, a excepción de la cubierta que fue cambiada por lámina.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 3
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010050
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.50 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Inscriciones)

1. Propietarios: Enrique Bordier, Florentina Bordier Delgado, Cipriano Yáñez y José Yáñez Bordier.

7.OBSERVACIONES

En la portada, los vanos están enmarcados en cantera con arco rebajado rematado por una cornisa. Las puertas son de madera; la del acceso principal es de dos hojas con tableros. El aplanado presenta deterioro y se observa que en algunas secciones puede haber desprendimientos.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 4
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 06
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010051
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.50 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Forma parte de la Casa Urquidi. Propietarios: Francisco Olivas, Francisca Olivas Rojas, Guillermina Núñez Olivas.

7.OBSERVACIONES

Los vanos están enmarcados con ladrillo con cerramiento en forma de arco rebajado y con cornisa; además hay otro vano cuya forma es cuadrada con marco de ladrillo. El rodapié es de piedra, lo que ayuda a que el muro de adobe se conserve en buen estado.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 7
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010052
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, piedra y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :


Estado de Conservación

R
 B

 B



Fachada principal



Croquis de planta


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietarios: Jesús Solís y Modesta Solís. Antes fue molino y tienda.

7.OBSERVACIONES

En la portada, los vanos están enmarcados en cantera con cerramiento de arco rebajado y cornisa en la parte superior del marco. El vano del acceso principal, es de mayor proporción y esta igualmente enmarcado. La puerta de madera está deteriorada. Hay otros dos vanos que no presentan marcos. El rodapié es de piedra, lo cual protege la base del muro de adobe.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 9
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 16
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010053
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.45 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: León Sánchez, Aurelia Valle Sánchez, Otilia Sánchez, Belina Máynez Uranga. Las monjas franciscanas del Convento de Rubio son las dueñas actuales.

7.OBSERVACIONES

Los vanos tienen marcos de cantera en forma de arco rebajado, con cornisa moldurada en la parte superior. Las puertas parecen ser las originales y están protegidas por herrería que no es la original. No tiene rodapié, por lo que puede haber deterioro en la base del muro. Las gárgolas son de cantera, tienen tubo de PVC en su interior.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 07
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010054
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 m.
ESCALA GRÁFICA

Croquis de planta


4.- ASPECTOS LEGALES
Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Incripciones)
 1. Propietarios: Miguel Ceniceros y Guadalupe Sotomayor, Baltazar Máynez y Eduardo Baca.

7.OBSERVACIONES

En la portada, los vanos tienen marcos de cantera con arco rebajado y, como remate, una cornisa moldurada. Las puertas son de madera, protegidas por herrería que en la parte superior termina en arco. El rodapié es de mezcla por lo que, con el tiempo, puede dañar el adobe por la incompatibilidad de materiales.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 12
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 07
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010055

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios: Dolores Mata, Juan García, Jesús María Máynez, Joaquín Máynez, José Perea, Jorge Soto Loya, Magda y Aurora Soto Campos, Rita Soto Torres e Hiram Soto Campos. "Los niños, los perros y las personas de edad muy avanzada ven algo que no podemos percibir las demás personas, pero parece ser algo bueno porque los niños sonríen y quieren ir a donde él se encuentra". Aquí nació una ahijada de Villa y aquí está sepultada" . (Rita Soto Torres).

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

El inmueble se desarrolla en torno a un patio central con arcada. En la fachada los vanos tienen marcos, dintel y están rematados por una cornisa moldurada en cantera. El vano del acceso es de arco rebajado. Las puertas y ventanas son de madera y son abatibles hacia el interior. La herrería no es la original. El rodapié es de ladrillo lo que ayuda a que el muro de adobe se conserve en buen estado. La portada está rematada por una ceja de ladrillo.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina s/n.
Otra localización : Esquina Guerrero

Región : 01
Manzana : 17
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010056
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Es parte de la casa no. 9 de esta calle. Propietarios: Aurelia Valles Sánchez, Otilia Sánchez y Dolores Martínez.

7.OBSERVACIONES

En la portada del inmueble los vanos están enmarcados en cantera en forma de almohadillado y en la parte superior del marco hay una cornisa. Todas las puertas son de hierro. El rodapié es de ladrillo, lo que ayuda a que el muro de adobe se conserve en buen estado. En la fachada falta el pretil y el dintel del vano de acceso está fracturado.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 14
Otra localización : También no. 16

Región : 01
Manzana : 08
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010057

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos : Vigas de madera y tableta
Forma entrepisos : Plana
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



CALLEJON B



ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Finca no. 14, fueron modificadas las ventanas del segundo nivel, ya que manejaban las dimensiones de las de la primer planta; los marcos de cantera fueron removidos. De esta manera se modifica la casa original en su mayor parte. Pedro Alvarado dona una parte a la finca no. 16 para destinarla a escuela.

1. Propietarios: Rodolfo Alvarado Griensen, Roberto Soto Rojas y Roberto Corral Torres. Finca no. 16 Propietarios: Gilberto García, Heriberto Soto Rojas y Roberto Corral Torres. Fue la Escuela Oficial 190, para niños.

7.OBSERVACIONES

El vano del acceso principal está enmarcado por pilastras de cantera que terminan con un detalle vegetal labrado; el cerramiento es de arco rebajado con un medallón en la parte central, y como remate, una cornisa con molduras. Una de las ventanas está enmarcada en cantera con arco rebajado y cornisa; la segunda de ellas tiene un marco simulando cantera. Un segundo nivel fue agregado. En la planta alta los vanos no presentan marcos de cantera. Al no haber inmuebles cercanos que tengan esa misma altura, la edificación rompe con la tipología de la calle. El rodapié es de ladrillo, las puertas y la herrería no son las originales.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 17
Otra localización : También no. 19

Región : 01
Manzana : 17
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010058
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado, piedra y cantera
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 m.
 ESCALA GRÁFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: Concepción Gallardo viuda de Angulo, Dionisio Gallardo; propietarios actuales, los hermanos Montes Gallardo. Anteriormente albergó el correo y casa de fotografía.

7.OBSERVACIONES

En la portada los vanos están enmarcados en cantera; sobre el dintel hay una cornisa y un frontón triangular con molduras. El marco de la puerta es de cantera, con dintel y una cornisa moldurada como remate. La puerta principal es de madera y está en muy buen estado. Las puertas y ventanas son de madera sin herrería. El rodapié es de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 20
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 08
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010059
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios: José García y Enriqueta García de Jaramillo. En la parte posterior del inmueble existe una pila de cal y canto donde pasaba el agua para las huertas, pero ahí se almacenaba para el uso particular de la casa. Atrás, en un anexo, en unos cuartos que dan al callejón, estaba la curtiduría.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Los vanos del inmueble no presentan marcos y la cancelería metálica no es la original. En la esquina superior izquierda de la portada se derrumbó una parte del muro. Las gárgolas son de cantera, pero hay secciones donde tiene PVC. El rodapié es de piedra, característica que se observa en varios de los inmuebles de esta calle.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 21
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 17
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010060
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado, ladrillo y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Parte de la casa no. 23. Propietarios: Jesús Martínez, Manuel Máynez Ponce, Manuel Orozco y Balvaneda Orozco de Maldonado.

7.OBSERVACIONES

Los marcos de las ventanas y la puerta principal son de ladrillo con cerramiento en forma de arco rebajado y cornisa en la parte superior. La cancelería de las ventanas es de madera y está protegida con herrería. La puerta principal no es la original. La portada presenta dos alturas; en su lado izquierdo se conserva el pretil, donde se observa que las gárgolas de cantera tienen unas secciones de hojas de lámina. El rodapié es de piedra, lo que ayuda a la conservación de la base del muro de adobe.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 23
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 17
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010061
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, cantera y ladrillo
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Parte de la casa No. 23. Propietarios: Jesús Martínez, Manuel Máynez Ponce, Manuel Orozco, Manuela Máynez Orozco y Ernesto Jiménez.

7.OBSERVACIONES

Los marcos de las ventanas son de ladrillo con cerramiento en forma de arco rebajado, cancelería de madera y herrería como protección. El marco de la puerta principal es de cantera con cerramiento en forma de arco rebajado y una cornisa moldurada como remate. Hay un vano de mayor proporción con pilastras de cantera; el dintel está pintado por lo que no se determina el material y sobre éste una doble ceja de ladrillo. El rodapié también de ladrillo. En algunas secciones, las gárgolas de cantera fueron sustituidas por tubo galvanizado.



Fachada principal



0 1 3 5m.
ESCALA GRÁFICA

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 25
Otra localización : Esquina Callejón del Martillo

Región : 01
Manzana : 17
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010062

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



0 1 3 5 m.
ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario anterior, Daniel Aragón; actuales, las hermanas Aragón Unzueta.

7.OBSERVACIONES

Las ventanas no tienen marcos y la cancelería es de hierro. El marco de la puerta principal es de cantera con una cornisa en la parte superior del cerramiento. El rodapié es de piedra, elemento característico de las fincas de esta calle. A lo largo de la fachada se observa una canaleta de lámina para el desagüe pluvial.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 26
Otra localización : También no. 28

Región : 01
Manzana : 08
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010063
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas, tableta y terrado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

M
 R

 R

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Actual propietario: Juan Reynal.

7.OBSERVACIONES

En general, el inmueble se encuentra en mal estado. Se pintaron los muros y, al parecer, fue colocada mezcla de cal para su protección. En algunas secciones del muro la cimentación de piedra ha quedado visible. Los vanos tienen marco y dintel de madera; los postigos de madera parecen ser los originales, pero se encuentran en mal estado. Las gárgolas son de cantera, en el interior de ellas se instalaron tubos de PVC para el desagüe.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 33
Otra localización : Esquina Callejón de la Cepa

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010064

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original :
Uso actual : Caballerizas

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B

 R

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: María Campos, Mario García y los hermanos García Russek.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Muestra sólo dos vanos en la fachada, sin marcos y con postigos de madera que están en malas condiciones por falta de mantenimiento. El inmueble muestra varias aplicaciones de enjarre. Tiene rodapié de ladrillo.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 39
Otra localización :

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010065
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Fue subdividida y ahora existen varios propietarios. Ha sido muy modificada de su estado original. Propietarios: Anterior, Jesús Caro; actual, Jorge Caro Gamboa.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Son dos propiedades, pero ambas conservan los marcos de los vanos originales de cantera con doble dintel, el superior denticulado y sobre éste una cornisa. Se agregó una ventana sin marco en la fachada. La puerta de una de las propiedades es de madera. El haber cambiado el techo de terrado a lámina puede dañar la estructura del inmueble. Una canaleta de lámina para desagüe corre a todo lo largo de la portada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 41
Otra localización :

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010066
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Enjarre
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Muy modificada de su estado original. Propietarios Jesús Caro, Leonardo Caro Moreno y Reyes Caro Moreno.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

Se observa el mismo diseño de marcos que en la casa colindante, lo cual indica que posiblemente era una sola casa. Sin embargo, no presenta marco en la puerta principal y la ventana tiene marco de ladrillo pintado, al igual que el rodapié. Se agregó un pórtico en el acceso principal, bastante agresivo respecto a la tipología de las casas de esa calle.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 42
Otra localización :

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010067
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietarios: Porfirio Miranda y Estela Miranda Reyes.

7.OBSERVACIONES

A diferencia de la mayoría de las casas ubicadas en esta calle, el inmueble no presenta marcos en vanos. Presenta cubierta en dos niveles. Rodapié de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 44
Otra localización :

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010068
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta :
Forma cubierta :
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

M
M



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietarios: Joaquín Holguín y Jesús Holguín Méndez

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

El inmueble perdió la cubierta y tiene serios daños de humedad debido a la falta de mantenimiento. Presenta desprendimiento de aplanados y pérdida de adobes. Conserva las gárgolas originales en cantera, pero perdieron su función, debido a que tiene tubos de PVC que sirven de desagüe. Dos de los vanos se encuentran tapiados.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 52
Otra localización : También no. 54

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010069
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Mesón
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera y lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Actual propietaria: Francisca Meléndez, quién afirma que anteriormente la finca era un mesón.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

El inmueble presenta dos diseños en los marcos de cantera. Los primeros tres vanos de izquierda a derecha son de cantera con arco rebajado y los dos siguientes tienen marcos sencillos de cantera con una cornisa como remate. La puerta principal es de madera, sin marcos. El rodapié es de mezcla.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Mina no. 56
Otra localización :

Región : 01
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010070
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, tableta y terrado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 R



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES


Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario anterior, Nicho Villanueva; actual, Dolores Villanueva.

7.OBSERVACIONES

La puerta presenta un marco de cantera con cornisa como remate. Las ventanas no tienen marcos y la herrería no es la original. Ostenta gárgolas originales en cantera. Pocas casas conservan el techo de terrado, lo que es importante para la estructura del inmueble. El rodapié es de ladrillo. A ambos lados del acceso se construyeron escalones de concreto.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Nicolás Bravo no. 4
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 50
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010071
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :


Estado de Conservación

R
 R

 B



Fachada principal



MATAMOROS



ESCALA GRAFICA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietario anterior, Guadalupe de la O; actual, Epigmenio Luévano.

7.OBSERVACIONES

El aplanado presenta desprendimientos en la parte baja del muro, y en algunas secciones se observa humedad en el adobe. Predomina el macizo sobre el vano. La ventana no tiene marco; el vano de acceso tiene un marco sencillo de cantera. La herrería no es la original.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Nicolás Bravo no. 6
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 50
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010072
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.65 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 R
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietario anterior, Guadalupe de la O; actual, Epigmenio Luévano

7.OBSERVACIONES

El aplanado presenta deterioro y se observa humedad en la base del muro. Los vanos tienen un marco hecho de mezcla. La herrería no es la original.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Nicolás Bravo no. 8
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 50
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010073
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado y piedra
Muros : Adobe, tabique
Ancho de muros : 1.10 mts.
Entrepisos : Vigería de madera, entablado
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietario: Néstor Bordier; posible cambio de numeración.

7.OBSERVACIONES

Los muros de la planta alta del inmueble son de ladrillo, por lo que estos muros no tienen el mismo lineamiento que los muros de la planta baja. Los vanos no cuentan con marco y la cancelería metálica no es la original. Los vanos de las ventanas del primer nivel no tienen guardapolvo. El rodapié es de piedra. Las vigas de madera sobresalen de la fachada, soportando la cubierta de lámina.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 3
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010074
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
B

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Inscriciones)


1. Propietarios: Felipa Mata de Dávalos, Miguel Máynez Morales, Teodoro Soto Ponce, Francisca Soto Olivas, García Máynes Soto. Dueño actual, Leopoldo Villanueva Bonilla. En los últimos 50 años, la propiedad ha albergado varios comercios.

7.OBSERVACIONES

Las fachadas del inmueble están pintadas con publicidad comercial; conserva los marcos originales de cantera sencillos y con una cornisa moldurada en la parte superior. Presenta rodapié de piedra. El inmueble fue dividido en dos propiedades.




Fachada principal



Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 4
Otra localización : Esquina Cuauhtémoc

Región : 01
Manzana : 30
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010075

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Ferretería del Valle
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3. Incripciones)

1. Fue taller de zapatería y expendio de licores. Propietarios anteriores: Cesáreo Bustillos, Heriberto Villegas Soto, Francisco Villegas Soto. Propietaria actual: Ofelia Villegas Merina.

7.OBSERVACIONES

Conserva los marcos de cantera originales, con cerramiento de arco rebajado, rematado por una cornisa. Este diseño de marco predomina en Valle de Allende, utilizado sobre todo en casas habitación. Dos de sus puertas no tienen marco.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 5
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010076

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



CROQUIS DE PLANTA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios anteriores: Laurencia Campos Loya, Jorge Soto Campos. Propietario actual: Rita Soto Torres. Se adquirió con dinero procedente del asalto de Jiménez, que proporcionó Jesús José Campos, quien lo envió a Laurencia Campos para efectuar la compra.

7.OBSERVACIONES

El aplanado del inmueble presenta desprendimientos dejando al descubierto el adobe. Los vanos de las ventanas están enmarcados en cantera con cerramiento redondeado en las esquinas y una cornisa volada como remate. La manguetería de las ventanas es de madera con cristal, protegida por herrería en forma de arco. El vano de la puerta principal no presenta marco. El rodapié es de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 6
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 30
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010077
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Ha sufrido muchas modificaciones. La propiedad fue subdividida y ahora tiene varios propietarios: Cesáreo Bustillos, Heriberto Villegas Sáenz, Francisco Villegas, Miguel Moreno y Anselmo Montes. Fue sede de la administración de Correos.

Croquis de planta

7.OBSERVACIONES

De arquitectura muy sencilla, este inmueble no tiene detalles decorativos en marcos ni en vanos. Las puertas son metálicas de diseño contemporáneo. El aplanado presenta pequeños desprendimientos. El rodapié es de piedra. La cubierta es de lámina.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 7
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 21
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010078
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Viguería de madera, tableta y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. La finca original fue modificada, y dividida en dos secciones. Propietarios anteriores: Antonio Asúnsolo, María Beltrán viuda de Asúnsolo; Juan Beltrán la poseyó 30 años; posteriormente, José Inés García Lara. Hoy día, pertenece a su heredero, Bruno García. Fue carnicería, tienda de abarrotes, billar y taller de talabartería.

7.OBSERVACIONES

Dos de los vanos han sido modificados, convirtiéndose en ventanas, cuyos marcos son de cantera con cerramiento en forma de arco rebajado y una cornisa en la parte superior. El vano de la puerta tiene marco de ladrillo con un cerramiento de arco rebajado y cornisa. La puerta es de metal. Cancelería de metal y herrería en las ventanas. El rodapié es de ladrillo.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 10
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 31
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010079
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. A la finca se le ha dado uso comercial. Propietario actual: Ángel Montes Martínez.

7.OBSERVACIONES

Los vanos del inmueble no tienen marco. El rodapié es de piedra. Tiene tubos galvanizados para el desagüe pluvial. Vigas de madera que sobresalen de la fachada soportan la cubierta de lámina acanalada.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 14
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 33
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010080
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, tableta, terrado y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

M
 R

 R

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Rafaela y Benjamín Caro heredan a los hermanos Poblano Cano. Fue comercio; fábrica de velas, dulcería, nevería, sastrería, pero manteniendo el uso como casa- habitación.

7.OBSERVACIONES

En general, el inmueble se encuentra en malas condiciones, presenta desprendimiento de aplanado en la mayor parte del muro de adobe, susceptible de deterioro por estar a la intemperie. Los vanos no tienen marco; el dintel y las puertas son de madera; la cancelería es del mismo material. Hay tubos de PVC para el desagüe pluvial.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 16
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 33
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010081

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietario original: Eduardo Cordero y su esposa Inés Orcillo. Posteriormente, María Félix Morales, Francisco Herrera Delgado, Mercedes Herrera Moreno. Fue comercio y molino de nixtamal; también se producía chocolate, fideos, almidón, chorizo, tarjetas de azúcar para el Día de la Madre y pinturas para el pelo. Asimismo, acudía la gente a curación. Fue subdividida y actualmente pertenece a dos propietarios.

7.OBSERVACIONES

Los vanos no tienen marco y las puertas, de dos hojas, son de madera con tableros. La ventana tiene cancelería metálica. El rodapié es de piedra. El pretil en la sección izquierda de la fachada fue eliminado. En la cubierta, fue colocada lámina acanalada.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 20
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 33
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010082

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietario original, Carlos Soto; actual, hermanos Soto Gándara. Fue comercio y ferretería.

7.OBSERVACIONES

Los vanos de las puertas no tienen arcos y el dintel es de madera; dos de los vanos tienen puertas de madera con tableros. La puerta principal es metálica. El vano de la ventana tiene marco de ladrillo en forma de arco rebajado. El rodapié es de piedra; algunas piedras han sido sustituidas por nuevas.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 21
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 23
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010083
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de lámina, tableta y lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: José Roacho y Erica Arellanes Villa. Fue taller de zapatería.

7.OBSERVACIONES

El aplanado del inmueble simula sillares. Los vanos están enmarcados en ladrillo con cerramiento en forma de arco rebajado. La puerta principal es de madera con tableros y en la parte superior tiene una ventila de herrería. Las otras puertas son metálicas. Rematan la portada varias hiladas de ladrillo. El rodapié es de piedra, elemento característico de los inmuebles de Valle de Allende.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 22
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 33
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010084

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: Sebastián Arellanes y hermanas. Fue carpintería y taller de carros de mulas.

7.OBSERVACIONES

Los vanos no tienen marco. Las puertas son de madera entablada con postigos, una de ellas, de mayor proporción que la otra. Algunas ventanas, de hierro, no son originales, y otras dos tienen manguetería de madera con una protección de herrería. El rodapié es de ladrillo y la cubierta de concreto.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Ocampo no. 24
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 33
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010085
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Propietarios: Simón González Cepeda, Eligio González Gutiérrez, Amada González Gutiérrez y las hermanas González Gutiérrez. Fue peluquería, carpintería y taller de costura.

7.OBSERVACIONES

Los vanos no tienen marco. Las puertas son de madera con postigos, una de mayor proporción que las otras dos. Las ventanas tienen cancelería metálica y enrejado moderno. El rodapié es de piedra.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Zaragoza s/n
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 25
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010086
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación, comercio

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 1. Propietario anterior, Rodolfo Máynez; actual, Héctor Máynez Máynez.

7.OBSERVACIONES

Los vanos de los accesos tienen marco, dintel y cornisa de cantera; el marco de mayores dimensiones, muestra un ligero desplome hacia la parte central del claro. El rodapié es de ladrillo. La ventana no tiene marco y la cancelería es metálica.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Zaragoza s/n
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 24
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010087
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.70 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : No presenta cubierta
Forma cubierta :
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

M
M



Fachada principal



ZARAGOZA

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado


5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Enrique Vázquez Vizcarra compró el terreno para la construcción del inmueble. Formó parte de la Casa Mateña.

7.OBSERVACIONES

El inmueble no ha recibido mantenimiento, por lo que muestra un avanzado grado de deterioro, como desprendimiento de material en muros y aplanados. Los marcos que se conservan son de mezcla; las ventanas tienen forma de arco rebajado. El rodapié es de piedra. Las gárgolas originales fueron sustituidas por tubos de PVC.

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Zaragoza no. 1
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 25
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010088
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, terrado
Forma cubierta : Inclínada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B



Fachada principal

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Formó parte de la Plazuela Zaragoza. En el siglo XX, un presidente municipal la fraccionó para edificar casas. El dueño actual es Julio Vázquez.

7.OBSERVACIONES

Muestra pérdida de pretil en la sección izquierda de la fachada. En esta parte se abrieron dos vanos para ventanas que no tienen marco, con cancelería metálica. La puerta también es metálica. La única ventana original presenta marco de ladrillo con arco rebajado. Muestra humedad en la parte inferior del muro, causando desprendimiento del aplanado. Las gárgolas son tubos de PVC.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Valle de Allende
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Zaragoza s/n
Otra localización :

Región : 01
Manzana : 24
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030010089
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio :
Uso original : Casa-habitación
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.60 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Vigas de madera, lámina
Forma cubierta : Inclinada
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

R
 B
 B

Fachada principal



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)


1. Propietarios: Sabaad Vázquez Vizcarra, Guadalupe Mergil y Emma Vázquez Mergil.

7.OBSERVACIONES

Presenta secciones de concreto en la fachada, lo que puede causar humedad en los muros de adobe. Existen desprendimientos de aplanados. Los marcos de las ventanas son de ladrillo en forma de arco rebajado y cornisa en la parte superior. El vano de acceso tiene marco, dintel y cornisa de ladrillo. El rodapié es de piedra. La cubierta de lámina volada está soportada por vigas de madera.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada



Croquis de localización

Realizó : Liliana Fuentes

Fecha : 05/04/2004

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : La Concepción
Colonia ó barrio :
Calle y núm. :
Otra localización : Aproximadamente 2 hrs. al sur de la cabecera Municipal

Región :
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030210001

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Hacienda La Concepción
Uso original : Hacienda
Uso actual : Casa-habitación

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Aplanado, blanco
Muros : Adobe
Ancho de muros : 0.56 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Morillos, entablado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. El casco de la hacienda fue construido durante el siglo XIX, su dueño original fue Don Sabas Lozoya. Fue refugio y escenario de huestes revolucionarias. Contaba además de la casa principal con capilla, tienda de raya, plaza de toros, rebate y palenque.
 3. "Dios de Bondad Protégenos".

7.OBSERVACIONES

La casa principal conserva la primera crujía y el patio interior. Una parte de la hacienda están en ruinas y otra parte ya no tiene techos. Aún conserva la portada de la capilla pero el interior está destuido. El dueño actual es el Sr. Manuel Eugeio Bardier.



Detalle de interior o de fachada

Croquis de localización

Realizó : N. Jaramillo

Fecha : 00/00/00

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Dorado
Colonia ó barrio :
Calle y núm. : Troncal Jiménez-Rosario, P-0046
Otra localización : Aproximadamente 109 km. a Rosario

Región :
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030250001

Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Estación Dorado
Uso original : Estación de Ferrocarril
Uso actual : Estación de Ferrocarril

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS


Fachada : Madera pintada
Muros : Madera
Ancho de muros : 0.15 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Estructura de madera, lámina
Forma cubierta : Inclinada a dos aguas
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Construida a principios del siglo XX, con las características arquitectónicas de las demás estaciones edificadas en la época de la Compañía Americana de Ferrocarril.

7.OBSERVACIONES

Conserva la herrería original en las ventanas.



Detalle de interior o de fachada

Croquis de localización

Realizó : N. Jaramillo

Fecha : 00/00/00

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Hacienda de San Gregorio
Colonia ó barrio :
Calle y núm. :
Otra localización : Por camino a Estación Adela

Región :
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030270001
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Hacienda San Gregorio
Uso original : Hacienda
Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX


3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, blanco
Muros : Adobe
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Morillos, entablado
Forma cubierta : Plana
Niveles : 2
Otros elementos :

Estado de Conservación

M
 R

 M



Fachada principal

Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)

1. Los propietarios que construyeron el casco de la hacienda en la primera mitad del siglo XIX eran de origen español. Sirvió de cuartel a los revolucionarios, pues el dueño luchó al lado de Francisco Villa, según informes del Sr. Miguel Lucero Barraza, trabajador de la hacienda desde 1939.
 3. La capilla se encuentra en ruinas y conserva una inscripción "Reedificada en enero de 1910".

7.OBSERVACIONES

En el patio principal se conservan los arcos del pasillo y la puerta tiene marco de cantera. La capilla presenta espadaña.

Detalle de interior o de fachada

Croquis de localización

Realizó : N. Jaramillo

Fecha : 00/00/00

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Pueblito de Allende
Colonia ó barrio : Centro
Calle y núm. : Libertad s/n
Otra localización : Frente a la plaza o junto al Cine Plaza

Región :
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030390001
Folio SICNMHI: 0

2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:
Nombre del edificio : Templo de Guadalupe
Uso original : Templo
Uso actual : Templo


Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado
Muros :
Ancho de muros : 1.00 mts.
Entrepisos :
Forma entrepisos :
Cubierta : Morillo
Forma cubierta : Plana
Niveles : 1
Otros elementos :

Estado de Conservación

B
 B
 B



4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Federal

5. DATOS HISTÓRICOS (1. Orales 2. Documentales 3.Inscripciones)
 3. Tiene una inscripción con la fecha "1857", año en que fue construida por los Frailes Franciscanos.
 7.OBSERVACIONES

Conserva una campana de 1905 hecha de bronce. La iglesia se encuentra muy renovada tanto su interior como la fachada. La torre está cubierta por lámina y la herrería de puertas y ventanas es nueva.

Croquis de planta

Detalle de interior o de fachada

Croquis de localización

Realizó : M. Monterrosa

Fecha : 00/00/00

1. LOCALIZACIÓN

Estado : Chihuahua
Municipio : Allende
Localidad : Talamantes
Colonia ó barrio :
Calle y núm. :
Otra localización : Aproximadamente 11 km. de la carretera 45 Jiménez-Parral

Región :
Manzana :
Lote :
C.P. :

Número de Clave: 080030710001
Folio SICNMHI: 0



2. IDENTIFICACIÓN

Nombre del conjunto:

Nombre del edificio :

Uso original : Fábrica

Uso actual : Sin uso

Época de construcción: XVI XVII XVIII XIX XX

3.- CARACTERÍSTICAS

Fachada : Aplanado, blanco

Muros : Adobe

Ancho de muros : 0.80 mts.

Entrepisos :

Forma entrepisos :

Cubierta : Vigas de madera

Forma cubierta : Plana

Niveles : 1

Otros elementos :


Estado de Conservación

R

R

M

Fachada principal



Croquis de planta

4.- ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad : Privado

7.OBSERVACIONES

Sólo una parte de su construcción es utilizada como casa habitación, el resto se encuentra en ruinas.



Detalle de interior o de fachada

Croquis de localización

Realizó : N. Jaramillo

Fecha : 00/00/00