

Índice

Presentación.....	1
Marco Geográfico.....	2
Historia.....	3
Planos de Casas Grandes.....	4
Fichas.....	6

Presentación

Marco Geográfico

Ubicación

Se localiza a 30° 23' de latitud norte, 107° 57' de longitud oeste, la altura promedio del municipio ronda en los 1480 msnm. Colinda al norte con el municipio de Janos, al sur con los municipios de Ignacio Zaragoza y Madera, al este con los municipios de Galeana y Nuevo Casas Grandes y al oeste con el estado de Sonora México.

El municipio tiene 3.719 km cuadrados, lo cual representa el 1.51% de la superficie total del estado.

Tiene una distancia aproximada a la capital del estado de 359 kilómetros.

Orografía

Su territorio se encuentra dividido entre la Mesa Central del Norte, por la parte oriental y la Sierra Madre Chihuahuense, que ocupa la parte occidental hasta los límites con Sonora. Entre sus serranías más importantes están la de Breña, La Escondida, cerro de Montezuma y el Pajarito.

Hidrografía

Al sur del municipio se localiza Arroyo Seco, Las Playas y San Miguel, que vienen a componer el Río Palanganas, al oeste del municipio el Arroyo del Gavilán y otros pequeños que forman el río Piedras Verdes y ambos crean el río Casas Grandes; se cuenta con manantiales de aguas termales como son el Ojo Vareleño, Ojo de San Diego y Ojos de Pratts; por los diferentes ríos se localizan presas derivadas para el uso del agua en riegos agrícolas.



Historia

En Casas Grandes se encuentra la zona arqueológica Paquimé. Formada por casas comunales de adobe, algunas de las cuales son de cinco pisos, sus pobladores contaban con un asombroso sistema de conducción acuifera que abastecía a las casas desde un ojo de agua. En su descripción de 1565, el conquistador Francisco de Ibarra apuntaba que estaba habitado por indios guerechos, a los que denominó paquimé. Por trabajos de excavación se calcula que la ciudad de Paquimé pasó por varias etapas de ocupación denominadas: cerámica sin decoración (1-700 d.C.), viejo (700 a 1060 d.C.), medio (1060-1340 d.C.) y tardío (1340-1600 d.C.). Fue edificada en un valle del desierto de Chihuahua, al pie de la sierra Tarahumara. En el yacimiento se encuentra influencia mesoamericana, iniciada en la denominada fase Buena Fe (1060-1200) del periodo medio. Posteriormente, en la fase Paquimé (1200-1261) es notable el auge del urbanismo: se construyeron montículos ceremoniales y habitaciones de varios pisos.

El conjunto arquitectónico maravilla por la armonía entre las soluciones urbanísticas y el entorno natural. Anexo a la zona se encuentra el Museo de las Culturas del Norte. En diciembre de 1998, el yacimiento arqueológico de Casas Grandes; Paquimé, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El virrey Don Luis de Velazco le ordenó en 1562 a Don Francisco de Ibarra montar un viaje de exploración hacia el norte de la Nueva España, territorios sin explorar aún y de los cuales se tenían noticias por la aventura de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus acompañantes que debido a un naufragio viajaron a pie desde Florida Estados Unidos hasta Culiacán México.


En una zona de la Sierra Madre Occidental los exploradores encontraron un poblado que tenía construcciones que llegaban hasta los siete pisos de altura, le preguntaron a los nativos jumas por el nombre del pueblo y les respondieron que Paquimé, pero maravillado por la altura de las casas en las que habitaban los sumas Don Francisco de Ibarra le otorgó al pueblo el nombre de Casas Grandes.

Desde mediados del siglo XVII constituyó una alcaldía mayor que fue el primer centro de autoridad española en la región. Más tarde quedó supeditada a la autoridad del presidio de San Buenaventura; en 1820 adquirió la categoría de municipio; seis años más tarde formó parte del partido de San Buenaventura; en 1847 del cantón Galeana; en 1887 del distrito Bravos y de 1898 a 1911 del distrito Galeana.

La cabecera es Casas Grandes, fue fundada en 1661 por el capitán Andrés Gracia por órdenes del Gobernador de la Nueva Vizcaya, don Francisco Gorraez y Beaumont.


Abandonada la misión en 1667, fue restablecida al año siguiente por el gobernador Antonio de Oca y Sarmiento y el 15 de noviembre de 1778 el caballero Teodoro de Croix, Comandante General de Provincias Internas, le otorgó la categoría de villa y le concedieron sus actuales ejidos.

CASAS GRANDES, CHIHUAHUA



Sectores Analizados 001 y 002

Monumentos Históricos Catalogados




FICHAS DE CATÁLOGO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES DE CASAS GRANDES

08-013-001 001 A-68

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: 3
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Hidalgo y el Estadio de Béisbol
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 39
- LOTE: 0024001



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste de la manzana, ocupando el predio toda la parte norte. El paramento esta compuesto por tres puertas. Tiene un contracimientto que se encuentra en algunas partes de la fachada principal y lateral de la casa. Se encuentran algunas partes sin repellar y cuarteada, lo que hace que deterioren su estado de conservación, lo que da un mal aspecto. Se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Teodoro Alvarado (padre)
- PROPIETARIO ACTUAL: Teodoro Alvarado Enríquez
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: Miguel Ángel Galáz

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> FACHADA: Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo COLOR: Cemento sin pintar y pesazos amarillo. 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> MUROS: De adobe ANCHO 0 .5 5 MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> TECHUMBRES: Madera/Terrado FORMA: Plana ALTURA APROX. 3 .0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> PISOS: Cemento 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> ESCALERAS: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES:** A esta casa no se le ha hecho ninguna remodelación o ampliación se ha dejado como estaba e incluso tiene los mismos marcos de madera original de ventanas y puertas. Tiene desagües metálicos y cornisa de ladrillo. No tiene baño, ocupan una letrina que se encuentra en el exterior. Tiene un gran patio en la parte posterior de la casa y un pequeño patio al costado derecho y en la parte frontal.



Fachada Principal




Fachada Lateral derecha



Fachada Principal y Patio Frontal

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: 201
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez, atrás de la Escuela Secundaria Paquimé
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 42
- LOTE: 0024203



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste de la manzana. El paramento esta compuesto por una puerta y dos ventanas. Tiene cornisas de ladrillo, desagües de cantera con un pedazo de metal, y contracimientto en la Fachada Principal y lateral. Por el lado derecho de la casa se encuentra una bodega que es parte de la propiedad, y frente a éste un cuarto de épocas recientes, perteneciente a la propiedad. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: José Martínez
- PROPIETARIO ACTUAL: Francisco Javier Meza
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Uno de los propietarios anteriores al Sr. Francisco Javier, dio fin a su vida en uno de los cuartos de la casa.

- Nombre de la persona que describe: Francisco Javier Meza

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u>: Mamey 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> <u>TECHUMBRES</u>: Triplay/Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>PISOS</u>: Cemento/Mosaico/Madera (original) 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: La Fachada Principal y Lateral tiene un contracimientto que se encuentra en algunas partes desgastada, también tiene cornisa de ladrillo y desagües de cantera y metálicos. Hace tres años las ventanas se ampliaron y se cambiaron algunas ventanas de madera a aluminio, y las otras siguen conservando sus marcos originales. Algunas puertas se taparon, como la que daba de uno de los cuartos al exterior de la casa, las puertas siguen conservando la madera original. La casa se encuentra en desniveles, cuenta con chimenea. El la parte de atrás de la casa y a un costado de ella, tiene un gran patio con árboles frutales, junto a lo que era el corral. La casa era muy amplia, pero por cosas de problemas legales, se dividió y lo que se ve después, una casa color crema (del lado de la Av. Benito Juárez), ya no es parte de la propiedad, eran unos cuartos adjuntos a la casa.

CARACTERÍSTICAS DE LA BODEGA

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de servicios
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Taller de Carpintería y Soldadura en Gral.
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Bodega
- USO Y DESTINO ACTUAL: Taller de Carpintería y Soldadura en Gral.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste de la manzana. El paramento esta compuesto por un cuarto de color blanco, donde se encuentra el comité directivo municipal, y a un costado de éste y en la parte de arriba se ve parte de la bodega. Una barda que se encuentra a un lado de la bodega y una entrada hacia el patio de la casa, que también es la entrada hacia el taller. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: José Martínez
- PROPIETARIO ACTUAL: Francisco Javier Meza
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Esta bodega en un principio tenía partes de avión, dicen que aquí componían las maquinas.

- Nombre de la persona que describe: Francisco Javier Meza

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla <u>COLOR</u>: Rojo quemado 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> <u>TECHUMBRES</u>: Madera/ Lamina <u>FORMA</u>: A dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: A esta parte de la propiedad no se le ha hecho ninguna remodelación, se ha quedado tal y como estaba, en una orilla de la bodega se encuentra un tapanco en el cual encontraron varias partes de un avión.



Fachada Principal



Comité Directivo municipal y la bodega.



Fachada Lateral, hacia avenida Benito Juárez.





Parte de la Bodega y El Comité.




Entrada hacia el Patio y el Taller.



Barda contigua a la entrada al patio.

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: 10
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez, Atrás de la Escuela Secundaria Paquimé
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 42
- LOTE: 0024201



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este la manzana. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas y un portal metálico. Se encuentran la fachada lateral recién repellada y esta tiene dos ventanas. Se encuentran algunas partes sin repellar y sin pintar, lo que hace que deterioren su estado de conservación y le den un aspecto regular. Se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Marielena Hernández
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u>: Cemento al descubierto con partes pintadas color crema. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Tabla roca/Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 4 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)


- OBSERVACIONES: La dueña de esta casa no le ha hecho ninguna remodelación a la casa. Tiene las puertas y ventanas de madera original, excepto la de la entrada principal. Los muros están repellados y pintados pero en algunos están cuarteados. Hace seis años el esposo de la Sra. Joaquina; Teodoro (persona que cuida la casa), puso las láminas junto con la tabla roca. Tienen un pequeño patio en la parte posterior a la casa donde tienen una pequeña huerta.



Fachada Principal de la casa.


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: 408 (33)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Revolución y C. Aldama
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 43
- LOTE: 0024301



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por una ventana grande con herrería, dos puertas, contracimiento estilo menonita, una banqueta un jardín frontal con árboles, un porche, dentro de este hay dos ventanas grandes con herrería y una puerta. Se integra el paramento de la manzana por seis inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y los otros cinco carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Tomás Lara
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. José Dolores Lara
- USUARIO ESPECÍFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Se encontraron vestigios de una rueda de cantera, cuando se estaba haciendo la banqueta y la entrada al porche.

- Nombre de la persona que describe: Sr. José Dolores Lara

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla con contracimient. <u>COLOR</u>: Verde Agua con blanco 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
<ul style="list-style-type: none"> <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u>: A dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- OBSERVACIONES:** El predio medía 35 x 50 mts. pero se le dio una parte a uno de los hijos del Sr. José. Hace veintiocho años se hizo la cocina, un baño, y una recamara, una pared de la recamara es de block. Antes la propiedad tenía forma de escuadra. Un año después se cambio el piso de madera al de cemento, las ventanas se ampliaron y se pusieron metálicas, se hizo el porche, se cambio por una puerta una ventana que daba hacia el patio. La casa cuenta con chimenea (no tan vieja), tiene desniveles y hace poco quitaron la noria para poner árboles frutales. Las ventanas originales que daban a la calle, tenían un portillo en las hojas de las ventanas por precaución de que los indios que bajaran los fueran a atacar mientras abrian, al tenerlo podían primero fijarse de quien era y después poder abrir.



Fachada Principal



Porche




Predio completo, junto c/la otra casa.



Fachada Lateral Ventanas del portillo


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: 1002(32)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Chihuahua y C. Adolfo López Mateos
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 46
- LOTE: 0024602



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado Este. El paramento esta compuesto por tres ventanas, tres puertas, una banqueta, cornisa de molde con pecho de paloma, un jardín frontal con árboles y una cadena de desplante con malla ciclónica. En la fachada lateral derecha tiene un porche y una ventana. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y los otros carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Paula Sandoval, después Sra. Elvira Archuleta
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Efrén Escárcega
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/estuco. con cornisa de pecho de paloma. <u>COLOR</u>: Blanco, durazno. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> <u>TECHUMBRES</u>: Madera /lámina/Tabla roca <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> <u>PISOS</u>: Cemento/Piso Cerámico 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: La Casa se reconstruyo en 1980 y se le agregaron algunas divisiones. El piso cerámico tiene cuatro años. Se les ampliaron las ventanas, y se le agregaron dos ventanas y una puerta. Tiene un patio enorme de 50 x 50 mts.



Fachada Principal




Fachada Lateral.



Fachada Principal


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Allende, Av.
- NÚMEROS: --
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Chihuahua y C. Adolfo López Mateos
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 46
- LOTE: 0024601



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por una puerta, tres ventanas medianas, una cadena de desplante con malla ciclónica, banqueta con pasillos, un jardín frontal con árboles y cuatro desagües de cantera. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Archuleta Sandoval José.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/ Mezcla • <u>COLOR</u>: Cemento. 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe • <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/ Lámina/tabla roca • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 6 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

OBSERVACIONES: No se tuvo acceso al interior.



Fachada Principal




Ventana de la Esquina



Fachada Lateral Izquierda

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: 173
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Junto a un pequeño Súper llamado "Okas".
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 52
- LOTE: 00152



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Cuartel de Soldados con caballeriza, 1ra. Fabrica de sodas lisas.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en toda la parte norte. El paramento esta compuesto por un zaguán grande con un arco de ladrillo, uno pequeño con un arco de ladrillo pintado y su puerta con herrería, un desagüe de cantera pintado de blanco y cornisa de cemento pintada de rojo. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, solo uno es considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Eugenio Sada
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Alberto Chinolla
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Lo que ahora es la bodega de la casa se ocupaba como fundidora, después se convirtió todo el predio en cuartel de soldados con caballeriza en la bodega, después fue la primera fábrica de sodas lisas.

- Nombre de la persona que describe: Sra. Martha Gamez de Chinolla.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> FACHADA: Adobe/mezcla/cornisa de cemento/arcos de ladrillo en entradas. COLOR: Blanco, rojo quemada en cornisa y un arco. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> MUROS: De adobe/mezcla ANCHO 0 .4 5 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> TECHUMBRES: Madera/Terrado/Lámina/Tabla roca/yeso FORMA: Plana, bodega a dos aguas. ALTURA APROX. 3 .0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> PISOS: Cemento/ Piso cerámico 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> ESCALERAS: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES:** Cuando la familia Chinolla adquirió la casa hace diez años quitaron las pilas (cerca del porche) que servían para lavar las botellas de soda de la fábrica. Tres años más tarde se cerraron y abrieron algunas puertas y ventanas. Al año siguiente se ampliaron los cuartos que ahora son de pintura. Desde hace cuatro años le pusieron las guarniciones de ladrillo a los zaguanes, puertas y ventanas. También en esa misma época pusieron una chimenea y cambiaron el piso de cemento al de cerámica, en algunas partes. Y un año después le pusieron el contracimientto que se encuentra en la fachada interior de la casa. La casa cuenta con dos norias que siguen en funcionamiento, un porche de madera, y tabla roca en los cuartos que se la pusieron hace cinco años.



Fachada Principal con los dos zaguanes, zaguán grande entrada principal.



Foto izquierda: Cuartos de pintura, puerta con arco (al fondo) la entrada del zaguán pequeño. Foto derecha: Cocina y cuarto de lavado frente al carro, atrás de los árboles el porche de madera.



Patio del predio.



Parte del predio y al fondo la bodega.



La bodega y su entrada, a un lado un cobertizo para la herrería.





Bodega desde Cjon. Galeana.



Estructura metálica de la bodega.



Interior de la bodega



Interior de la bodega con castillos nuevos y un muro al fondo de la bodega, hecho con block.




1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: 157 (150)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Frente al parque Gral. Porfirio Díaz Mori
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 40
- LOTE: 0014002



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste de la manzana. El paramento esta cubierto con repellado y tiene un contracimiento estilo menonita, se encuentra algunas partes sin repellar y sin pintura, lo que le da mal aspecto y deterioran su estado de conservación. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que esta abandonado, se encuentra en el centro.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Eva Maesse
- PROPIETARIO ACTUAL: Ramón Maesse Armendáriz
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

El señor Ramón Maesse Armendáriz fue presidente municipal de Casas Grandes dos veces consecutivas.

- Nombre de la persona que describe: Ramón Maesse Armendáriz

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe <u>COLOR</u>: Blanco 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 .5 5 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (BUENOS)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Triplay/Madera/terrado/Lamina <u>FORMA</u>: A dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 3 .0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Mosaico 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: La familia le agregó una chimenea y le pusieron plafones de triplay, dando una altura aprox. de 2.50 metros; también se le hizo unas divisiones a la casa. Tienen un patio en la parte trasera del predio y atrás de este tenían un corral que daba a la calle de Ojinaga. Algunas de las puertas y ventanas son de madera nueva con herrería al exterior. Y a las ventanas de la fachada principal y la lateral se ampliaron, una puerta del interior se tapo, esta daba al cuarto de la esquina de la casa.



Fachada Principal y Lateral




Fachada Principal



Parte trasera del predio, donde se encontraban los corrales.


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: --
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Ojinaga y Av. Libertad
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 40
- LOTE: 0014003



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado Este. El paramento esta compuesto por un portón, dos puertas y una ventana. Algunos agregados se encuentran en mal estado lo que hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel.



Sup. Const. 240.00 m²
 Sup. Terreno 861.00 m² 001 40 03

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/ Mezcla <u>COLOR</u> : Naranja.	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . - - MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : ----- <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> -. . - - MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)


OBSERVACIONES: No se tuvo acceso al interior.



Fachada Principal


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: 155 (4)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Benito Juárez y Libertad, frente al parque Gral. Porfirio Díaz
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 40
- LOTE: 0014001



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de servicios (tienda de abarrotes, vinos y licores)
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento esta compuesto por repellido y guardapolvo de cantera en una de las esquinas, tiene un contracimiento que se encuentra manchado al igual que la pared. La chimenea se encuentra en la parte lateral izquierdo del inmueble, que esta formada por cantera. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que esta abandonado, se encuentra en el centro.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Hermanos Desmth
- PROPIETARIO ACTUAL: Ernestina Ceballos
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

La familia Olivos Ceballos adquirió la casa hace cuarenta años siendo ya casa habitación, teniendo el número 4; diez años antes era una tienda de abarrotes, vinos y licores. En la parte de la fachada principal tiene un fresco que fue donado por Gricel Ortiz. La inscripción dice: “VENTANA AL PASADO Fresco donado por la pintora Gricel Ortiz “Mukira”, Como inicio al proyecto “Arte de Callejón”. CONSEJO MPAL. DE TURISMO Y CULTURA”

- Nombre de la persona que describe: Ernestina Ceballos

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA:</u> Adobe / piedra de cantera	BUENO	REGULAR	MALO
---------------------------------------------	-------	---------	------

COLOR: Blanco c/sillarejo de cantera, solo en una esquina.	(BUENO)
• MUROS: De adobe ANCHO 0 . 5 5 MTS.	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• TECHUMBRES: Madera/Lamina FORMA: Plana ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• PISOS: Cemento	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• ESCALERAS: -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- **OBSERVACIONES:** Ellos hace treinta años le agregaron una chimenea adornada o hecha con cantera y le pusieron plafones de triplay, dando una altura aprox. de 2.50 metros; también se le hizo una división a los cuartos frontales que ocupaban la tienda. Tienen un patio de 6 x 6 mts aproximadamente en la parte central de la casa. Algunas de las puertas y ventanas son de madera con herrería al exterior.



Calle Libertad (fachada lateral)



Calle B. Juárez (fachada principal)



Fresco de la fachada Principal



Inscripción del fresco

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: --
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: A un costado de la Iglesia
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 31
- LOTE: 0013101



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Quiosco
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Plaza Gral. Porfirio Díaz Mori
- NOMBRE ACTUAL: Plaza Gral. Porfirio Díaz Mori
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Quiosco
- USO Y DESTINO ACTUAL: Quiosco
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en toda la cuadra, a un costado de la iglesia. Es una Plaza con cuatro corredores y uno alrededor de la plaza, tiene jardín y árboles y un Quiosco. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: H. Ayuntamiento de Casa Grandes
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casa Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

H. Ayuntamiento de 1947-1949. Poder Maeze. Inscripción pintada en principio de un corredor, el que se encuentra frente a la entrada al Quiosco.

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Concreto, barandal metálico.	BUENO	REGULAR	MALO
<u>COLOR</u> : Dorado, rojo (Teja), Concreto en la base.	(BUENO)		

<ul style="list-style-type: none"> • MUROS: ----- ANCHO -. -. -. MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> (-----) 			
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> (-----) 			
<ul style="list-style-type: none"> • TECHUMBRES: Teja de plástico FORMA: A seis Aguas ALTURA APROX. 2 . 6 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> (BUENO) 			
<ul style="list-style-type: none"> • PISOS: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> (BUENO) 			
<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERAS: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> (-----) 			

OBSERVACIONES: Al quiosco le cambiaron el techo original.



Fachada Principal y la entrada al quiosco.




Fachada Posterior.



Inscripción

08-013-001 012 B-23




1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: 153
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Benito Juárez y Libertad, frente al parque Gral. Porfirio Díaz Mori
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 30
- LOTE: 0013002

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de abarrotes, vinos y licores.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Tienda y Correo
- NOMBRE ACTUAL: Súper del Pueblo
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de servicios: tienda y correos
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de servicios
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste de la manzana. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Hermanos Desmth
- PROPIETARIO ACTUAL: Cecilia Amaros de Ceballos
- USUARIO ESPECÍFICO: Tienda de abarrotes, vinos y licores

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

La familia Ceballos adquirió la parte que le correspondía a correos en 1989, haciéndola esta más grande.

- Nombre de la persona que describe:

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe con cornisa de ladrillo <u>COLOR</u> : Beige con amarillo	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe con repellido <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

ALTURA APROX. _ _ _ _ MTS.			
• <u>TECHUMBRES</u> : plafón/Madera/cemento/Lamina <u>FORMA</u> : Plana e inclinada a un agua <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO


- OBSERVACIONES: Ellos hace siete años le agregaron un cuarto, quedando en la esquina suroeste del inmueble. Algunas de las puertas y ventanas son de madera con herrería al exterior. La cornisa tiene triple ladrillo en forma de zig-zag.



Fachada principal del inmueble y parte del predio una estética.

1. LOCALIZACIÓN


08-013-001 013 B-8



- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: 92
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Benito Juárez e Independencia, frente al parque Hermenegildo Galeana
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 30
- LOTE: 0013001

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de compra y venta de artículos nuevos y usados.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Viva Villa
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de servicios (tortillería)
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de compra y venta.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento esta compuesto por dos puertas y esta repellido, tiene desagües de piedra y friso de ladrillo. Se calle se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y los dos se encuentran en buen estado.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Cecilia Amaro de Ceballos
- USUARIO ESPECÍFICO: tienda de compra y venta de artículos nuevos y viejos.

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/ladrillo en friso <u>COLOR</u> : Café	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 7 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS:</u> Cemento 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS:</u> ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Las puertas y las ventanas son de madera, parece la original, y por el exterior tienen herrería.




Fachada de la tienda Viva Villa



08-013-001 014 B-07


1. LOCALIZACIÓN



- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: (8)(96)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Independencia y Av. Libertad, a un lado de la Plaza Gral. Porfirio Díaz Mori.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 32
- LOTE: 0013205

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio comercial
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: El remolque trocero.
- NOMBRE ACTUAL: Nevería Juárez
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio comercio (1ro. Mesón, 2do. Carnicería 1910, 3ro. Restaurante 1950)
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de comercio (tienda de abarrotes y paletas de hielo, 1976)
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX (1870)
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la punta sur. El paramento esta compuesto por una puerta de aluminio con cristal, dos ventanas de tamaño mediano y cornisa de ladrillo triple, colocada en forma de zig-zag pintada de blanco. En la fachada lateral izquierda (frente al predio) se encuentra una ventana grande y una puerta metálica. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, este es considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Gral. Quevedo, después Sra. Juanita Reyes García.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Rubén Tena Reyes
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo y contracimientto. • <u>COLOR</u>: Blanco con rojo (Coca-cola) 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 . 6 5 MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO

<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS:</u> Cemento 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS:</u> ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: La Tienda esta conectada a la casa contigua a esta. No se le han hecho casi cambios, excepto las puerta y las ventanas, se les quito el marco de madera y la ventana lateral se amplio.




Fachada principal



08-013-001 015 B-6

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua



- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: ---
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Constitución y Av. Independencia Frente a la Plaza Hermenegildo Galeana
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 18
- LOTE: 0011804

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio comercial
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Súper de Abarrotes
- NOMBRE ACTUAL: Artesanías Pueblo Viejo
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Servicios
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de Comercio
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por una puerta, tres ventanas medianas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Crispín Méndez, después el Sr. Carlos Méndez
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Daniel Ceballos.
- USUARIO ESPECIFICO: Tienda de Artesanías

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla, con cornisa de cemento. <u>COLOR</u>: Café 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

ALTURA APROX. _ _ _ _ MTS.			
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /Terrado/ Lámina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Este negocio pertenece al mismo terreno de la casa que esta atrás de este. Hace quince años era un súper de abarrotes que rentaba la Arq. Blanca Estela Chinolla.

08-013-001 016 B-5

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes



- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: S/N
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Constitución y Av. Independencia.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 18
- LOTE: 0011804

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de servicios
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Nevería: “Mar y Sol”
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de espectáculos
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de servicios
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado del salón de actos a la mitad vertical de la calle. El paramento esta compuesto por una puerta principal, una puerta en el terrado pequeño, una ventana grande, una pequeña, banqueta y contracimientto. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, uno edificado en un solo nivel y los otros en dos niveles.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Carlos Méndez
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Daniel Ceballos Martínez
- USUARIO ESPECIFICO: Servicios: Paletería, nevería y bebidas

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

La nevería en un principio era cuartel militar, después paso a ser cine (desde hace veinte años ya no es), después fue casa habitación –desde hace diez años ya no fue-, y desde hace nueve años es nevería.

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimientto <u>COLOR</u> : Blanco (predomina) con otros colores	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : Madera/tabla roca <u>FORMA</u> : es un tapanco <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/ lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO

ALTURA APROX. 4 .0 0 MTS. INTERIOR Y 9 .0 0 MTS. INTERIOR	
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso cerámico	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ESCALERAS</u> : Madera	BUENO REGULAR MALO (BUENO)

- OBSERVACIONES: No se taparon puertas ni ventanas, están con el tamaño en el que la obtuvieron. Como era cine el lugar estaba en desniveles muy marcados, rellenaron y ahora ya no son tan notorios. Cuando empezó a ser nevería hace nueve años, se amplió porque ocuparon lo de enfrente para cuartos (cuando la habitaron) y estaba muy pequeño, rellenaron una parte y se extendió. Hace tres meses se amplió la nevería hacia atrás, utilizando lo que antes ocupaban como bodega y mucho antes parte del cine.




Fachada Principal

08-013-001 017 B-4

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes



- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.
- NÚMEROS: S/N
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Constitución y C. Independencia. Frente a la plaza Principal.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 18
- LOTE: 0011805

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de Oficinas Municipal
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de espectáculos
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento esta compuesto por dos ventanas pequeñas, dos ventanales con guarniciones de cantera, un portón, dos columnas de cantera y cornisa. En la fachada Lateral hay una venta grande con guarnición, una puerta y dos ventanas pequeñas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casa Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Salón de Actos

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Este Salón de Actos fue construido en 1935, según la fachada. Hecho por órdenes del Gobernador Rodrigo M. Quevedo.

- Nombre de la persona que describe: Sr. Ramón Tena

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla, con cornisa de piedra. <u>COLOR</u>: Rojo y Crema. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	(BUENO)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: Madera <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> -. . - MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera /lámina <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS. EXTERIOR 	(BUENO)		

• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

• OBSERVACIONES: -----



Fachada Principal




Fachada Lateral

08-013-001 018 B-69

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Benito Juárez, Av.



- NÚMEROS: 300 (24)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo, a un costado de la Escuela Primaria “María Martínez”
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 27
- LOTE: 0022702

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en toda la parte norte de la manzana. El paramento esta compuesto por tres ventanas un porche, una banqueta y un patio grande frontal con árboles. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Refugio Levarios
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Ramón Levarios López
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla <u>COLOR</u>: Azul cielo 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	(BUENO)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u>: Plana 	(BUENO)		

ALTURA APROX. 2 . 5 0 MTS. INTERIOR			
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
	(REGULAR)		
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)		

- **OBSERVACIONES:** Los marcos de algunas puertas y ventanas son originales. Tenía corral pero ya las divisiones están destruidas. A un costado de la casa azul hay unos cuartos que sus agregados están en mal estado y esto hace que su estado de conservación se deteriore. La base de la casa se esta corroyendo mucho, al igual que las esquinas. Antes estaban habitados estos cuartos pero desde hace tres años ya no se ocupan. No tiene techo de lámina pues gotea.



Fachada Principal



Patio y al fondo el corral



Parte de atrás de los cuartos en mal estado.




Esquina de la casa (atrás)

08-013-001 019 C-86

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Chihuahua, Cjon.



- NÚMEROS: 127
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Independencia y Av. Victoria.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 11
- LOTE: 0011103

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a la mitad (de este a oeste) de la manzana en la parte sur. El paramento esta compuesto por una barda de adobe con una puerta metálica con marco de cemento, contigua a la puerta esta la fachada lateral de la casa, esta compuesta por dos ventanas medianas de forma diferente. En la fachada se encuentran tres ventanas medianas, dos puertas, desagües de cantera (decorativos), contracimientto, una banquetta y frente a este esta su patio. El paramento presenta algunas alteraciones y falta de algunos agregados que hacen que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado como monumento histórico, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. José Quesada, después el Sr. José Quesada (hijo).
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Elena Durán Reyes.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/ y contracimientto. • <u>COLOR</u>: Cemento con los marcos de puertas y ventanas color durazno. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca • <u>FORMA</u>: Plana. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR			
• <u>PISOS:</u> Cemento/Madera (original)	BUENO	REGULAR	MALO
	(BUENO)		
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)		

- **OBSERVACIONES:** La Sra. María Elena llegó a habitar la casa hace treinta y cinco años, y en ese entonces ya se le había puesto la mezcla a la fachada, y ellos le agregaron el contracimientto. Esta propiedad es de 50 X 50 mts aprox. Pero la Sra. María lo dividió en tres partes para sus hijos, quedándose ella con la casa original. Todos los pisos eran de madera pero hace dieciocho años se cambiaron tres cuartos a cemento, quedando dos de madera. Las puertas y ventanas son de madera original y del tamaño original, no se tapo ni amplió ninguna de ellas. Parece que una de las ventanas que da hacia la calle no es la del tamaño original. La barda que da hacia la calle es la original, esta estaba más grande pero con el tiempo se desgastó y quedó de ese tamaño, la revocaron para que no se siguiera deteriorando. En el techo no tenía lámina pero le pusieron en algunas partes tabla roca (Hace 7 años) como en el baño y un cuarto, lo demás se quedó rústico. El año pasado le pusieron lámina a la casa.



Predio visto desde la esquina.



Fachada del inmueble, Barda de adobe.



Ventana original y ventana más reciente.



Fachada de la Casa.

08-013-001 020 C-84

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro



- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: S/N
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Adelante del arroyo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 14
- LOTE: 0011406

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: -----



Sup. Const. A 74.48 m²
 Sup. Const. B 33.62 m²
 Sup. Terreno 1,260.00 m² 1:200 001 14 06

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Domingo Alvarado, Inocenta Carvajal (Propietaria después de Sr. Domingo)
- PROPIETARIO ACTUAL: Julio Cesar Ponce Zubia
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

A esta casa se le conocía como la casa del cañonazo porque cuando fue la época de la revolución, hubo un combate y desde el otro lado del río atacaban hacia el lado de paquimé. En uno de esos disparos le callo a la casa haciéndole un agujero en la pared y matando parte de la familia que vivía allí.

- Nombre de la persona que describe: Norberto Pone

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe <u>COLOR</u> : Esta el adobe al descubierto.	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 3 5 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u> : Plana y a dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 3 0 MTS. INTERIOR	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO

	(BUENO)
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO REGULAR MALO
	(-----)

- **OBSERVACIONES:** El Sr. Norberto Ponce (padre del actual propietario y nieto de la propietaria anterior), hicieron divisiones a la casa en 1967, quedando con tres cuartos, también en esa época le cambiaron ventanas, se las pusieron más grandes y taparon parte de una puerta de la fachada principal para convertirla en ventana. Uno de los cuartos con el paso del tiempo ya no estaba en buenas condiciones y tuvieron que tirarlo hace doce años, quedando una escuadra (lo que antes era un rectángulo). Y hace dos años aumentaron una cuarto, formando otra vez el rectángulo. El cañonazo se tapo con cemento.



Fachada Principal



Fachada Lateral Izquierdo



Fachada Principal y Lateral Derecha




Fachada Lateral Izquierda.

08-013-001 021 C-66

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro




- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 44 (15)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Fco. I. Madero y el arroyo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 03
- LOTE: 0010302

ARROYO

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX

DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este de la manzana. El paramento esta compuesto por una puerta, tres ventanas de tamaño grande, y una entrada que lleva al patio. Tiene un contracimientto que se encuentra en la fachada principal y lateral de la casa. Se encuentran algunas partes sin repellar, lo que hace que deterioren su estado de conservación, y están sucias las paredes lo que da un aspecto regular. Se integra por seis inmuebles, cinco no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento edificados en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Martín Amaro, Federico Méndez Desmeth (después del Sr. Martín Amaro)
- PROPIETARIO ACTUAL: Hortensia Martínez Miranda
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: Ing. José Luis Méndez Martínez

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe /mezcla/ Contracimientto <u>COLOR</u>: Amarillo claro y rojo quemado 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULARES)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u>: A cuatro aguas <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)

• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
	(REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)

- **OBSERVACIONES:** Esta propiedad era de forma cuadrada que daba hasta el otro lado de la calle pero se dividió entre los hijos, quedando la casa en una de las esquinas del predio. A esta en 1977 se le amplió la cocina con block y mortero cemento-arena en la parte de atrás de la casa. Pero en los ochentas se le hicieron más remodelaciones, se pusieron algunas puertas nuevas y otras se quedaron con la madera original. Las ventanas de las fachadas se ampliaron, al techo se le puso lámina y tabla roca en el interior. También en estos años se agregó un porche.



Fachada Principal




Fachada Lateral

08-013-001 022 C-14

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 48
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Fco. I. Madero.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 05
- LOTE: 0010503

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio religioso
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Casa Parroquial
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Cuartel, Hospital, Casa Habitación.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio religioso.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la parte sur de la manzana. El paramento esta compuesto por una ventana en la esquina, tres mas grandes, dos puertas, una plataforma en la entrada principal con barandal y copones en las esquinas, contracimientto, banquetta y un jardín con una cerca. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Federal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Iglesia
- USUARIO ESPECIFICO: Curato.

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Se oculto por un día en este lugar Benito Juárez, originalmente se iba a ocultar en la casa del Coronel, pero tuvo que despistar al enemigo.

- Nombre de la persona que describe: Cura Juan Antonio Lira López

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla <u>COLOR</u>: Rosa con blanco 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina /Tabla roca. <u>FORMA</u>: A dos aguas. <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 9 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Madera/Vitropiso 	BUENO	REGULAR	MALO

• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
---------------------------	------------------	---------	------

- **OBSERVACIONES:** Los marcos de las puertas y ventanas son originales, excepto una puerta de la fachada que lleva a las oficinas. En la parte de atrás había unas regaderas junto al patio, se quitaron esas regaderas y el muro sirvió para hacer un cuarto de televisión con división de cristal, con techo de lámina, esto se cambio hace cinco años. Tiene una noria que funciona pero no lo ocupan. También un porche que hace ocho meses le cambiaron las láminas y las viguetas. Solo cuatro cuartos tienen piso de madera. Una ventana que daba al exterior antes de poner la sala de TV., se convirtió en puerta para acceder a esta. Tiene un patio grande y árboles en la parte frontal a la casa. Esta casa está en desniveles.



Fachada Principal




Fachada Lateral

08-013-001 024 C-15

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 49
- CÓDIGO POSTAL: 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 05
- LOTE: 0010502

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio Militar (Cuartel)
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por dos fachadas, pues en un principio era de la misma persona y la repartió entre dos hijos. Pero no se ha dividido legalmente. La primera fachada tiene una banqueta, un contracimientto, árboles en la parte frontal, dos puertas y tres ventanas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. José Parra, después Sr. Blas Castillo Martínez.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Gloria Castillo Lucero.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: Sra. Luz María Castillo Lucero.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimientto <u>COLOR</u> : Durazno con Rojo	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 3 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
---------------------------	------------------	---------	------

- **OBSERVACIONES:** La casa Pertenece al Sr. Blas Castillo Martínez, pero después lo dividió entre dos de sus hijos. La casa solo tenía los cuartos de enfrente, pero hace diez años, paso a manos de los hijos y ellos empezaron a construir. En un principio toda la Familia Castillo Lucero vivió aquí. Hace treinta años se amplió; hicieron una chimenea, quitaron una noria, y cinco años después pusieron un baño al final de la parte derecha del predio, ampliaron las ventanas de la fachada; y quince años más tarde pusieron otro baño en el lado izquierdo al fondo, y dos cuartos más hacia atrás, también pusieron el contracimientto. Se abrió una puerta hace dieciocho años y una ventana hace tres años. Algunos de los marcos de las puertas y ventanas son de madera original. Tenía un zaguán, pero cuando paso a manos de los hijos, uno de ellos lo quito y lo convirtió en cochera. Ahora esta pertenece a su casa.



Puerta Principal



Fachada Principal




Fachada Principal.

08-013-001 025 C-02

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.



- NÚMEROS: ---
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo, frente a la Plaza Hermenegildo Galeana.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 05
- LOTE: 0010501

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de Oficinas Municipal
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Escuela Secundaria Federal ES-58
- NOMBRE ACTUAL: Presidencia Municipal de Casas Grandes.
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Escuela
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de Presidencia
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por dos puertas, cuatro ventanas grandes con guarniciones de cantera, cinco pilares, jardín frontal, banqueta, y cornisa de ladrillo. En la fachada lateral hay seis ventanas con guarniciones de cantera. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casa Grandes.
- USUARIO ESPECIFICO: Presidencia Municipal

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Este edificio fue inaugurado en 1903 como “Esc. Primaria Estatal No. 59” siendo Gobernador del estado Don Luis Terrazas y Jefe Político del Municipio Don Francisco Mateus. En 1911 durante el combate en Casas Grandes, la escuela fue habilitada como hospital para los heridos. En 1979 el Ed. Albergó al CBTA 112. De 1983 a 1987 se estableció la Esc. Sec. “Paquimé” actualmente lo ocupa la Presidencia Municipal de Casas Grandes. La rehabilitación se llevo a cabo siendo Gobernador del estado El C.C.P. Patricio Martínez García 1998-2004. Presidente Municipal C. Ramón Tena Reyes. Administración 1998-2001 Casas Grandes, Chihuahua a 15 de Septiembre 2000.

- Nombre de la persona que describe: Placa en la entrada de la Presidencia Municipal.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla, con cornisa de ladrillo, pilares de cantera. <u>COLOR</u>: Blanco, crema y rojo. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera /lámina/Tabla Roca <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

• <u>PISOS</u> : Piso Cerámico, Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Cuando lo convirtieron en Presidencia Municipal le pusieron divisiones.



Fachada Principal




Fachada Principal y Lateral

Placa de la historia del Edificio

08-013-001 026 C-03

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 15
- CÓDIGO POSTAL: 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Av. Benito Juárez, a un costado de la Presidencia Municipal, contra esquina de la plaza Hermenegildo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 6
- LOTE: 0010604

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. Ocupando el predio toda la parte sur de la manzana. El paramento esta compuesto por un zaguán, tres ventanas grandes, cornisa de ladrillos y desagües de metal. Contiguo a la casa hay un vestigio de que hubo un cuarto más en esa casa. Se encuentran algunas partes sin repellar, ni pintar, lo que hace que deterioren su estado de conservación, y le den un mal aspecto. Se integra por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Manuel Hernández Torres
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo • <u>COLOR</u>: Cemento al descubierto con partes pintadas color café claro y durazno. 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado • <u>FORMA</u>: Plana 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO

ALTURA APROX. 3 . 5 0 MTS. INTERIOR			
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
	(REGULAR)		
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)		

- **OBSERVACIONES:** La casa parece estar abandonada, pero ahora están construyendo un cuarto no pegado a la casa, que queda en la esquina del predio, pero no tiene valor arquitectónico. Tiene una pequeña barda de adobe en la esquina, y le continúa una cerca de madera con alambre. Atrás de la casa no hay nada más que un cuarto en ruinas y al fondo otro cuarto de adobe sin mezcla. En las ventanas de la Fachada Principal hay molduras que se encuentran en mal estado y herrería que las cubre un poco.



Esquina y Fachada Principal



Fachada Principal




Fachada Posterior

08-013-001 028 C-17

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 206 (52)
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez, a media cuadra de la Presidencia Municipal, y la Plaza Hermenegildo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 6
- LOTE: 0010602

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
-
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX (1890)
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado Este, a la mitad de la calle. El paramento esta compuesto por cuatro ventanas, una puerta, cornisa de ladrillos y faldón de lajas. Se integra por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: 1ro. Ismael Bretón, 2do. Hermenegildo Parra, 3ro. Sr. Elvira (Sra. Chata) Parra, 4ta. Sra. Manuela y Maria Luisa Olivas.
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

En 1883 el Sr. Valentín Oñate enuncio al Municipio (al Sr. Juan Artalejo) le permitiera construir, y construyó. En 1890 se le vendió la propiedad al Sr. Ismael Bretón. Poco después el Sr. Ismael Bretón vendió la propiedad al Sr. Hermenegildo Parra, este se quedó con la propiedad como patrimonio para sus hijas, pero una de las hijas, La Sra. Elvira Parra, conocida como "La Chata" vendió a las Sra. Manuela y María Luisa Olivos en hojas de cuaderno la propiedad, porque no había Registro de la Propiedad en aquel entonces. La propiedad se les vendió a nombre de Sra. Carmen Apodaca Olivos. Cuando se registro legalmente se unió esta casa y la casa contigua color verde agua (frente al paramento, del lado izquierdo). Se registro a nombre del hijo adoptivo de la Sra. María Luisa y del Sr. Aniceto Archondo, él Sr. Marco Antonio Archondo. En la época de la revolución, era cuartel Militar.

- Nombre de la persona que describe: Sr. Roberto Baca

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/laja c/cornisa de ladrillo • <u>COLOR</u>: Beige con antepecho en laja color mamey. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla/triplay (Tableados) • <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/Lamina/Tabla Roca <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Mosaico. 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: Esta casa hace treinta años tenía una zaguán con arcos, que llevaba hacia el corral y por donde llegaban los militares en la época de la revolución. Se tapó la entrada y se puso una ventana hacia el exterior y otra hacia el interior de la propiedad; convirtiéndose esta en la estancia. En 1975 se amplió un cuarto, lo que ahora es la cocina, que no se hizo de adobe sino de block; frente a él esta el comedor. La casa desde que se construyó tenía el piso de madera, se lo quitaron (1970) quedando de puro terrado, y en 1985 se le puso de cemento y a otros se les puso mosaico. Se construyó una pequeña bodega, en la esquina del fondo, junto a lo que era el corral. Tiene un pozo desde el inicio, pero se tapó porque llegó el agua potable. Este tiene 24.4 m de profundidad, pueden seguir en funcionamiento pero ya no se ocupa. El patio tiene un pasillo que lleva hacia el otro lado de la calle.




Fachada Principal

08-013-001 029 C-19

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 207 (5?)



- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 18
- LOTE: 0011801

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado ESTE. El paramento esta compuesto por dos puertas y dos ventanas (que están de forma intercalada), con herrería al exterior, cornisa de ladrillo en forma espigada. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un nivel.



Sup. Const. 230.00 m²
 Sup. Terreno 1,113.25 m² 001 18 01

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Rita Esquivel (abuelita del Sr. Rubén Baca), después Sra. Natalia Miranda Esquivel.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Rubén Baca Miranda.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Esta casa cuando era de la Sra. Rita se la heredo a todos los hijos, pero la Sra. Natalia se la compró a ellos.

Cuando se le estaba haciendo la ampliación a la casa, se encontró dinero enterrado desde hace tiempo. Uno de los trabajadores que estaba en la casa se encontró el dinero y se quedo con el. También se encontró un metate, puede que sea un vestigio de Paquimé.

- Nombre de la persona que describe: Amparo Esparza de Baca.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/contracimientto y cornisa de ladrillo • <u>COLOR</u>: Café claro con contracimientto color beige. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 .6 0 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 3 .5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Mosaico y Madera (original) 	BUENO	REGULAR	MALO

	(BUENO)
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO REGULAR MALO
	(-----)

- OBSERVACIONES: El predio era de forma cuadrada, pero se fracciono. Una cuarta parte del terreno le corresponde a uno de los hijos del Sr. Rubén Baca.

En 1965 se ampliaron las ventanas al exterior y una ventana que daba al patio se convirtió en una puerta corrediza de cristal. Se abrió una puerta (la principal) hacia lo que ahora es el comedor, y la puerta principal que daba a un pequeño zaguán y este al patio, se tapó hace 25 años, En este espacio se puso un baño y un cuarto de lavado. La casa contaba con una chimenea pero la Sra. Natalia se lo quito hace 35 años. Después (hace 14 años), se le puso el techo de lamina y once años más tarde se le agrego una recamará y un baño, en la parte contigua a la estancia. Las puertas del interior son de madera original y las del exterior de aluminio. Tiene un solo cuarto con piso de madera original, lo que ahora es la recamara principal. Esta recamara conectaba con una puerta hacia los cuartos siguientes, que ahora son parte de la propiedad de una hija, esta puerta se tapo del lado de la casa del Sr. Rubén, cortando la comunicación de las recamaras.




Fachada Principal

008-013-001 030 C-18

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 206(54)
- CÓDIGO POSTAL: 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Av. Constitución y C. Aldama., entre Av. Benito Juárez y C. Aldama.
- REGIÓN (CATASRAL): 001
- MANZANA: 6
- LOTE: 0010601

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas y un portón. La fachada tiene molduras en la cornisa. Contiguo a la casa hay una tortillería que es propiedad del mismo dueño, en el antepecho tiene lajas color beige. Se integra por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Agustín Chinolla, después Antelmo Soto Archuleta.
- PROPIETARIO ACTUAL: Diego Alberto Soto Carmona
- USUARIO ESPECIFICO: -----

Sup. Const. 182.00 m²
Sup. Terreno 750.00 m² 001 06 01

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla c/cornisa de moldura <u>COLOR</u> : Verde con lajas y molduras beige.	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	(BUENO)		
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR	(BUENO)		
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso Cerámico.	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	(BUENO)		
	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)		

- **OBSERVACIONES:** A la casa se le hizo una ampliación de un baño hace veintisiete años. Luego, siete años más tarde se le pusieron divisiones en el interior y se le cambio la mezcla de los muros, también en esa misma fecha se le puso las lajas de color beige. Hace un año se le hicieron remodelaciones, como cambiar ventanas a las de aluminio y agregar un cuarto para la tortillería “San Antonio”. La casa cuenta con un patio grande y un porche a un lado de este.



Fachada Principal




Esquina Constitución y Aldama. Tortillería San Antonio.

08-013-001 031 C-20

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 209
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 18



- LOTE: 0011807

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Salón de Baile.
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de entretenimiento.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas largas con herrería y una en la esquina de la misma forma, contracimientto, y desagües de cantera como ornato. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Carolina Parra, después la Sra. Natalia Miranda Esquivel, después Sr. Carlos Baca.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María de Lourdes Baca
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe/Lodo/Cal <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera original-Vigas de álamo- /Terrado/lámina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/ Madera (original)	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Esta casa en un inicio estaba dentro de la propiedad de la casa de a lado. Pero se dividió el terreno cuando paso a manos del Sr. Carlos Baca (hermano de la propietaria actual). Esta casa tenia una puerta directa hacia una de las recamaras de la otra casa, pero después de unos años la Sra. Amparo (dueña de la otra casa), cerro el acceso a la otra casa. Esta puerta conduce a lo que ahora es el ante comedor de la casa catalogada. En un principio esta casa era un salón de baile – lo que ahora es la estancia -, después paso a ser billar con un bar. La puerta de acceso a este lugar era por donde esta la ventana en la esquina. Lo que corresponde ahora a la cocina, ante comedor, pasillo y estancia, son la parte antigua, lo demás pusieron la subestructura hace diez años, al igual que la mezcla de tierra de los muros y hace un año completaron la superestructura y pusieron la lámina. La puerta que estaba en la esquina se convirtió en ventana hace veintiún años. Los marcos de las ventanas no son originales, una puerta es original, la principal no. El contracimientto se hizo en los sesentas.



Fachada Principal



Puerta Principal.




Ventana de la esquina, antes puerta.

08-013-001 032 C-27

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:**
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Esquina Av. Constitución y C. Aldama.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 7
- LOTE: 0010706

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por dos puertas, una ventana grande y cornisa de ladrillos revocada. En la fachada lateral hay dos puertas, una ventana grande y contracimientto. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y los otros dos carecen de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.


<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/contracimientto y cornisa • <u>COLOR</u>: Morado y lila 	BUENO (BUENA)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Lamina • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. EXTERIOR 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El predio se ve muy grande, pero esta fraccionado, no tiene divisiones entre casa y casa pero tienen diferente registro de lote. El cuarto que esta en la esquina, al parecer estuvo rentado, no esta remodelado por dentro solo tiene estantes. El nombre del pedazo de casa que se ocupa para local es “Regalos Zaira”. Las puertas y ventanas son de madera original. El contracicimiento de la fachada lateral esta en buen estado pero el de la fachada posterior esta desgastado, el muro esta en mal estado.

No se obtuvo acceso a la casa.



Fachada posterior, patio de la casa.



Esquina de la casa.



Fachada Principal




Fachada Lateral

08-013-001 033 C-50


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 404 (60)(21)(16)
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Aldama y C. Revolución.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 7
- **LOTE:** 0010702



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este. El paramento esta compuesto por una barda de castillo con rejas, le continúa un patio con árboles a los lados del camino que conduce a la casa, esta se encuentra al fondo del terreno. Cuenta con dos puertas, una ventana grande y cornisa de ladrillos revocada. En la fachada se encuentran dos ventanas, una puerta y un porche en la entrada hacia la casa. Tiene faldón de cantera y cornisa de ladrillo doble. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros dos carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Roberto Baca, después Sra. Herminia Aras
- PROPIETARIO ACTUAL: Encarnación Varela Flores
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla/yeso/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u> : Blanco con textura	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Lamina/Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana (mayoría) y a un agua. <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>PISOS</u> : Cemento/Madera (original)	BUENO	REGULAR	MALO (BUENO)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO (-----)

- **OBSERVACIONES:** Se le aumento hace treinta años una cocina y hace quince se le hizo el porche. Las puertas y ventanas son de madera original y tienen herrería hacia el exterior. La casa esta a desniveles.



Fachada Principal



Porche



Parte del patio y los castillos con la reja.




Patio

08-013-001 034 C-51


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 62
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Aldama y C. Revolución.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 19
- **LOTE:** 0011901



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento esta compuesto por una barda de block y celosía, le continúa un jardín con árboles, un pequeño porche, dos puertas, dos ventanas grandes y una pequeña; a un lado de la casa hay una barda con una pequeña puerta. En algunas partes del contracimiento y la barda le hace falta revoque, también carece de pintura, esto deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, solo uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y los otros cuatro carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Roberto Sing, después Sr. Paulo Sing.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Ruiz Estrada
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla y contracimiento. <u>COLOR</u>: Gris (Cemento), contracimiento beige. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Lamina/Cielo raso de plástico. <u>FORMA</u>: A dos aguas. <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La propietaria actual la Sra. María Ruiz Estrada adquirió esta propiedad hace cuatro años y la ha ido restaurando poco a poco de cómo se encontraba. Recién que llegó le cambió el techo de madera y terrado por madera, lámina y cielo raso de plástico. La parte de enfrente de la casa son de muros anchos y la parte de atrás son angostos (del tamaño actual). Algunas puertas y ventanas no tienen el marco original, son de madera reciente. En la parte de atrás tiene un patio de tamaño grande y hasta el final está el muro colindante, el cual se encuentra desgastado, sin revoque y esto hace que deteriore su estado de conservación. La otra barda que está del lado de la calle Revolución, se encuentra en el mismo estado que la anterior, en esta hay un portón casi en la esquina. Estos muros tienen algunas partes antiguas y otras recientes, parece que el muro antiguo es el que está al fondo de la propiedad pues el ancho de estos es de 50-60 cms.



Fachada Principal



Fotos desde esquina. Barda y Fachada Principal.



Muro colindante, fondo de la propiedad.




Muro de la Calle Revolución.

08-013-001 035 C-77

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Constitución, Av.
- NÚMEROS: 600
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Av. Constitución y C. Revolución.
Entre C. Revolución y C. Morelos.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001



- MANZANA: 8
- LOTE: 0010803

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por dos puertas, tres ventanas de tamaño regular, un pequeño jardín y un porche con techo de madera y lámina. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y los otros carecen de valor arquitectónico.



Sup. Const. 333.00 m²
 Sup. Terreno 1,891.50 m²  001 08 03

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Apolonio Soto Molina
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Espiridion Ostos, después Sr. Mario Ruiz
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA:</u> Adobe/mezcla <u>COLOR:</u> Verde Agua (porche), café Camel en lo demás. 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS:</u> De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS:</u> Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS:</u> ----- 	BUENO	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El Sr. Apolonio hace veinticinco años puso el porche, cubriendo las dos entradas principales hacia la casa y cinco años después puso dos cuartos más a la casa y revoco los muros. Las puertas y ventanas no son de la madera original, las cambio hace 15 años, con la forma original. La casa tiene un patio en la parte de atrás y una chimenea que ya estaba cuando se cambio a ella.



Fachada Principal



Porche y entrada principal.

08-013-001 036 C-76


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Constitución, Av.
- **NÚMEROS:** 608 (69)
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Esquina Av. Constitución y C. Morelos.
Entre C. Revolución y C. Morelos.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 8
- **LOTE:** 0010805



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por una cerca de madera y ladrillo, una banqueta que lleva a la puerta principal y contiguas a esta dos ventanas. Tiene un patio grande a la izquierda (de frente a ella), y en medio del patio hay una Bodega con un portón y esta sin mezcla u otro material, por lo que deteriora su estado de conservación. En la fachada lateral se encuentran dos ventanas. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Leonel Morales, después Sr. Antonio Martínez.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Margarita Camacho
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla c/contracimientro <u>COLOR</u> : Café	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe/yeso <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** En el cuarto de la esquina de la casa, los muros son más gruesos porque en esa parte se ocupaba como bodega donde se guardaban algunas semillas, pero la familia anterior a la que esta, ocupó la bodega como cocina, abriendo dos ventanas en la fachada lateral. Al parecer la entrada que esta en la bodeguita (de la estancia hacia la cocina), ya estaba. La casa tiene solo un desnivel, que va de la estancia hacia la cocina (lo que era la bodeguita). Las ventanas y puertas de madera se quitaron hace veinticinco años, que es cuando llegó la actual familia; y le pusieron metálicas; cinco años más tarde le pusieron lámina. Ellos no cambiaron nada de lo demás, lo dejaron casi como estaba. La casa tiene un enorme patio con muy poca vegetación. Y a un lado de la casa se encuentra una bodega que esta con el adobe a la intemperie y no se ocupa.



Esquina izquierda de la casa.



Esquina derecha de la casa, C. Morelos




Bodega dentro del patio.

08-013-001 037 H-13

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Hidalgo, Av.
- **NÚMEROS:** 39
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Frente a la Plaza Hermenegildo (principal)
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 16



- LOTE: 0011606

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Banco
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por un portón, tres ventanas medianas y tres ojos de buey con azulejo con paisaje. La fachada lateral se integra por tres ventanas, dos puertas y un portón. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

Superficie 326.75 m2  001 16 06

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla, con cornisa de cemento. <u>COLOR</u>: Palo de rosa y rojo 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . - - MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera /Terrado/ Lámina <u>FORMA</u>: Plana e inclinada. <u>ALTURA APROX.</u> - . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

• OBSERVACIONES:



Fachada Principal




Fachada Lateral

08-013-001 038 I-64


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 78
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre el Arroyo y C. Pascual Orozco
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 26
- LOTE: 0012601



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana grande, contracimientto y un porche. La fachada tiene el adobe al descubierto lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y los otros tres carecen de valor arquitectónico.



Sup. Const. 130.52 m²
 Sup. Terreno 1,672.40 m² 001 26 01

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Madre de la Sra. Guadalupe Varela, después la Sra. Guadalupe Varela.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Antonio Armendáriz
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/ pedazos con mezcla/ contracimientto estilo menonita. <u>COLOR</u> : Café (adobe)	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 .5 5 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/lámina/ Tabla roca. <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 .5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El predio estaba dividido en dos partes, pero se unió antes de que el Sr. Antonio lo obtuviera. Esta casa tenía un muro colindante con la parte de atrás y se fue desgastando así que solo queda una parte de este. También tenía una noria que se tapo hace diez años, pero ya no funcionaba. Hace cuatro años puso el contracimiento, el porche a la entrada de la casa, mezcla y yeso a los muros –antes tenía soquete (lodo), pintado con cal-; los marcos de las ventanas se los cambio a aluminio. La banqueta de la entrada tiene dos años, pues antes era de tierra detenida con piedras, y unos escalones de cemento. Se le esta agregando un cuarto del lado derecho.



Fachada Principal



Fachada Principal y Lateral



Fachada Lateral



Fachada Lateral y cuartos en construcción.

1. LOCALIZACIÓN

- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 112
- **LOTE:** 0012601

2. IDENTIFICACIÓN

- **GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO:** Edificio casa-habitación
- **NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL:** -----
- **NOMBRE ACTUAL:** -----
- **USO Y DESTINO ORIGINAL:** Edificio de casa-habitación
- **USO Y DESTINO ACTUAL:** Bodega
- **ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:** s. XX
- **DESCRIPCIÓN:** El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana chica y unos escalones. La fachada tiene el adobe y el cimiento al

descubierto lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe • <u>COLOR</u>: Café (adobe) 	BUENO	REGULAR	MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe • <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera (original)/ Terrado/cielo raso de plástico • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO (-----)

OBSERVACIONES: Estos cuartos antes de que fueran propiedad del Sr. Antonio, estaban habitados y cuando paso a su poder se convirtió en bodega. La bodega tiene revoque de soquete pintada con cal. Las vigas son de álamo. El cielo raso de plástico esta roto, tiene una chimenea que es bastante antigua, esta revocada con soquete y piedras amontonadas.



Fachada de la ahora bodega.



Esquina, Fachada Principal y lateral.



Parte de Atrás.



Fachada Posterior, entrando a la derecha Chimenea




Ventana de la Fachada Principal.

08-013-001 039 I-43

1. LOCALIZACIÓN




- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** 79
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 15



- LOTE: 0011501, 02, 06.

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: La casa del nopal.
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por tres partes, la primera se encuentra en la esquina, tiene un porche, dos ventanas medianas, banqueta y seis desagües de cantera de ornato. La segunda parte que es contigua se compone de una puerta, dos ventanas grandes, cornisa de ladrillo en forma de zig-zag y cuatro desagües de cantera como ornato. La tercera y última parte se compone de una puerta, un portón, dos ventanas grandes, un jardín frontal, una cadena de desplante con malla ciclónica, cuatro desagües de cantera como ornato y cornisa de ladrillo en forma de zig-zag. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Kiko Ponce
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Spencer Macallum
- USUARIO ESPECÍFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

El Sr. Francisco (Kiko) Ponce hace esta casa en 1885, pero solo lo que ahora es la tercera parte del paramento. Después se lo deja a la Sra. Carmela Regalado, esta al morir deja por escrito que se repartirían en partes iguales entre su esposo (Baltasar Alvarado) y su hermano (Mario Regalado), quedándose el esposo con la parte que había construido el Sr. Kiko. Y al hermano parte de la casa, junto con parte del terreno. Después Mario regalado se lo da a su esposa y ella al morir se reparte en tres partes iguales. Entre su hija Lucila Villa Ponce, Amparo Villa Ponce y Andrés Villa Ponce. Pero Lucila se pelea con sus hermanos y los corre del lugar, adjudicándose ella con todo el terreno. Después ella tiene a tres hijos: Silvia Lozano, Antonio Lozano y Walo Lozano. Pero después vuelve Amparo reclamando parte de su herencia y Lucila le da una pequeña parte del terreno que es la que corresponde a la Clave: 0011505. Y lo demás de su parte se lo da a Antonio (parte de la esquina), Silvia (Segunda parte del paramento) y Walo (una esquina del predio, Clave: 0011507). Espencer Macallum le compra la casa a: Baltasar Alvarado, Silvia Lozano y Antonio Lozano. A Walo no se le compró porque pide mucho por esa parte del terreno.

- Nombre de la persona que describe: Sr. Luis Tena (originario de Casas Grandes)

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • FACHADA: Adobe/lodo (soquete)/mezcla, con cornisa de ladrillo. COLOR: Cemento y Blanco con Azul. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • MUROS: De adobe ANCHO 0 .5 0 MTS. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • TECHUMBRES: Madera /Terrado/ Lámina FORMA: Plana e inclinada. ALTURA APROX. 2 .6 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • PISOS: Cemento 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERAS: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La Casa se empezó a restaurar hace tres años, la parte de Baltasar, última parte. Y en marzo se empezó a restaurar la segunda parte. Había unas bodegas en el fondo y aparte había un corral, este se cayó y las bodegas las adaptaron para un estudio, galería, recamara y cocina. Se quedo muy deteriorada la casa porque hubo en 1920 una caballeriza.



Esquina de la casa



Fachada, Segunda Parte



Fachada, tercera parte



Fachada, última parte.




Portón que es originario de la casa 0011102

08-013-001 040 I-42

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia y Libertad, Av.
- NÚMEROS:
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Cjon. Hidalgo y Cjon. Madero.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28
- LOTE: 00128



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Dependencias del Municipio
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en toda la parte sur de la manzana. Este edificio le pertenece al Municipio de Casas Grandes, en este se encuentran varias dependencias. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Las paredes son demasiado anchas para evitar que los cañonazos de los enemigos penetraran con facilidad. Desde el techo defendían la plaza y el pueblo porque allí había una mejor vista desde lo alto.

Nombre de la persona que describe: Juan Cristóbal López Cruz

LOCALIZACIÓN DE TRANSITO

- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: S/N
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Av. Independencia Cjon. Hidalgo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Recaudación de rentas
- NOMBRE ACTUAL: Transito
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de oficinas de gobierno: Recaudación de rentas
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Delegación de transito de Casas Grandes.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: La delegación se encuentra en la esquina noroeste del inmueble, El paramento esta compuesto por una entrada, cornisa de ladrillo triple en formad de zig-zag y banqueteta. La fachada lateral se compone de una puerta, dos ventanas grandes y cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y banqueteta.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Delegación de Transito

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con cornisa	BUENO	REGULAR	MALO
<u>COLOR</u> : Rojo quemado	(BUENO)		

<ul style="list-style-type: none"> • MUROS: De adobe ANCHO 0 . 5 6 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • TECHUMBRES: Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX. 2 . 60 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • PISOS: Cemento encima Piso tape (hule) 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERAS: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Empezó a ser delegación de transito desde febrero de este año. Las ventas, al parecer las ampliaron desde hace tiempo. Ahora tienen las puertas y las ventanas los marcos metálicos. Todos los cuartos de las delegaciones estaban unidos, pero se fueron dividiendo para las oficinas.



Fachada Principal



Fachada Lateral

LOCALIZACIÓN DE CONSULTORIO MEDICO

- **CALLE:** Independencia, Av.

- NÚMEROS: S/N
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Av. Independencia
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Biblioteca
- NOMBRE ACTUAL: Consultorio Medico
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de oficinas de gobierno: Biblioteca
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Consultorio Medico Municipal
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El consultorio se encuentra en a un costado oeste del inmueble. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana grande, cornisa de ladrillo triple en formad de zig-zag y banqueta.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Consultorio Medico Municipal

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con cornisa <u>COLOR</u> : Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 60 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Piso Cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: La venta, al parecer las ampliaron desde hace tiempo. Ahora tiene la puerta y la ventana los marcos metálicos.




Fachada Principal

08-013-001 041 I-24


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 85
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre un Callejón s/n y Cjon. Hidalgo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 29
- LOTE: 0012902



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación



Sup. Const. 234.12 m²
Sup. Terreno 616.50 m²



001 29 02

- **USO Y DESTINO ACTUAL:** Edificio de casa-habitación
- **ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:** s. XX
- **DESCRIPCIÓN:** El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento esta compuesto por una puerta, cuatro ventanas grandes, banqueta, árboles al frente, después de la casa esta el patio cercado con una cadena de desplante con malla ciclónica. En las esquinas los agregados están en mal estado, lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- **RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Privado
- **PROPIETARIOS ANTERIORES:** Sr. Miguel Armendáriz Carvajal
- **PROPIETARIO ACTUAL:** Sr. José Alfredo Armendáriz Griego
- **USUARIO ESPECIFICO:** -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Primero fue cuartel y después hospital provisional. Estaba edificado el hospital en toda la cuadra, teniendo un patio central, había un portón que daba hacia un zaguán. Este estaba a un lado de la casa, donde empieza la cadena con malla. Hace cuarenta años todavía existía, solo las tapias, pero veinte años después las quitaron para hacer la parte de atrás de la casa y el cuarto que esta en le patio. El terreno lo dividió el Sr. Miguel a sus tres hijos.

- **Nombre de la persona que describe:** José Alfredo Armendáriz Ceballos.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • FACHADA: Adobe/mezcla COLOR: Crema (esta sucio) 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • MUROS: De adobe ANCHO 0 .6 3 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • TECHUMBRES: Madera/Terrado/lámina /Tabla roca FORMA: Plana y a dos aguas ALTURA APROX. 3 .0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • PISOS: Cemento/Piso cerámico 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERAS: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- **OBSERVACIONES:** Hace cuarenta y cinco años agregaron una recamara y un baño. Tenía un pozo que se tapo hace sesenta años. Los marcos de las puertas y ventanas –excepto dos ventanas de la fachada, son de aluminio- son de madera original. El contracimiento de la fachada lateral tiene seis años.



Fachada Principal.



Ventanas con marcos de aluminio.



Esquina de la casa.



Ventanas y contracimiento, fachada Lat.

08-013-001 042 I-12


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 87
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Benito Juárez y un cjon. s/n, frente al parque Hermenegildo Galeana
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 30
- LOTE: 0013003



2. IDENTIFICACIÓN

- **GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO:** Edificio casa-habitación
- **NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL:** -----
- **NOMBRE ACTUAL:** -----
- **USO Y DESTINO ORIGINAL:** Edificio de casa-habitación
- **USO Y DESTINO ACTUAL:** Edificio de casa-habitación
- **ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:** s. XIX
- **DESCRIPCIÓN:** El inmueble se ubica en la esquina suroeste de la manzana. El paramento esta compuesto por una fachada de block rosa sin repellar. Una parte tiene ventana, puerta y después una reja de metal en donde se accesa al interior, después esta una barda que tiene una puerta para el coche y termina el predio. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que esta abandonado, se encuentra en el centro.



3. ASPECTOS LEGALES

- **RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Privado
- **PROPIETARIOS ANTERIORES:** Hermanos Desmeth
- **PROPIETARIO ACTUAL:** Siria Soto de Sing
- **USUARIO ESPECIFICO:** -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- **Nombre de la persona que describe:** -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • FACHADA: block rosado COLOR: Rosa c/guardapolvo de ladrillo, solo en el acceso. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • MUROS: De adobe y block ANCHO 0 . 5 5 MTS. 0 . 1 5 MTS 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ENTREPISOS: ----- ALTURA APROX. _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • TECHUMBRES: Madera/Terrado/Lamina FORMA: Plana ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • PISOS: Cemento/Mosaico 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • ESCALERAS: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Ella hace treinta años adquirió la casa y después le agregaron parte de la fachada con block, se le agregaron otros cuartos más en la parte lateral. El comedor lo hicieron en donde antes estaba el porche, que ahora es la entrada principal. También se les hizo unas divisiones a los cuartos pues estaban muy grandes. Esta remodelación y ampliación tiene 15 años. Algunas de las puertas y ventanas son de madera con herrería al exterior, pero ellos no le hicieron alguna remodelación a las ventanas originales ni taparon puertas o ventanas, la dejaron como estaba. Tiene un patio que esta en la parte lateral derecha. Y esa conecta a otro pedazo de casa que se ocupaba antes como tienda, pero ellos nunca lo han ocupado y lo tienen abandonado. Esta tienda da hacia la calle libertad.



Fachada principal de la casa hecha con block.




Al fondo de la fotografía (lado izq.) se ve lo que antes era la tienda de fideos, que ahora no se ocupa. En la fotografía derecha se ve la parte lateral del predio que lleva hacia Av. Libertad.

08-013-001 043 I-11

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** --
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo, frente a la Plaza Hermenegildo Galeana
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 30
- LOTE: 0013006

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de Comercio.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL:
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Artesanías
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de servicios: Restaurante.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado oeste, casi a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por una puerta, un portón, una ventana grande, tres ventanas de tamaño mediano, banqueta y un porche. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, tres considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel. Y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Feliza Mendoza de Valles (sucesión)
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Luis Ceballos
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Crema	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : Vigas y piso de Madera <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento / Madera	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : Madera	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Tiene un patio de Servicio con un tejadillo. La ventana grande de la fachada se amplio hace un año y medio. Este inmueble se renta, y tiene un año y dos meses de que lo abrieron. El porche de enfrente ya no tiene techo y eso hace que no se vea bien conservado el inmueble.




Fachada Principal

08-013-001 044 I-10


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** 88
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 30
- **LOTE:** 0013005



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de alimentos.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Restaurante Rostipollo.
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Artesanías
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de servicios: Restaurante.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado oeste, casi a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por una puerta un portón, una ventana grande, tres ventanas de tamaño mediano, banqueta y un porche. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, tres considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, excepto el catalogado y el contiguo a este.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Feliza Mendoza de Valles (sucesión)
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Diana Rosalía Mendoza
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla • <u>COLOR</u>: Blanco con letras rojas, franja naranja, verde y gris 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe • <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: Vigas y piso de Madera • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento / Madera 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: Madera 	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			

- **OBSERVACIONES:** Tiene un patio de Servicio con un tejadillo. La ventana grande de la fachada se amplio hace un año y medio. Este inmueble se renta y tiene un año y dos meses de que lo abrieron. El porche de enfrente ya no tiene techo y eso hace que no se vea bien conservado el inmueble.




Fachada Principal del Restaurante.

08-013-001 045 I-9


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** --
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Av. Benito Juárez y Cjon. Hidalgo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 30
- **LOTE:** 0013007



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de Comercio.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
-
- NOMBRE ACTUAL: Curiosidades Daniela.
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Comercio
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de Comercio.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado oeste. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana grande, tres medianas y cornisa de cemento. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, excepto el catalogado y el que se encuentra adjunto a este, son de dos niveles.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Luis Ceballos Martínez
- USUARIO ESPECIFICO: Tienda de Curiosidades y artesanías.

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Amarillo	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : Vigas y piso de Madera <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento / Madera	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : Madera	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES:-----




Fachada Principal

08-013-001 046 I-22


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 95
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Benito Juárez y C. Aldama, a un costado de la Plaza Hermenegildo Galeana.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 04
- LOTE: 0011804



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Casa-habitación.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de Casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por un zaguán y tres ventanas medianas. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Crispín Méndez, después el Sr. Carlos Méndez
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Daniel Ceballos
- USUARIO ESPECIFICO: -----

Sup. Const. 451.00 m2
 Sup. Terreno 642.60 m2 001 18 04

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.


• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla, con cornisa de Ladrillo <u>COLOR</u> : Amarillo con azul rey	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /Terrado/ Lámina/ Tabla Roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Piso cerámico, Madera nueva.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La Casa se adquirió hace cuatro años, y se le agregó hace dos una chimenea y unos cuartos con piso de madera. Tiene un patio grande, noria que sigue funcionando pero no lo ocupan, porche y esta en desniveles.

08-013-001 047 I-21


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:**
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Esquina Av. Independencia y C. Aldama, entre C. Aldama y C. Benito Juárez.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 18
- **LOTE:** 0011802



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por dos puertas, dos ventanas chicas, una grande, una puerta en la esquina, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y seis desagües de cantera. En la fachada que da hacia la calle Aldama cuenta con una puerta, dos ventanas de tamaño mediano y seis desagües de cantera. Tiene algunas partes resanadas sin pintar, los marcos de las puertas y ventanas están muy desgastados y sin pintar y en el zócalo de la casa no tiene ninguna protección, lo que va deteriorando su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, los cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Carlos Quevedo Campos.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u> : Blanco, esquina beige con mostaza y cornisa roja.	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>PISOS</u> : Madera (original)	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- **OBSERVACIONES:** En la esquina de la casa hay un cuarto que se ocupaba como tienda de artesanías (ahora no esta en uso), llamada “La Casa del Coronel”. Las puertas y ventanas parece que conservan la madera original, también su tamaño y posición.



Tienda de Artesanías, “La Casa del Coronel”



Fachada de la Av. Independencia



Fachada de la calle Aldama.




Fachada de la Av. Independencia

08-013-001 048 I-28

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** 98
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 32



- LOTE: 0013201

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento esta compuesto por dos puertas, dos ventanas grandes, un contracimientto, un pequeño jardín frontal con árboles, un porche pequeño, con una parte con cornisa y desagües de metálicos. Los agregados de la fachada están en mal estado y hace que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



Sup. Const. 121.00 m²
 Sup. Terreno 309.00 m²  001 32 01

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. José Ceballos Saucedo
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA:</u> Adobe/mezcla, con cornisa de ladrillo. <u>COLOR:</u> Blanco, crema y rojo.	BUENO	REGULAR	MALO
()	(REGULAR)
• <u>MUROS:</u> De adobe <u>ANCHO</u> 0 . - - MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
()	(REGULAR)
• <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
()	(-----)
• <u>TECHUMBRES:</u> Madera /lámina <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS. EXTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
()	(BUENO)
• <u>PISOS:</u> Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
()	(REGULAR)
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO	REGULAR	MALO
()	(-----)

- **OBSERVACIONES:** La Casa se encuentra en desniveles, las ventanas al parecer son más grandes que el original y taparon unas jardineras que había en la fachada y tiene un porche, al parecer reciente.



Fachada Principal.



Fachada Lateral.



Ventana y puerta lateral.




Ventana antes del Porche.

08-013-001 049 I-53


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** 98
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Revolución y C. Aldama.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 33
- **LOTE:** 0013303



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la parte sur, ocupa de calle a calle. El paramento esta compuesto por una Fachada de cantera, una puerta, tres ventanas, una banqueta, árboles enseguida de la banqueta, una malla metálica de 1.10m. de altura, un portón verde del lado de la esquina de C. Aldama, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros dos carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Manuel Piñón (1er. Dueño), Sr. Jorge Lane (2do.)
- PROPIETARIO ACTUAL: Blanca Estela Chinilla Ruiz.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

En la parte donde esta el portón verde con ventanas hacia la calle Aldama, era una tienda de abarrotes, la cual se ocupo cuando pertenecía al primer dueño –Manuel Piñón–, la tienda era conocida como “La Tienda de Piñón”. Cuando se vendió esta casa al Sr. Jorge ya no le dio uso y se ha quedado así hasta la fecha. Esta casa fue construida por el Arquitecto Ramón Ruiz.

- Nombre de la persona que describe: María Ruiz Morales (mamá de la dueña actual)

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/cantera/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u> : Conforme a la cantera, son colores calidos.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina/Manta <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Madera (original)/Piso cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Hace diez años el Sr. Jorge Lane adquirió la casa y éste le puso la fachada de piedra. Dos años después el Sr. Jorge vendió su propiedad a la Sra. Blanca Estela Chinolla. Desde entonces no se le ha hecho casi ningún cambio. Solo se agregó hace seis años un baño. Las puertas y ventanas tienen la madera original (no se han ampliado). Tiene desniveles solo en dos baños, están hacia arriba los escalones. El cielo raso que está en algunos cuartos, está hecho de manta pintada a mano, es original. Tiene un patio en la parte de atrás de la casa. La parte de donde era la tienda está desocupada.



Fachada Principal de cantera.



Portón verde, esquina de la casa.



Fachada Lateral de la tienda, C. Aldama.



Esquina C. Aldama y Av. Ojinaga.



Parte de atrás, el patio. Al fondo lo que era la tienda y a la derecha unos cuartos en muy mal estado.



Los cuartos en mal estado




Continuación del patio.

08-013-001 050 I-52

1. LOCALIZACIÓN



- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 102 (51)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y C. Revolución.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 33



- LOTE: 0013302 y 0013304

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado oeste, pero el predio ocupa de calle a calle. El paramento esta compuesto por dos ventanas grandes y una de mediana, una puerta un garaje y contigua a esta otra ventana. Del lado derecho (frente al paramento) tiene un porche y le continúa un patio con árboles, cuenta con cornisa de ladrillos triple en forma de zig-zag. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Josefa Robert
- PROPIETARIO ACTUAL: Arq. Blanca Estela Chinolla Ruiz.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo	BUENO	REGULAR	MALO
<u>COLOR</u> : Blanca, y el garaje color vino. con textura	(BUENO)		

• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 .5 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 .5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Piso cerámico, Piso tape (hule)	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Esta casa la construyo el Arq. Ramón Ruiz pero solo se construyo la parte de donde esta el garaje hasta la primera ventana, el terreno donde esta el porche no era parte del terreno original, ese lo compro la Arq. Blanca. La casa tiene un patio al fondo y en este había un pozo, pero empezó a fallar hace cincuenta años y seis años más tarde se le puso un papalote (molino de viento) para que siguiera sacando agua y junto a el se puso un deposito para el agua. Este dejo de funcionar en definitiva cuando llego el agua potable (hace quince años).

En la parte donde esta la estancia y el comedor había un pasillo que se quito para ampliar los ya antes mencionados. Hace cuarenta años se tapo una puerta de la estancia y una ventana se amplio. También en esta fecha se cambio el piso de madera por el de mosaico y el de plástico en la cocina; se acortaron las ventanas adjuntas a la puerta principal porque estaban muy altas, cambiando por consiguiente los marcos de las ventanas y de paso las de las puertas (siguen siendo de madera); y se hizo una chimenea en la estancia.

El esposo de la Sra. Josefa Robert (1ra dueña de la casa), era médico y agricultor, tenía un corral en donde había vacas. El tenía estos conocimientos de agricultura porque vendía semillas y leche. Por esta razón la casa tenía una bodega en el fondo de la casa. La casa era en el siguiente orden: de derecha a izquierda, 1ro. Estaba el terreno en donde ahora esta el porche, le continuaba la casa, después el garaje, que al principio no era garaje era portón; y al final era la bodega. Pero hace dieciocho años la nieta (Arq. Blanca E. Chinolla R) adapto la parte del garaje y la bodega para que fuera su casa, después amplio la parte del garaje hacia el fondo para que fueran otra casa independiente de la primera.



Fachada Principal



Garaje y bodega (a la izquierda)



Porche a la derecha de la casa.



Final de la casa, adjunto el garaje




Parte de atrás de la casa.



Bodega.


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 118
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Adolfo López Mateo y C. Morelos.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 35
- LOTE: 0013502



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la punta sur de la manzana. El paramento esta compuesto por dos puertas de madera, una portecilla, Tres ventanas de tamaño mediano, una ventana alta (parece puerta), contracimientto estilo menonita, árboles frente a la casa y un cuarto adjunto nuevo, al principio de la casa (de derecha a izq.) Se integra el paramento de la manzana por siete inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y los otros cinco carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Maria Luisa Saucedo
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Luis Hurtado Saucedo
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Esta casa es conocida por la gente del pueblo porque aquí vivió la Sra. María Luisa, que les vendía a los revolucionarios sotol de vinata. Ella era de las pocas personas que vendía y tenía un pequeño bar en el primer cuarto de la casa (contiguo al cuarto nuevo), allí tenia su vitrina de madera empotrada al muro (se tapo hace tres años). Otra causa por la que la Sra. era conocida es porque ella le hacia de comer a los grandes personajes que vinieron a Casas Grandes.

- Nombre de la persona que describe: Sr. Reyna María Hurtado.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/yeso y contracimientto estilo menonita <u>COLOR</u>: gris (cemento) 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/Lamina/Tabla roca <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 6 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- **OBSERVACIONES:** La casa hace tiempo se dividió entre dos personas, en la casa adjunta a la del principio vive el Sr. Luis Hurtado. La casa hace veinte años tenía el techo de raja, que son los palitos del mezquite y se lo cambiaron por madera terrado y lámina. Cinco años más tarde se cambiaron los pisos de madera por cemento y uno de los cuartos del final (adjunto a la cocina, último de derecha a izquierda), sigue teniendo el piso original, de tierra; ese cuarto y la cocina era bodega de la Sra. María Luisa. En esa misma fecha también se tapo una chimenea que estaba en el cuarto contiguo al bar, este calentaba todos los cuartos porque las puertas estaban a la misma distancia del muro. Otros cinco años más tarde se tapo el pozo que había porque ya no tenía agua y se hizo el contracimientto. También se abrieron ventanas hacia el exterior y una puerta, que es la entrada principal, da hacia la cocina; antes la entrada era donde esta la portecilla. La puerta de acceso a la casa estaba de este tamaño porque la Sra. María Luisa cabía muy bien (nunca se quejo de eso), y porque el nivel de la casa esta a menos -0.85 mts del nivel de piso terminado.



Fachada Principal




Fachada y la antigua puerta principal (amarilla)

08-013-001 052 I-85

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** 128 (105)
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Fco. Villa y C. Chihuahua
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 11



- LOTE: 0011102

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la un costado este, a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por dos partes, la primera tiene una puerta, una ventana grande, una banqueta, contracimientto, un jardín frontal con árboles, una cadena de desplante con malla ciclónica, y un zaguán. La segunda parte tiene un jardín frontal con árboles, una banqueta, sin contracimientto, una puerta con ventanas laterales y una ventana grande. Esta última parte tiene agregados en mal estado, lo que deteriora su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y los otros carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Juan Mata Esquivel Martínez, después la Sra. Eulogia Esquivel Ponce.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Carlos Ortega Esquivel
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA:</u> Adobe/mezcla <u>COLOR:</u> Cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS:</u> De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR Y 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS:</u> Cemento / Madera (original)	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES:** Esta casa construida ocupaba casi toda una cuarta parte. Porque desde que se construyo (se cree) vivían dos familias, así que estaba muy grande y tenía cuartos alrededor de un patio central. Con el tiempo los cuartos se cayeron y construyeron unos hace cuarenta años, los cuartos originales llegaban hasta la calle, pero estos están contiguos al zaguán. Hace treinta años hicieron una chimenea, el contracimientto, la banqueta, ampliaron la primera ventana de la fachada, de izquierda a derecha y quitaron la noria. Pusieron una división en un cuarto de tabla roca, los marcos de las puertas y ventanas son de madera original, se abrió una puerta hacia tiempo para que diera hacia el zaguán, pero después la familia que esta viviendo en los cuartos nuevos la convirtió en ventana. En esos cuartos vive el hermano: el Sr. Rubén Ortega Esquivel. El portón que tenía el zaguán se lo vendió a un americano, el Sr. Espencer, el cual lo puso en su casa de la Av. Independencia, pero este no era el portón original, pues tenía cincuenta años de antigüedad, el original ya lo habían hecho leña. El portón original tenía unas salientes para que se empotrara en el muro y el piso. En uno de los cuartos hay desnivel y en dos cuartos tienen la madera original.



Fachada Principal



Fachada de la Primera parte



Zaguán y la Fachada de los Cuartos nuevos.



Esquina donde empezaban la casa.



Patio Central y unas tapias al fondo, eran cuartos.



Entrada al zaguán



Restos de los muros de los cuartos antiguos

08-013-001 053 I-83

1. LOCALIZACIÓN



- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 125
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre El arroyo y C. Pascual Orozco
- REGIÓN (CATASTRAL): 001



- MANZANA: 25
- LOTE: 0012504 y 06

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado oeste, casi al final de la cuadra. La dirección del predio esta por Av. Libertad pero la parte antigua tiene fachada por el otro lado de la cuadra, en Av. Ojinaga. Así que se describirá la fachada antigua. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana, una pequeña banqueta en la entrada, patio frontal con árboles, unas tapias de lo era parte de la casa, tenía dos puertas, esta con el adobe al descubierto. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.



3.

Sup. Const. 40.00 m²
 Sup. Terreno 544.00 m² 001 25 06

Sup. Const. 48.68 m²
 Sup. Terreno 567.00 m² 001 25 04

ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Hilario Ortiz, después Sra. Lilia Henríquez, después el Sr. Porfirio Avalos, después Sra. Loreto Plasencio. Esta última persona dejó intestada la propiedad, pero los documentos se le quedaron a la hija mayor.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Beatriz Zubia (hija) y lo cuida el hermano Sr. Felipe Zubia.
- USUARIO ESPECÍFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla <u>COLOR</u>: Cemento 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 5 MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina /Cielo raso de plástico. <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 2 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: La casa cuando se quedo intestada, solo la parte donde se habita era parte de la Sra. Loreto, pero al morirse la hija se quedo con las escrituras, tomando también la parte donde están las tapias. Para esta propiedad hay dueño, la señora Elvira Ortiz, que vivió muchos años acá, pero no tiene papeles de propiedad. Se le agregaron hace treinta y cinco años a la casa tres cuartos hacia atrás, los que dan a la Av. Libertad, tapando la fachada original y cambiaron una ventana a puerta, la cual está en la fachada de Ojinaga. Tenía una noria que taparon hace dos meses, pero ya no se ocupaba desde antes porque habían puesto una letrina. Hay un cuarto con pura lámina y los demás tienen cielo raso de plástico, esta lámina y cielo raso se puso hace treinta años. El piso de cemento se puso hace cincuenta años, antes era de tierra. Los marcos de puertas y ventanas son de madera original.



Fachada Principal, Av. Libertad



Patio de la Fachada Principal



Fachada Posterior, Av. Ojinaga.



Tapias según de la Sr. Elvira Ortiz.




Patio de la propiedad.

08-013-001 054 L-63


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 137
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 26
- LOTE: 0012602



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento esta compuesto por tres puertas, dos ventanas, un contracimiento, banquetta, una bodeguita del lado izquierdo de la casa, un cuarto (un baño) adosado a la fachada, desagües de cemento como ornato y piezas de madera (troncos) empotrados a la fachada. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Luisa Lavastidos, después Sra. Leonor Griegos.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Dolores Mendoza Esparza viuda de Ruiz.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

Sup. Const. 114.00 m²
 Sup. Terreno 580.80 m² 001 26 02

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 3 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : A dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La Srta. María Dolores obtuvo la casa hace treinta años y cuando se pasaron, la noria que tenía la casa ya se estaba destruyendo, también ya estaba un muro interior divisorio, este no es antiguo. Diez años después pusieron el piso de cemento y la fachada le echaron la mezcla, adornándolo con los troncos. Después cinco años más tarde, pusieron la lámina en el techo y la tabla roca en el interior. Le agregaron diez años después el baño hecho de block que esta adosado a la fachada y la bodeguita hecha de adobe que esta en la parte izquierda contigua a la casa. Tiene las puertas de madera original, las ventanas se ampliaron y se pusieron con marcos metálicos (hace cuatro años), al mismo tiempo se le puso una puerta en el interior, para que hubiera acceso directo desde la recamara al baño y la puerta del baño por el exterior se tapo. El patio se encuentra alrededor de la casa.



Fachada Principal.



Fachada con el baño adosado.



Bodeguita de adobe.




Patio frontal.

08-013-001 055 L-62

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 138
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre El arroyo y Pascual Orozco
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 37



- LOTE: 0013702

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la mitad sur de la cuadra. El paramento esta compuesto por dos partes, la primera tiene dos ventanas, una puerta, un contracimientto, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag, jardín frontal y una banqueta. Terminando la banqueta empieza la otra parte que tiene una puerta, una ventana, sin contracimientto, banqueta, y jardín. Toda la fachada tiene ocho desagües de cantera como ornato. El paramento tiene agregados en mal estado, lo que va deteriorando su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Emilia Armendáriz y Sr. José Parra
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Josefina Parra Armendáriz
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo y contracimientto. <u>COLOR</u>: Cemento 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/lámina /Cielo raso de plástico. <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . . 7 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Piso cerámico/ Madera (original), una recamara. 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La familia Parra Armendáriz obtuvo la casa hace treinta. Hace siete años se arreglo el primer cuarto que mira hacia la fachada (de izq.- derecha) y pusieron el cielo raso de plástico. Se agregaron cuatro muros divisorios de treinta centímetros de ancho. Tenía una noria hace diez años, pero la cerraron porque se estaba desbarrancando y estancando el agua. Hace tres años pusieron el contracimientto, el piso de cemento y el cielo raso en la estancia y un baño que se encuentra atrás a la izquierda, antes ocupaban la letrina. La persona que se le presto un cuarto sigue ocupando la letrina. Algunos de los marcos de las puertas y ventanas son originales, al igual que el techo -tiene vigas de álamo-, y tres de los seis pisos son de madera. La casa esta en desniveles y cuenta con un patio que llega del otro lado de la calle.



Fachada Principal, con el jardín frontal.




Puerta del cuarto que se esta prestando.

08-013-001 056 L-61


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** -
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Fco. I. Madero y el Arroyo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 37
- **LOTE:** 0013701



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana, ocupando toda la parte norte de la cuadra. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas de tamaño grande y dos ventanas chicas verticales a un lado de la puerta. Tiene un contracimientto que se encuentra en la fachada lateral de la casa, las paredes están recién pintadas lo que hace que se vean en buen estado. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que esta abandonado, se encuentra en el centro.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: ----
- PROPIETARIO ACTUAL: Spencer Macallum
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe /mezcla <u>COLOR</u> : Blanco y durazno en los marcos de puertas y ventanas.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/Madera (original)	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El señor Espencer remodelo toda la casa, poniéndole todo nuevo. La casa se encuentra en desniveles, cuenta con puertas de madera original y nuevas. En la parte posterior tiene un porche que da hacia un gran patio, tiene unos escalones para bajar a este, y a un lado de ellos se encuentra una ventana que es parte de un sótano muy pequeño, como de 2.5 X 3.2mts. Las bardas que dan hacia la calle las reconstruyeron y le pusieron contrafuertes al exterior.



Fachada Principal y Lateral



Fachada lateral y el patio



Parte posterior de la casa con el porche.

08-013-001 057 L-65


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av. e Independencia Av.
- **NÚMEROS:** 80
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Cjon. Fco. I. Madero y el Arroyo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 27
- **LOTE:** 0012701



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la mitad norte. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas grandes, una barda con reja, un patio, un jardín frontal y un altar dentro de una casa pequeña. Se integra el paramento de la manzana por un inmueble, considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel.



Sup. Const. A 335.49 m²
 Sup. Const. B 106.66 m²
 Sup. Terreno 1.200.00 m² 001 27 01

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Alfredo Rico
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Alberto Rico
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Ladrillo <u>COLOR</u> : Ladrillo al descubierto y crema.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe y tabique <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera (vigas de álamo) /Terrado/ Lámina/tabla roca <u>FORMA</u> : Plana y a dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 6 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El predio original consistía en toda la cuadra y vivían dos familias. La familia de Alberto Rico y su hermano. La Casa original es la parte de atrás, pero empezaron a construir y taparon la visibilidad de la casa antigua. Se puso el contracimienta a la parte antigua hace veinticinco años, cinco después se agregó un baño y una cocina; esta última en un principio fue una bodega pero se acondicionó para ese uso. Hace dieciocho años se cambió el piso de madera a concreto y se le puso tabla roca al techo. Hace quince años se construye una casa en donde era el corral. Dos años después se agrega un baño a la parte vieja. Y Cuatro años después se le agrega seis cuartos a la parte vieja tapando la fachada y una puerta al exterior por la calle Independencia.



Casa Nueva al fondo y la antigua atrás.




Casa antigua, parte posterior.

08-013-001 058 L-40

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 142
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Hidalgo y Fco. I. Madero
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 38
- **LOTE:** 0013803



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste de la manzana, ocupando toda la parte sur de la cuadra. El paramento esta compuesto por una puerta, tres ventanas de tamaño grande. Tiene un contracimientto que se encuentra en la fachada principal, las paredes están sucias lo que hace que se vea en un estado regular. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado, al parecer esta abandonado.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Chata Ponce
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Catalina Varela de Galas.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe /mezcla/ contracimientto y cornisa <u>COLOR</u>: Blanco y rojo quemado en los marcos de puertas, ventanas y contracimientto. 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Triplay/Madera/Lamina <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Madera (original) 	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: Ellos ampliaron la ventana izquierda, que es la de la cocina. Una puerta de una recamara que daba a la calle la cambiaron a ventana. La parte posterior de la casa tiene un

porche que se le hizo hace cuarenta y ocho años, también en esa época se le puso un pequeño huerto de chabacano, manzano, durazno y nuez. Este gran patio llega al otro lado de la calle.



Fachada Principal



Patio posterior a la casa.




Pequeño huerto.

08-013-001 059 L-39

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 146
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Héroes del Carrizal y el Arroyo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 38
- LOTE: 0013801



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por dos puertas, dos ventanas grandes y dos pequeñas, contracimientto y un portón. El paramento presenta grietas profundas y esto hace que se deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- ROPIETARIO ACTUAL: Sr. Andrés Vizcarra Holguín
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimientto. <u>COLOR</u> : Blanco con rojo pálido	BUENO REGULAR MALO (MALO)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/ Lámina/Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso cerámico/Madera (original)	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: Dos de las ventanas de la fachada se ampliaron y se cambio el marco de madera a metálico, una ventana chica se cambio también el marco. La otra ventana chica tiene el marco de madera y tamaño original. Algunos de los marcos de puertas y ventanas son de madera original. Contiguo a la cocina hacia atrás se hizo un baño. En la fachada hay un portón

que conduce al enorme patio trasero que colinda con la siguiente calle, en este se encuentra un pozo. Los muros de atrás son de adobe sin revoque y ya están desgastados.



Casa desde la esquina noroeste.



Fachada Principal.



Continuación de la fachada principal (portón el último)




Muros de la casa con un cuarto destruido

08-013-001 060 L-41

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia y Libertad, Av.
- NÚMEROS:
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Cjon. Hidalgo y Cjon. Madero.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28
- LOTE: 00128

2. IDENTIFICACIÓN



- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Dependencias del Municipio
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en toda la parte sur de la manzana. Este edificio le pertenece al Municipio de Casas Grandes, en este se encuentran varias dependencias. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECÍFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Las paredes son demasiado anchas para evitar que los cañonazos de los enemigos penetraran con facilidad. Desde el techo defendían la plaza y el pueblo porque allí había una mejor vista desde lo alto.

Nombre de la persona que describe: Juan Cristóbal López Cruz

LOCALIZACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL AGUA

- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 146
- OTRA LOCALIZACIÓN: Cjon. Hidalgo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Departamento de Obras
- NOMBRE ACTUAL: Junta Municipal de Agua y Saneamiento.
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de oficinas de gobierno: Departamento de Obras Publicas de Casas Grandes
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: La Junta Municipal de Agua se encuentra en la mitad vertical del inmueble. El paramento esta compuesto por dos Puertas, dos ventanas grandes, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y banquetta.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECÍFICO: Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Casas Grandes.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con cornisa <u>COLOR</u> : Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Piso Cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Empezó a ser Junta desde 1999. Se le puso una división entre ventanillas y oficina, también la ventanilla se le puso. El piso cerámico se le puso en febrero. Tenía hace tiempo comunicación con la biblioteca y se le agrego un baño a la oficina.



Fachada Principal

LOCALIZACIÓN DE LA POLICIA

- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 115
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre callejón Hidalgo y callejón Fco. I. Madero
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Policía Municipal
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: La Policía Municipal se encuentra a un costado este del inmueble. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana mediana, cornisa de ladrillo triple en forma de zigzag y una plataforma (banqueta).

3. ASPECTOS LEGALES

- **RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Municipal
- **PROPIETARIOS ANTERIORES:** -----
- **PROPIETARIO ACTUAL:** H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- **USUARIO ESPECIFICO:** Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• FACHADA: Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• MUROS: De adobe ANCHO 0 . 5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ENTREPISOS: ----- ALTURA APROX. _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• TECHUMBRES: Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX. 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• PISOS: Cemento, Piso Cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ESCALERAS: -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Tiene esta dirección más de sesenta años en este lugar. Se hizo hace un año la dirección de esta delegación, que antes era la entrada al patio del cual se tapo la entrada, también la alcaldía, las ventanillas y se colocó piso cerámico. Tiene tres celdas en el patio.



En la izq. la Dirección de Seguridad.

LOCALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

- **CALLE:** Independencia, Av.
- **NÚMEROS:** -----
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre callejón Hidalgo y callejón Fco. I. Madero
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 28

2. IDENTIFICACIÓN

- **GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO:** Edificio de oficinas del Municipio
- **NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL:** Presidencia Municipal
- **NOMBRE ACTUAL:** Biblioteca
- **USO Y DESTINO ORIGINAL:** Edificio de oficinas de gobierno: Presidencia Municipal
- **USO Y DESTINO ACTUAL:** Edificio de oficinas de gobierno: Biblioteca Pública Municipal
- **ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:** s. XIX
- **DESCRIPCIÓN:** La Biblioteca Municipal se encuentra en el costado Este del inmueble. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas grandes, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y una plataforma (banqueta).

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Biblioteca Publica Mpal. "Profra. Manuela Olivas M."

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• FACHADA: Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• MUROS: De adobe ANCHO 0 .5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ENTREPISOS: ----- ALTURA APROX. _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• TECHUMBRES: Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• PISOS: Cemento, Piso Cerámico	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ESCALERAS: -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: No tiene divisiones en el interior. Más que la división de la otra delegación.



Fachada Principal

LOCALIZACIÓN DE CORREOS

- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: -----
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre callejón Hidalgo y callejón Fco. I. Madero
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Bodega del Municipio
- NOMBRE ACTUAL: Correos
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Bodega del Municipio.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Servicio Postal Mexicano
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El Correo se encuentra en el costado Este del inmueble. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana mediana, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y una plataforma (banqueta).

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Servicio Postal Mexicano

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con cornisa <u>COLOR</u> : Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: No tiene divisiones en el interior. Más que la división de la otra delegación.



Fachada Principal, en la izq.



Fachada Principal, en la derecha.

LOCALIZACIÓN DEL MINISTERIO

- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: -----
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre callejón Hidalgo y callejón Fco. I. Madero
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 28

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de oficinas del Municipio
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: Ministerio Publico
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de oficinas de gobierno: Ministerio Público
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El Ministerio se encuentra al final del costado Este del inmueble. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana mediana, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag y una plataforma (banqueta).

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Ministerio Publico

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• FACHADA: Adobe/mezcla con cornisa COLOR: Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• MUROS: De adobe ANCHO 0 . 5 6 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• TECHUMBRES: Madera /lámina /Tabla roca FORMA: Plana ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• PISOS: Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ESCALERAS: -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Esta delegación tiene bastante tiempo en este lugar.




Izq. Fachada del Ministerio Publico

08-013-001 061 L-38


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 147
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Cjon. Hidalgo y Cjon. Fco. I. Madero
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 39
- LOTE: 0013904



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
-
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste. El paramento esta compuesto por una puerta plafonada, tres ventanas grandes, una de ellas tiene herrería, contracimientto, tres desagües de cantera desportillados que se encuentran de ornato. En algunas partes del muro se esta corroyendo la mezcla y eso hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Blanco con rojo pálido	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe /mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Lámina/ Cielo Raso de plástico. <u>FORMA</u> : A dos aguas y Plano <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso tape (hule)	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: La fachada lateral derecha tiene contracimientto, una ventana grande, una chica y en la unión del contracimientto esta desgastada la pared. Las ventanas de la fachada se ampliaron y ahora tienen los marcos de aluminio. Una puerta de uno de los cuartos de enfrente

(último de derecha a izquierda) esta tapada con tabla roca y en este mismo cuarto se agregó otro cuarto más pequeño como un baño. Tiene un patio en la parte posterior a la casa y al parecer dentro del predio se edificó una casa al final de este.



Fachada Principal.



Entrada Principal del inmueble.



Puerta con plafón.



Primera recámara en fachada (derecha-izq.)



Cuarto pequeño en uno de los cuartos.



Puerta que se tapó.



Fachada Lateral Derecha



Techumbre a dos aguas y plana.



Adobe agregado para techumbre.




Patio posterior.

08-013-001 062 L-37

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Libertad, Av.
- NÚMEROS: 149
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Av. Hidalgo y Cjon. Hidalgo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 39



- LOTE: 0013901

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento esta compuesto por una puerta, dos ventanas de tamaño mediano, una ventana grande y un portón que lleva al patio. Tiene un contracimientto estilo menonita que se encuentra en la fachada principal y lateral de la casa. Tiene desagües metálicos y cornisa de ladrillo, se encuentran algunas partes sin repellar, están sucias y las paredes se están desmoronando, lo que le da un mal aspecto y hace que deteriore su estado de conservación. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado (el inmueble catalogado), parece que esta abandonado.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Espiridión Hajar
- PROPIETARIO ACTUAL: Ramón Nevares Ontiveros
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: Eva Corral

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe /mezcla/ Contracimientto y cornisa. <u>COLOR</u>: Blanco y manchado de lodo. 	BUENO	REGULAR	MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Madera (original) 	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** A esta propiedad no se le ha hecho casi ninguna remodelación. Esta casa estaba en forma de escuadra pero hace siete años tiraron unos cuartos que daban al callejón porque se estaban cayendo las paredes. Pero antes de esto (hace veinte años) también se tiro la barda colindante porque sucedió lo mismo, solo quitaron un pedazo de este y pusieron la división con pedazos de madera. Los marcos de las puertas y ventanas son de madera original, en el interior hay molduras de madera que adornan el contorno de las puertas. El patio es de tamaño mediano y con una letrina porque la casa no tiene baño ni comedor. El contracimientto que tiene en la fachada es reciente.



Fachada Principal



Fachada Lateral



Parte posterior, sin los cuartos.




Entrada hacia el patio

08-013-001 063 L-36

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 51
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Esquina Libertad y Cjon. s/n, frente al Súper del Pueblo.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 40
- LOTE: 0014004

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste de la manzana. El paramento esta compuesto por una ventana grande, cinco ventanas largas, dos puertas, una cornisa y banqueta. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES:-----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe / mezcla <u>COLOR</u> : Durazno	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/vigas de acero /Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Piso cerámico y Madera (nuevos)	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Esta casa se amplió hace cinco años, solo tenía los cuartos de enfrente, después amplió un pasillo paralelo a los cuartos, una estancia y otros cuartos adjuntos a al pasillo. En la parte posterior se están haciendo unos cuartos del lado izquierdo (viéndola de frente) y los cuartos del lado derecho ya estaban. Entre los cuartos nuevos y viejos hay un patio, que está de frente a la casa, o sea que la casa y los cuartos forman una “U” y frente a esta hay un muro que dividía el corral que ahora está cerrado, tras este se encuentra un patio que da hacia la calle. En el patio hay un pozo como de 5 mts. de profundidad aproximadamente, pero lo taparon.



Puerta Principal



Fachada Principal



Parte trasera de la casa.



08-013-001 065 L-31

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 54
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Frente a la Plaza Gral. Porfirio Díaz, entre la C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 41
- LOTE: 0014102

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Bodega, después Taller de Cantero (labraban cantera).
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica a un costado oeste, a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por una cadena de desplante con malla ciclónica, un pequeño patio frontal con árboles, contracimientto estilo menonita, dos puertas y tres ventanas. La fachada esta dividida con una cadena y malla, es el mismo predio pero las personas del lado izquierdo lo dividieron, todos son familia. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: FAM. Anchando (descendientes de Luis Terrazas), después el Sr. Manuel Esparza Salsido, después el Sr. Juan Esparza. Lo dejo intestado y cuida la casa un hijo.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Manuel Esparza Yañez.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: Sr. Homero Esparza Yañez.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimientto <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 3 MTS.	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>PISOS</u> : Cemento/Terrado	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- **OBSERVACIONES:** Se le puso el cemento del piso el 28 de sep. De 1911 y quince años después se le puso las divisiones en el interior de la casa. había una barda al final del terreno pero se quito hace más de sesenta y cuatro años. Después se puso la tabla roca, se ampliaron unas ventanas al exterior y se abrió una ventana al final de la fachada (de izquierda a derecha), esto tiene siete años. Tiene la casa desniveles y marcos de las puertas originales (ochenta años). La cadena de desplante con malla ciclónica tiene cuatro meses que la hicieron.



Fachada Principal del lado izq.



Fachada Principal de lado derecho.




Perspectiva de toda la Fachada Principal.

08-013-001 067 L-29

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** S/N
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** A un costado de la Plaza Gral. Porfirio Díaz Mori
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 16
- LOTE: 00116-Iglesia

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio Religioso
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: Iglesia de San Antonio de Padua
- NOMBRE ACTUAL: Iglesia de San Antonio de Padua
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Templo
- USO Y DESTINO ACTUAL: Templo
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste. El paramento esta compuesto por un portón, dos ventanas, un atrio pequeño, tres oculos, cornisa de pecho de paloma y dos torres. La fachada lateral se integra por tres ventanas, un portón, cornisa. Se integra el paramento de la manzana por dos inmuebles, uno es considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Federal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: -----
- USUARIO ESPECIFICO: Templo

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla, con cornisa, torres. <u>COLOR</u>: Amarillo mostaza y rojo 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 9 8 MTS. 	(BUENO)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: Viguería <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Mampostería <u>FORMA</u>: Plana. <u>ALTURA APROX.</u> 7 . 0 0 MTS. INTERIOR 	(BUENO)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Piedra 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	(BUENO)		
	(-----)		

- **OBSERVACIONES:** El altar es de mármol, el campanario y la cúpula fueron agregados posteriormente. La iglesia después construyó la parte de atrás y la lateral, las canchas etc.



Fachada Principal



Torre.



Fachada Lateral



08-013-001 068 O-82

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Guadalupana
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 123
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre El arroyo y Pascual Orozco
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 25
- LOTE: 0012505

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana, unos escalones, contracimientto y no tiene banqueta. En la fachada lateral hay dos puertas, una ventana chica, contracimientto y unos escalones. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Avelino García después Sr. Jesús García
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Ausencia Ponce.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimientto <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : plano <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** El piso era de tierra pero hace treinta y tres años se lo cambiaron, también se cambio unas ventanas a puertas que ahora dan hacia la cocina y el baño y se ampliaron unas ventanas. Hace quince años se le agrego un baño y una recamara. Había un corral en la parte de atrás pero se quito y se hizo una división. En la parte de atrás de la casa se tapo una puerta. El contracimiento se lo pusieron hace tres años y hace tres meses le pusieron la mezcla. La casa se encuentra en desniveles, tenía una chimenea y el pozo ya no esta funcionando.



Fachada Lateral



El pozo



Fachada Lateral y Principal



Patio y al fondo la casa.

08-013-001 069 O-81

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** S/N
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre El arroyo y Pascual Orozco
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 25
- LOTE: 0012503

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
-
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Galera (bodega)
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto una cadena de desplante con malla ciclónica, un pequeño patio frontal con árboles, una banqueta, una puerta, dos ventanas. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, y el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Dámaso García después Sr. Avelino García (nieto del Sr. Dámaso), después Sr. Antonio García
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Avelino García Zubia.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : A un agua. <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 1 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- **OBSERVACIONES:** Esta ahora casa, antes fue una Galera –bodega donde guardan las semillas y otros alimentos- y hace doce años la acondicionaron para ocuparla como casa. Le pusieron una ventana de la fachada. Dentro le pusieron una división y una puerta hacia el patio de atrás. La casa esta en desniveles pequeños, también le pusieron techo de lámina en aquella fecha.



Fachada Principal.

08-013-001 070 O-80

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Guadalupana
- **CALLE:** Libertad, Av.
- **NÚMEROS:** 128
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre El arroyo y Pascual Orozco
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 25
- LOTE: 0012502

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado ESTE. El paramento esta compuesto por dos puertas, contracimiento, banqueta y un gran patio frontal con árboles. En la fachada lateral tiene una ventana. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, cuatro considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel y el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Atanasio Gutiérrez, después Luis Enríquez Zubia.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Alicia Zubia.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

En la apoca de la revolución vivía la Sra. María Anaya con su esposo e hijos aquí, pero un día los villistas se la llevaron de su casa arrancándola de su familia. Dejando a sus dos niños (uno de ellos de brazos) y a su esposo el Sr. Don Paulo López. Doce años después se escapo y regreso. En esta casa también, había después una cantina en donde hubo una balacera y murió gente.

- Nombre de la persona que describe: Felipe Zubia Plasencio y Graciela Zubia.

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimiento. <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina <u>FORMA</u> : Plano <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** En esta casa se agrego otro cuarto hace diecinueve años. El piso era de tierra pero hace cinco meses se le cambio a concreto y tres meses después le pusieron la mezcla a la fachada, hicieron el contracimiento, ampliaron las ventanas y pusieron el techo de lámina. Algunos marcos de las puertas y ventanas son originales. Tiene una división entre esta casa y la casa de atrás, esta se le hizo hace treinta y seis años.



Fachada Lateral



Fachada Principal




Patio con la casa al fondo.

08-013-001 071 0-60

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 167
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Héroes del Carrizal y Cjon. Fco. I. Madero.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 50
- LOTE: 0015003

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana. El paramento esta compuesto por una cadena de desplante con malla ciclónica, un pequeño patio frontal con árboles, una banqueta, contracimientto en la fachada, dos puertas, una ventana alta y una de tamaño mediano. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Germán Galaz Montaña, después Sr. Germán Galaz Cárdenas.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Ramón Germán Galaz Levario
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

En el predio existían cuartos alrededor del patio que se ocupaban como habitaciones de paso, dentro de ellas había petates para que se durmieran allí los soldados que pasaran ahí la noche y al día siguiente o días después se fueran.

- Nombre de la persona que describe: Sra. Amelia Levario Galaz

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 .5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Cielo raso de plástico. <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 .7 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/Piso cerámico/ Madera (original), una recamara.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

* **OBSERVACIONES:** Desde hace más de sesenta años los cuartos que se ocupaban para los soldados ya no existen, pues con el tiempo se fueron destruyendo y al final terminaron quitándolos todos. Veinte años más tarde quitaron una de las dos norias y hace tres años quitaron la otra. Hace veintiséis años pusieron el contracimientto de la fachada por que se estaba desgastando y cuando lo pusieron se dieron cuenta de el cimientto era muy alto y muy grueso, más de lo normal en una casa. En la misma fecha de cuando quitaron la última noria, pusieron lámina al techo y un cielo raso de plástico en el interior de la casa. Se agregaron una cocina y un baño hacia la parte de atrás, la cocina esta contigua con el comedor, allí se encuentra la entrada principal. Del lado derecho de la casa, hay una galera donde guardaban el maíz, frijol, etc.; Esta bodeguita no tiene acceso directo con la casa, la entrada se encuentra en la fachada derecha. En la fachada se abrió una ventana chica, la de la derecha (de frente al predio), los marcos de la puertas y ventanas son de madera original, excepto la puerta principal. Las demás ventanas tienen el tamaño original. La ventana alta tiene un año con herrería.



Fachada Principal



Fachada Lateral, contigua la galera.




Fachada posterior y el patio.

08-013-001 0/2 0-59

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 178
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Héroes del Carrizal y el Arroyo.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 50



- LOTE: 0015003

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación, escuela y cuartel.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado oeste, de forma horizontal a la mitad. El paramento esta compuesto por una ventana mediana sencilla, dos ventanas grandes con guarniciones de ladrillo, una de las ventanas esta apuntalada; una puerta con guarnición de ladrillo, una puerta sencilla, tres desagües de cantera y árboles frente a la fachada. El adobe de la fachada esta al descubierto, lo que hace que su estado de conservación se deteriore. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos de ellos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Abel Blanco, después el Sr. Pedro Escudero Ortiz
- PROPIETARIO ACTUAL: Esta intestado por el Sr. Pedro Escudero pero el hijo, el Sr. Jesús Escudero Alvarado cuida de la casa desde hace treinta años.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

El inmueble originalmente era casa-habitación, pero en la época de la revolución (1910), los dueños daban clase a los niños en su casa porque atacaban la escuela. Cuando no lo ocupaban como escuela, lo ocupaban como cuartel temporal, también se llegó a ocupar con los dos al mismo tiempo.

- Nombre de la persona que describe: Sr. Jesús Escudero Alvarado

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA:</u> Adobe/ladrillo <u>COLOR:</u> Café (del adobe)	BUENO	REGULAR	MALO
• <u>MUROS:</u> De adobe / Mezcla de tierra/cal <u>ANCHO</u> 0 . 6 1 MTS.	(MALO)		
• <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
	(-----)		

<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado/ Lámina/ Cielo raso de Plástico <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Madera (original) 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Hace cincuenta años se hizo al final (frente al predio de izq. a derecha) de la fachada un cuarto. Por esta razón una de las ventanas de la fachada lateral la convirtieron en puerta y pusieron una en el cuarto hacia la calle, la cual es la última puerta de forma sencilla sin guarnición. En estas mismas fechas cambiaron el piso de madera de dos de los cinco cuartos a madera nueva. La entrada principal es en la fachada lateral izquierda, esta es la entrada hacia la cocina. La puerta y ventana (da hacia la fachada principal) de la cocina, no fueron hechas desde el principio las hicieron hace cincuenta años aprox. Atrás de la cocina hicieron hace treinta y siete años una recamara, la cual es la principal ahora. Veinticinco años después pusieron en la casa un Cielo raso de plástico, sin ponerle lámina al techo, pero hace cinco meses la pusieron. La casa cuenta también con un zaguán, un patio mediano, un porche en la parte de atrás, con guarniciones originales en los marcos de ventanas y puertas, excepto en donde se hicieron cambios.



Entrada original, conduce al zaguán.



Ventana Apuntalada.



Fachada lateral izquierda, entrada.



Ventana de la cocina.



Foto izquierda: de derecha a izquierda: puerta sencilla, último cuarto; ventana con guarnición, la puerta que conduce al zaguán, entrada original. Foto derecha: tres desagües de cantera.




Guarnición de ladrillo de la ventana.

08-013-001 073 O-58

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Ojinaga, Av.
- NÚMEROS: 172 (7)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre la Av. Benito Juárez y Av. Hidalgo
- REGIÓN (CATASTRAL): 001



- MANZANA: 55
- LOTE: 0015514

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noroeste de la manzana. El paramento esta cubierto con repellido y tiene un contracimientto estilo menonita, se encuentran algunas partes sin repellar y sin pintura, lo que le da un aspecto regular pero hace que deterioren su estado de conservación. Se integra por tres inmuebles, los tres considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel, uno de ellos no se encuentra en buen estado, parece que esta abandonado, se encuentra en el centro.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Guadalupe Chávez
- PROPIETARIO ACTUAL: Alberto Duarte
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla/cal y cornisa <u>COLOR</u> : Amarillo claro c/blanco	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 5 MTS.	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
<u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>PISOS</u> : Cemento/Madera (original)	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

OBSERVACIONES: El señor Alberto tapo dos ventanas de la fachada lateral y la parte posterior de la casa, Los marcos de las puertas y ventanas son de madera original, y en las puertas tiene mosquiteros de metal. Hace diez años el señor Alberto puso un baño donde era un pasillo, hizo un cuarto para herramientas de adobe y lámina, que se encuentra frente a la casa; por último una barda de concreto y piedra. La fachada principal tiene cornisa de ladrillo (junto con la lateral) y tres puertas que llevan al patio, este ultimo tiene vegetación regular.




Fachada Lateral (hacia Ojinaga)



Fachada Principal

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 178
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 42



- LOTE: 0014204

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la última parte sur de la manzana (en la cola). El paramento esta compuesto por una barda pequeña con malla ciclónica, jardín frontal, banqueta, un porche con teja, cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag, dos ventanas de tamaño mediano, y una puerta que es el acceso a la casa. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Nicanor Galindo
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Rosa María Chavira Domínguez.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA:</u> Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo <u>COLOR:</u> Blanco con rojo	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>MUROS:</u> De adobe / Tierra / triplay <u>ANCHO</u> 0 . 6 3 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
• <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
• <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado/Fibra de vidrio/impermeabilizante/Tabla roca <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>PISOS:</u> Cemento/Madera (original)	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- **OBSERVACIONES:** La Sra. Rosa María Chavira llegó en 1936 y dos años antes le habían cambiado el piso de madera de algunos cuartos a concreto. Veinticuatro años después se le agrega una recámara y contiguo a esta un baño. Casi no se le han hecho cambios, ni se han ampliado puertas y ventanas, se encuentran en su forma original y con las mismas guarniciones de las puertas; de hecho hay una alacena empotrada al muro de la cocina que aún se ocupa. La casa cuenta con: dos porches, uno al frente de la casa y otro atrás, un patio con árboles frutales, un garaje, una bodeguita. En la bodeguita existía un sótano chico en el cual guardaban madera, pero desde hace veinte años dejó de funcionar porque le pusieron cemento para taparlo. Diez años antes la casa contaba con una noria pero la taparon. Desde hace diez años existe la estancia y el pasillo que se encuentran contiguos a la entrada principal. Algunos de los cuartos se encuentran tableados.



Fachada Principal



Esquina de la casa.



Fachada lateral.



Garaje y bodega

08-013-001 075 O-56

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 179
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Revolución y Av. Benito Juárez.



- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 42
- LOTE: 0014203

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la penúltima parte sur de la manzana (en la cola de esta). El paramento esta compuesto por cuatro ventanas grandes, una entrada hacia el vestíbulo del predio, una barda de adobe al descubierto con dos ventanas, y cimiento de piedra. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: La Sra. Gerarda M. Viuda de Prieto le vendió su propiedad en 1926 a el Sr. Lorenzo Soto, que siete años después lo vendió.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Manuela Carreón Rascon.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA:</u> Adobe/mezcla con contracimientto estilo menonita. <u>COLOR:</u> Verde con crema. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS:</u> De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 .7 0 MTS. Y 1 .0 0 M. 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS:</u> ----- <u>FORMA:</u> ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES:</u> Madera/Terrado/Impermeabilizante <u>FORMA:</u> Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 .5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS:</u> Cemento/Madera (original) 	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

• <u>ESCALERAS:</u> -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
---------------------------	------------------	---------	------

- **OBSERVACIONES:** En la fachada se encuentra un contracimientto estilo menonita hecho hace veinte años. Cinco años después ampliaron las puertas al exterior. Once años más tarde quitaron y taparon un pozo que ya no tenía agua, este se encontraba enfrente de lo que ahora es la entrada principal. Los pisos son de madera, menos el de la cocina que es de concreto y otro que es de tierra. La mayoría de los muros son de setenta centímetros de ancho, pero hay otros en el interior de la casa que son de un metro. Todo el techo, excepto un cuarto es de madera original (con las vigas de álamo). La familia Pérez Carreón no usa lámina en el techo de la casa para que no romper con el estilo, lo que usan es impermeabilizante que constantemente le dan mantenimiento. Hace un año hicieron un tejado del lado donde esta el muro de adobe al descubierto, cambiaron la entrada principal de lugar y ahora se esta haciendo un cuarto frente a la entrada del predio. La entrada principal se encuentra a la izquierda del vestibulo del predio, antes era una ventana y la entrada principal eran las dos ventanas de en medio de la fachada que dan hacia la calle.



Foto de la izquierda: Es la fachada principal, con sus cuatro ventanas, las de en medio eran puerta. Foto derecha: la fachada principal, contigua a la primera ventana esta el acceso al vestibulo. Y frente al acceso están construyendo un cuarto.



Foto izquierda: Muro de adobe al descubierto con cimientto de piedra y refuerzos de concreto, cuenta con dos ventanas. Foto derecha: Acceso hacia el predio y frente a este el cuarto en construcción. A la izquierda del acceso esta la entrada principal. A la derecha esta el tejado y al fondo el patio.

08-013-001 076 O-55

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 180
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850



- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 42
- LOTE: 0014202

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado oeste. El paramento esta compuesto por una puerta principal, tres ventanas chicas y una mediana. Presenta alteraciones en el contracimientto y muros colindantes, que hacen que deteriore su estado de conservación. Se integra el paramento de la manzana por cinco inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Guadalupe Soto
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. María Estela Gonzáles
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla con contracimientto <u>COLOR</u>: Cemento 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS. 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO REGULAR MALO (-----)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera (original) / Terrado/Cielo Raso (Plástico) <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO REGULAR MALO (MALO)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Tierra 	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO REGULAR MALO

(-----)

- **OBSERVACIONES:** El piso de la casa era en algunas partes de madera pero desde hace cincuenta años lo cambiaron a cemento, no en todos los cuartos. El contracimientto y la mezcla de la fachada se lo pusieron hace cuarenta años. Los marcos de puertas y ventanas son originales y no se les ha hecho alguna ampliación o reducción. Lo que si se agrego fue un baño que esta contiguo a uno de los cuartos, se hizo hacia atrás del inmueble. El patio de la casa se encuentra atrás del inmueble y es de tamaño regular. El nivel de la casa se encuentra a -0.30 del n.p.t. Los muros que son colindantes no están revocados y eso hace que se deteriore la misma.



Fachada Principal



Muro colindante, adobe expuesto.




Fachada Principal, al fondo la entrada.

08-013-001 078 O-78

1. LOCALIZACIÓN


- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 188
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Revolución y C. Aldama.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001



- MANZANA: 60
- LOTE: 0016006

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste. El paramento esta compuesto por dos puertas, dos ventanas chicas, dos ventanas medianas, dos ventanas grandes (altas), un contracimiento, y banqueta. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.



Sup. Const. 332.89 m²
 Sup. Terreno 671.78 m²  001 60 06

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Marcos Galaz, después el Sr. Raúl Galaz Portillo.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Carmen López Peralta.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con contracimiento <u>COLOR</u> : Blanco con Azul	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina <u>FORMA</u> : plano <u>ALTURA APROX.</u> 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento, Madera original y nueva.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La Sra. Carmen cuando llego solo existían los cuartos de enfrente, después en 1987 acabo de construir una cuarto en la parte de abajo de la casa, es una plataforma que se le hizo para evitar que se cayera alguna parte de la casa, porque después de la casa no había nada, la gente desde arriba le echaba la comida al ganado, en esa parte, donde hay un zaguán (ahora entrada principal), existe un marco de madera que esta un poco inclinado, y es porque ni bajaban a alimentar al ganado todo desde arriba. Después de que restauraron la parte antigua, ella empezó a construir arriba de la plataforma, puso una recamara, una biblioteca, y otros cuartos más, un pasillo une la parte nueva a la vieja. La parte nueva conserva todo lo original, pisos, molduras de las puertas, etc.



Fachada Principal



Esquina del Callejón.



Fachada Principal




Jardín antes de la acequia

08-013-001 079 O-87

1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Ojinaga, Av.
- **NÚMEROS:** 190 (17)
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre C. Morelos y C. Revolución.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 001
- **MANZANA:** 60



- LOTE: 0016001 (0014401)

2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado oeste a la mitad de la manzana. El paramento esta compuesto por una barda de adobe al descubierto con contracimientto estilo menonita y un portón de madera, contiguo a la barda esta la casa que tiene al frente una cadena de desplante con malla ciclónica y después de la casa hay otra barda con una puerta, esta revocada. En la fachada de la casa se encuentran dos ventanas grandes, una pequeña, dos puertas, contracimientto y cornisa de ladrillo. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado el catalogado en un solo nivel y el otro en dos niveles (el otro nivel es reciente, tiene cuarto debajo de la casa); y los otros dos inmuebles carecen de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Canuto Prieto, después el Sr. Lorenzo Soto Rico, después el Sr. Lorenzo Soto Molina.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Enrique Soto Chaparro.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

En la época de la revolución se resguardaban los Soldados revolucionarios de los enemigos. La casa tenia una pequeña puerta en el techo donde ponían una escalera para ir a la azotea y poner una trinchera para defenderse. Se atacaba de la casa hacia dentro del predio, ellos llegaban (los enemigos) por ese lado. Por todos estos sucesos la casa fue conocida como "La Casa Colorada".

- Nombre de la persona que describe: Sr. Enrique Soto Chaparro

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/mezcla/ c/cornisa de ladrillo y contracimientto. • <u>COLOR</u>: Blanco con marcos de ventanas y contracimientto rojos. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/mezcla • <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- • <u>FORMA</u>: ----- • <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ _ _ MTS. 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Lamina/Tabla roca • <u>FORMA</u>: Plana • <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 5 0 MTS. INTERIOR 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Piso tape (hule) 	BUENO	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO	REGULAR	MALO

- **BSERVACIONES:** A la fachada de la casa le pusieron la mezcla hace cuarenta años, ahora necesita de mantenimiento porque se esta desgastando el agregado. La casa contaba con una chimenea, pero la quitaron hace cincuenta años. En las mismas fechas construyeron la cocina a un lado de lo que ahora es la estancia. El nivel de la casa cuando le pertenecía al Sr. Lorenzo Soto Rico era de -0.60mts. del n.p.t. Y después entre el Sr. Lorenzo Soto Rico (abuelo) y el Sr. Lorenzo Soto Molina (papá), rellenaron la casa poniéndola al nivel de -0.30 del n.p.t. Después (hace treinta años) se tapo la noria que tenia para el riego de las labores y cambiaron el piso de madera al de concreto y plástico. El techo estaba formado por rajás (son los palitos del mezquite), vigas de álamo y terrado encima de las rajás. Pero desde hace veinticinco años, le cambiaron el techo por madera, lámina y tabla roca en el interior. En esta misma temporada se ampliaron en su mayoría puertas y ventanas y por obvias razones no tiene los marcos originales y se agrego un baño. La casa tiene un enorme patio que se ocupaba como labores y huertas, pero desde hace 15 años se ocupa solo una fracción de este.



Foto izquierda Fachada Principal y el anterior acceso principal. Foto derecha, La Puerta principal anterior y al fondo una puerta que ahora es la de acceso principal.



Fachada Principal.



Barda sin revoque a la izq. del inmueble.



Foto izquierda, barda con revoque a la derecha del inmueble. Foto derecha Final del predio y al fondo lo que era las labores y la huerta.




Colindante, patio y al fondo el inmueble.

08-013-001 080 O-88


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Ojinaga, Av.
- NÚMEROS: 11
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Morelos y C. Revolución, cerca del Camino Real.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 60
- LOTE: 0016010



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado este, a la mitad horizontal. El paramento esta compuesto por una cerca de alambre de púas y madera, un patio grande, dos puertas, una ventana grande, dos medianas, una chica y cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag (no se nota porque esta encima la lamina). Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, todos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Manuel Mendoza
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Jesús Mendoza
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 .5 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina /Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 2 .1 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento / Madera (original),	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Al parecer se le agregaron los cuartos que tiene hacia el frente. En la fachada lateral tiene tres puertas, un contracimientto estilo menonita y un porche. Hay un pozo pero no

se ocupa desde hace tiempo. Algunos marcos de puertas y ventanas son de madera original. La Sra. Martha Alicia Hernández es arrendataria del lugar.



Fachada Principal



Casa con el patio.




Fachada Lateral y enfrente el pozo.

1. LOCALIZACIÓN


- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: 3
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre Cjon. Fco.I. Madero y el arroyo
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 51
- LOTE: 0025101

08-013-001 081 V-67



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de recreación.
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de recreación.
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: Septiembre 1910
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en el costado Este de la manzana. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos no se encuentra en buen estado (el inmueble catalogado), parece que esta abandonado.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Daniel Lozano
- PROPIETARIO ACTUAL: Ignacio Bencomo Ornela
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe /mezcla/ Contracimientoy cornisa. <u>COLOR</u>: Blanco y manchado de lodo. 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Madera/Terrado <u>FORMA</u>: Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 . 0 0 MTS. INTERIOR 	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/Madera (original) 	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

OBSERVACIONES: A esta propiedad no se le ha hecho casi ninguna remodelación. Esta casa estaba en forma de escuadra pero hace siete años tiraron unos cuartos que daban al callejón porque ya se estaban cayendo las paredes. Pero antes de esto (hace veinte años) también se tiro la barda colindante porque sucedió lo mismo, solo quitaron un pedazo de este y pusieron la división con pedazos de madera. Los marcos de las puertas y ventanas son de madera original, en el interior hay molduras de madera que adornan el contorno de las puertas. El patio es de tamaño mediano y con una letrina porque la casa no tiene baño, ni comedor. El contracimientto que tiene en la fachada es reciente.



Fachada Lateral del inmueble



Frontón

08-013-001 082 V-44


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Victoria, Av.
- **NÚMEROS:**
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Esquina Victoria y Fco. I. Madero, contra esquina a un jardín de niños.
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 002
- **MANZANA:** 52
- **LOTE:** 0025205 y 0025202



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble tiene su acceso en la parte suroeste de la manzana pero el predio ocupa toda la parte sur de la cuadra. El paramento esta compuesto por repellado y desgües de cantera, con cornisa de ladrillo pintado del color de la fachada. Se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos se encuentra en estado regular.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -
- PROPIETARIO ACTUAL: Spencer Macallum
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe / mezcla y cornisa <u>COLOR</u> : Rojo quemado.	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 4 5 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Tejamil/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- OBSERVACIONES: Tiene poco tiempo de ser restaurada.
-



Entrada Principal



Fachada Principal



Fachada Principal



Esquina Allende y Fco. I. Madero



Parte Trasera del terreno




Parte lateral de la Bodega

08-013-001 083 V-45


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: 11 (7)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Esquina Victoria y Hidalgo, a un lado de la iglesia mormona.
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 52
- LOTE: 0025206



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XIX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble tiene su acceso en la parte noroeste de la manzana pero el predio ocupa toda la parte norte, de la cuadra. Tiene un pequeño jardín en la parte frontal de la casa. Se integra la fachada con dos ventanas, dos accesos, uno hacia el interior de la casa y el otro (zaguán) hacia el patio central de la casa. El paramento de la calle se integra por dos inmuebles, los dos considerados monumentos históricos edificados en un solo nivel y uno de ellos (el que no pertenece a esta ficha) se encuentra en buen estado, esta completamente restaurado.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Ismael Varela
- PROPIETARIO ACTUAL: Georgina Costa de Varela
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe c/contracimient <u>COLOR</u> : Verde agua c/cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe c/cemento <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Cemento <u>FORMA</u> : A cuatro aguas <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 5 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>PISOS</u> : Cemento y Madera (original)	BUENO REGULAR MALO (BUENO)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: El predio esta dividido en dos partes, la casa y la parte del porche de atrás. De la parte de enfrente (la casa) tiene remodelaciones, se ampliaron las ventanas hace 3 años y parcharon unas pocas grietas que tenia. La pared que colinda hacia la calle esta una cuarta

parte (la que corresponde a la casa) en estado regular y lo que sobra se esta desgastando, no se le ha hecho nada. El porche de la parte trasera del predio no es antiguo esta cubierto con madera y lámina.



Esquina Hidalgo y Victoria



Muro antiguo de adobe y piedra



Parte posterior del predio




Parte de atrás del predio, esquina Victoria y Allende.

08-013-001 084 V-46


1. LOCALIZACIÓN

- **ENTIDAD FEDERATIVA:** Chihuahua
- **MUNICIPIO:** Casas Grandes
- **LOCALIDAD:** Casas Grandes
- **COLONIA O BARRIO:** Centro
- **CALLE:** Victoria, Av.
- **NÚMEROS:** 81
- **CÓDIGO POSTAL:** 31850
- **OTRA LOCALIZACIÓN:** Entre Av. Benito Juárez y C. Hidalgo
- **REGIÓN (CATASTRAL):** 002
- **MANZANA:** 53
- **LOTE:** 0025303



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina sureste de la manzana, ocupando el predio toda la parte sur. El paramento esta compuesto por 2 puertas y tres ventanas. Tiene un pedazo de contracimientto en la fachada lateral. Se encuentran la fachada lateral recién repellada; esta tiene dos ventanas. Se integra por tres inmuebles, dos no considerados monumentos históricos, el que se cataloga es el único monumento histórico del paramento, edificado en un solo nivel.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sra. Ordaz, Eufemia Zozaya Durán (después de la Sra. Durán)
- PROPIETARIO ACTUAL: Lidia Espinoza
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla c/cornisa de ladrillo <u>COLOR</u> : Blanco con marcos rojo quemado.	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 6 0 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			
• <u>TECHUMBRES</u> : Triplay/Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO
(REGULAR)			
• <u>PISOS</u> : Cemento, encima linóleo	BUENO	REGULAR	MALO
(BUENO)			
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO
(-----)			

- OBSERVACIONES: La Sra. Lidia junto con su esposo compraron esta propiedad hace veinticuatro años, casi en ruinas. Ellos la fueron remodelando y ampliando algunas ventanas al exterior, el piso era de madera y se lo cambiaron pues estaban trozadas. Las puertas y ventanas (algunas) tienen los marcos de madera original. La parte de la cocina estaba con desnivel hacia abajo pero le pusieron relleno y ahora es más alto que lo demás por 30 cms. En el patio posterior a la casa

tenían corral y una noria pero se la quitaron. También hay un jardín en la parte frontal a la casa y frente al jardín esta la acequia.



Fachada Principal y Lateral Izquierdo



Fachada Principal con el jardín



Cornisa de Ladrillo



La Acequia



Parte posterior a la casa



Parte posterior a la casa




Barda izq. y casa al fondo.

08-013-001 085 V-25

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: S/N
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 54
- LOTE: 0015403



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio de desarrollo familiar.
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: DIF
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de Escuela
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de servicios: Apoyo al desarrollo Integral
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina suroeste, ocupando todo el predio la mitad de la manzana. El paramento esta compuesto por una puerta, una banquetta, contracimiento y cornisa de ladrillo triple en forma de zig-zag, pintado del color de la fachada. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos, edificados en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Municipal
- PROPIETARIOS ANTERIORES: -----
- PROPIETARIO ACTUAL: H. Ayuntamiento de Casas Grandes
- USUARIO ESPECIFICO: Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con cornisa de ladrillo. <u>COLOR</u> : Rojo quemado	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 .4 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : Madera <u>FORMA</u> : Plana, Tapanco. <u>ALTURA APROX.</u> 2 .0 0 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/lámina <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 5 .0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : Metálicas con madera	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO

- OBSERVACIONES: Casi no se le han hecho cambios desde que es DIF. Tiene una chimenea, al parecer no se usa. Se le hizo una ampliación de una bodega (hace un año) y un salón para el

INCEN, hacia un lado y al fondo. El inmueble antiguo tiene todo contracimientoy cornisa. En la fachada que da hacia la calle tiene dos ventanas, la fachada lateral tiene cuatro puertas, una entrada y dos ventanas. El techo tiene vigas de álamo y la madera encima de las vigas esta cubierta de yeso.



Fachada Principal



Fachada Lateral Izquierda.



Fachada Lateral Derecha



Tapanco dentro del edificio.

08-013-001 086 V-26

1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: 209 (19)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Aldama y Av. Benito Juárez, a un lado del DIF Municipal.
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 54
- LOTE: 0025401



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la parte noroeste, ocupando el predio toda la parte norte de la manzana. La fachada esta compuesta por una ventana mediana, dos grandes y una puerta. Tiene un porche en la entrada y contracimientto en la fachada principal y lateral. Frente a la casa se encuentra un centro de video y un cobertizo para carros, estos dos últimos son parte de la propiedad. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Ricarda Morales de Villa
- PROPIETARIO ACTUAL: Benjamín Villa Morales.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Cuando todavía existían los apaches, el papá del Sr. Benjamín invitó a un apache a comer que venía de la sierra.

- Nombre de la persona que describe: Benjamín Villa Morales

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

<ul style="list-style-type: none"> • <u>FACHADA</u>: Adobe/piedra/mezcla <u>COLOR</u>: Blanco con verde 		BUENO	REGULAR	MALO
		(BUENO)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>MUROS</u>: De adobe/piedra <u>ANCHO</u> 0 . 5 5 MTS. 		BUENO	REGULAR	MALO
		(REGULAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ENTREPISOS</u>: ----- <u>FORMA</u>: ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS. 		BUENO	REGULAR	MALO
		(-----)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>TECHUMBRES</u>: Roca/Madera/Terrado/Lamina <u>FORMA</u>: A dos aguas <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR 	Tabla	BUENO	REGULAR	MALO
		(REGULAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PISOS</u>: Cemento/ Madera (original) 		BUENO	REGULAR	MALO
		(REGULAR)		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ESCALERAS</u>: ----- 		BUENO	REGULAR	MALO
		(-----)		

- **OBSERVACIONES:** El Sr. Benjamín Villa Morales hizo el contraccimiento hace treinta años. Hace quince años se amplió la casa, siendo la parte lateral izquierda de este un baño y el otro un cuarto de lavado, también se le puso una chimenea. Tres años después se le ampliaron las ventanas de la fachada principal y las otras las dejaron igual. Las puertas y ventanas tienen los marcos de madera original y hacia el exterior tienen herrería. En esta fecha también se le puso el techo de lámina. Hace dos años se puso el porche de la fachada principal. El terreno original se fracciona por la mitad de este a oeste, quedando solamente la casa y el video en una misma parte. Pero no está dividido legalmente así que todo pertenece a un mismo predio por ahora.

CARACTERÍSTICAS DE LA BODEGA

2. IDENTIFICACIÓN

- **GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO:** Edificio de servicios
- **NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL:** -----
- **NOMBRE ACTUAL:** vides Kalesa
- **USO Y DESTINO ORIGINAL:** Taller de Herrería y fraguado de metales.
- **USO Y DESTINO ACTUAL:** Renta de Videos
- **ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:** s. XX
- **DESCRIPCIÓN:** El inmueble se ubica en la equina noreste de la manzana. La fachada está compuesta por dos ventanas chicas, una puerta, un porche de madera con teja plástica y piezas de troncos empotrados al muro en la parte superior de la fachada. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, dos considerados monumentos históricos (incluyendo el catalogado), edificados en un solo nivel.

3. ASPECTOS LEGALES

- **RÉGIMEN DE PROPIEDAD:** Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES:** Ricarda Morales de Villa
- **PROPIETARIO ACTUAL:** Benjamín Villa Morales
- **USUARIO ESPECÍFICO:** -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

Esta bodega en un principio era un Taller de Herrería donde había una fragua y la gente venía a componer las herraduras de sus caballos. Después hace veinte años fue una Galera y hace cuatro meses se convirtió en local para renta de videos.

- **Nombre de la persona que describe:** Benjamín Villa Morales

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• FACHADA: Adobe/mezcla COLOR: Vino	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• MUROS: De adobe ANCHO 0 . 5 5 MTS.	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ENTREPISOS: ----- FORMA: ----- ALTURA APROX. _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• TECHUMBRES: Madera/ Lamina FORMA: Plana ALTURA APROX. 4 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• PISOS: Cemento	BUENO (BUENO)	REGULAR	MALO
• ESCALERAS: -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** Esta bodega fue restaurada hace cuatro meses, se le abrieron ventanas y puerta al exterior porque no tenía más que la entrada del portón. La forma de la cornisa es

reciente también, porque el original no tenía esa forma. Hace cinco años se de construyó adjunto a la galera un cobertizo para carros.



Fachada Principal de la casa.



Casa al fondo y cobertizo a la derecha.



Fachada de los videos Kalesa.



Cobertizo de los carros.

08-013-001 087 V-75


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Independencia, Av.
- NÚMEROS: 807 (24)(30)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Adolfo López Mateos y C. Morelos.
- REGIÓN (CATASTRAL): 001
- MANZANA: 9
- LOTE: 0010901



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: -----
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en un costado Este. El paramento esta compuesto por una puerta, una ventana mediana y dos ventanas grandes, un contracimientto y una cadena de desplante con malla ciclónica. Se integra el paramento de la manzana por cuatro inmuebles, uno considerado monumento histórico, edificado en un solo nivel, los otros tres carecen de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Francisco Ortega Vizcarra
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Martha Ortega Esquibel.
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla, con contracimientto. <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ . _ . _ . _ . MTS.	BUENO	REGULAR	MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera /lámina/Tabla roca <u>FORMA</u> : Plana <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 0 0 MTS. INTERIOR	BUENO	REGULAR	MALO (BUENO)
• <u>PISOS</u> : Cemento/Madera	BUENO	REGULAR	MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO	REGULAR	MALO (-----)

- OBSERVACIONES: La Casa se le cambio parte del piso de madera a concreto hace sesenta años. Le pusieron lámina hace doce, cuatro años más tarde pusieron el contracimientto, tres años

después se hizo un cuarto y la cocina y un año después se hizo un porche en la parte de atrás. Las ventanas no tienen el marco original, algunas puertas si lo tienen. Se cambio una puerta a ventana y se tapó una puerta al exterior.




Fachada Principal

08-013-001 088 V-73


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: 1008 (29)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Chihuahua y C. Adolfo López Mateo.
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 58
- LOTE: 0025801

2. IDENTIFICACIÓN



- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble se ubica en la esquina noreste. El paramento pareciera que estuviera fraccionado en tres módulos. El primer cuarto es una Academia de modelaje que se compone por una puerta y una ventana grande. El resto del paramento esta compuesto por dos puertas, cuatro ventanas de tamaño medio, contracimientto, una banqueta, un jardín frontal y una malla ciclónica que determina el predio. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.



3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Sr. Norberto Morales, después la Sra. Consuelo Morales.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sra. Araceli Medina y la Srta. Lisdebeth Medina
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla y contracimientto <u>COLOR</u> : Blanco, café.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO (-----)	REGULAR	MALO
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Lamina/Tabla roca <u>FORMA</u> : Plano <u>ALTURA APROX.</u> 3 . 2 0 MTS. INTERIOR	BUENO (MALO)	REGULAR	MALO
• <u>PISOS</u> : Cemento/Madera (original)	BUENO (REGULAR)	REGULAR	MALO
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO (-----)	REGULAR	MALO

- **OBSERVACIONES:** La Sra. Araceli hace cuarenta y cinco años le puso divisiones a algunos cuartos que eran de gran tamaño, los dueños anteriores a ella, ponían las divisiones de madera y manta; a esta forma de dividir le llamaban “Cortado con puerta”. Después cinco años más tarde se construyó un baño en la parte adjunta a uno de los cuartos, convirtiéndose una ventana a puerta. En esta misma época se tapó el pozo que estaba cerca de la casa, porque al poner el baño se hizo una fosa séptica y contaminaba el agua. Tres años más tarde se redujeron las ventanas a lo alto (llegaban casi al piso) y se ancharon, estas pertenecen a la parte de enfrente (fachada); y se taparon otras ventanas que daban al interior del predio. Los marcos de las puertas y ventanas se cambiaron. La casa cuenta con un patio grande donde hay una pequeña bodega, del lado de la calle Chihuahua, esta bodega tiene techo de madera y terrado, a un lado de la bodega había un corral, pero ahora se ocupa como una pequeña huerta. Al final de la casa (de derecha a izq.), se puso hace tres meses en uno de los cuartos un local, es una academia de modelaje llamada “Marisol”.



Fachada Principal



Fachada Principal en punto de fuga.



Esquina izquierda.



Esquina derecha, C. Chihuahua



Parte de atrás de la casa.



Bodega, calle Chihuahua.




Entrada exterior de la bodega.

08-013-001 089 V-74


1. LOCALIZACIÓN

- ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua
- MUNICIPIO: Casas Grandes
- LOCALIDAD: Casas Grandes
- COLONIA O BARRIO: Centro
- CALLE: Victoria, Av.
- NÚMEROS: 1206 (34)
- CÓDIGO POSTAL: 31850
- OTRA LOCALIZACIÓN: Entre C. Fco. Villa y C. Chihuahua.
- REGIÓN (CATASTRAL): 002
- MANZANA: 59
- LOTE: 0025901



2. IDENTIFICACIÓN

- GÉNERO DE TIPO ARQUITECTÓNICO: Edificio casa-habitación
- NOMBRE ORIGINAL Y/O TRADICIONAL: -----
- NOMBRE ACTUAL: -----
- USO Y DESTINO ORIGINAL: Edificio de casa-habitación
- USO Y DESTINO ACTUAL: Edificio de casa-habitación
- ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN: s. XX
- DESCRIPCIÓN: El inmueble ocupa la mayor parte norte de la manzana. El paramento esta compuesto por una ventana mediana, dos puertas, banqueta, un patio pequeño frontal con árboles, el cual esta limitado con una cerca de madera. Se integra el paramento de la manzana por tres inmuebles, solo dos considerados monumentos históricos, edificado en un solo nivel, el otro carece de valor arquitectónico.



Sup. Const. 146.69 m²
 Sup. Terreno 1.500.00 m² 002 59 01

3. ASPECTOS LEGALES

- RÉGIMEN DE PROPIEDAD: Privado
- PROPIETARIOS ANTERIORES: Fam. San Miguel, después la Sra. Eulogia Alvarado, después Sr. Ramón Hernández.
- PROPIETARIO ACTUAL: Sr. Efrén Sánchez Hernández
- USUARIO ESPECIFICO: -----

4. DATOS HISTÓRICOS ORALES

- Nombre de la persona que describe: -----

5. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES.

• <u>FACHADA</u> : Adobe/mezcla con zócalo <u>COLOR</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>MUROS</u> : De adobe/mezcla <u>ANCHO</u> 0 . 5 0 MTS.	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ENTREPISOS</u> : ----- <u>FORMA</u> : ----- <u>ALTURA APROX.</u> _ _ _ MTS.	BUENO REGULAR MALO (-----)
• <u>TECHUMBRES</u> : Madera/Terrado/Lamina/Cielo Raso de Plástico <u>FORMA</u> : A dos agua. <u>ALTURA APROX.</u> 2 . 6 0 MTS. INTERIOR	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>PISOS</u> : Cemento	BUENO REGULAR MALO (REGULAR)
• <u>ESCALERAS</u> : -----	BUENO REGULAR MALO (-----)

- OBSERVACIONES: Esta casa no ha tenido ninguna ampliación, solo remodelaciones pequeñas hace quince años como convertir puertas que daban al gran patio a ventanas y ponerle lámina al

techo. Los marcos de algunas puertas y ventanas son de madera original. La forma de “u” en la casa siempre la ha tenido así.



Fachada Principal.



Vista desde la derecha: nopales, al fondo casa.



Vista desde la izquierda: cerca de madera, Parte del patio, casa en el fondo, ventanas de tamaño original.

Nota: El Número de registro es de la siguiente manera.

08-013-001 089 V-74

El número 08: corresponde a Entidad Federativa

El número 013: corresponde al Municipio

El número 001: corresponde a la Localidad.

El número 089: corresponde al número de ficha que le corresponde conforme al orden alfabético-numérico de las calles

La letra: corresponde a la primera letra de la calle donde están ubicados.

El número 74: corresponde al número de caracol conforme el centro a la periferia.

Elaborado por: Patricia Ifdayá Silva Bolaños.